



# ATLAS DE RIESGOS DEL MUNICIPIO DE SOMBRERETE., ZAC

Una de las funciones de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos es proteger la Vida y la Salud de los habitantes del Municipio, la Propiedad Pública, la Propiedad Privada, La Ecología ante la eventualidad de un desastre provocado por fenómenos naturales o humanos a través de acciones que reduzcan la pérdida de Vidas Humanas, la afectación de la Salud. La Destrucción de bienes Materiales y el daño a la Naturaleza.

Por lo que me permito informar a usted que la Unidad Municipal de Protección Civil, tiene detectadas las comunidades del Municipio de Sombrerete, que se encuentran en alto riesgo así como las comunidades más vulnerables.

- Se encuentra en Zona de alto riesgo, ya que están ubicados sobre la orilla de un rio y a un presentan inundaciones donde la última inundación fue registrada en el año 2013. Así mismo se ha registrado heladas de -6°C, en zona frijolera y han tenido granizadas así como nevadas en el año 1987 y en el año de 1991. Siendo las Siguientes comunidades.
  - Comunidad de Luis Moya.
  - > Comunidad de Santa Lucia.
  - > Comunidad de Milpillas de la Sierra.
  - > Comunidad de Luis Echeverría.
- En la Comunidad de Mateo Gómez se registran Heladas, Granizadas y Nieve en el año de 1987 y el año de 1991 en zona Frijolera.
- En la Comunidad de Bañuelos Viejo y Bañuelos Nuevo, se han registrado heladas de -8°C, granizadas donde se tienen contempladas pérdidas totales en frijol y chile, así como en dichas comunidades se encuentra una presa en la que desafortunadamente se han ahogado dos personas.
- En la Comunidad de Zaragoza y Ahiladas se encuentra ubicada la presa mas grande de Nuestro Municipio, donde en los últimos 9 años se han registrado dos personas ahogadas. Se ha visto afectada la Zona Frijolera y Chilera a causa de heladas de -6 °C, Granizadas y Heladas registradas en el año de 1991.

- En la Comunidad del Arenal es considerada Zona de Riesgo ya que en los últimos 8 años se han presentado dos inundaciones, donde se ha visto afectada tanto la Población como algunas viviendas.
- En la Comunidad de Estación Frio se encuentra en Zona de Riesgo ya que se encuentra ubicada una presa y se han registrado heladas de 8 °C.
- Se encuentran en Zonas marginadas ya que un 90 % de su población apenas sus ingresos son de \$50.00 pesos diarios y se han visto afectados por heladas de -8 °C, granizadas y nevadas del año 1987 y del año 1997, las comunidades que a continuación le menciono.
  - > Comunidad de Felipe Ángeles.
  - > Comunidad del Sauz del Terrero.
  - > Comunidad de Berros de Ojo Santo.
  - Comunidad de Benito Juárez
  - > Comunidad de Cuauhtémoc
  - > Comunidad 20 de Noviembre
  - > Comunidad de Ricardo Flores Magón
  - > Comunidad de Álvaro Obregón
  - > Comunidad la Parada
  - Comunidad de San José de Ranchos
  - > Comunidad del Escritorio
- Las Comunidades que se encuentran en Zona de Riesgo ya que se encuentran ubicadas al margen del Rio San Antonio, uno de los principales Ríos que cruzan el Municipio de Sombrerete, y se han visto afectadas por inundaciones de hasta 60 cm. De altura ya que en los últimos cinco años se a desbordado este rio, así como también se registraron heladas, granizadas y nevadas del 1987 y del años 1991.
  Siendo las siguientes comunidades:
  - > Comunidad de Buena Vista
  - > Comunidad de Aquiles Serdán
  - > Comunidad de Col. Orión
  - > Comunidad de San Pascual.
- La comunidad de Corrales, la Batea y Niño Artillero, se han visto afectadas por heladas de -8°C y se considera Zona Marginada.
- La Comunidad de Refugio de los Posos y la Comunidad del Carrizo, se encuentra ubicada en la Sierra, su población aproximadamente en un 70 % es de escasos recursos, con un ingreso aproximadamente e \$ 50.00 diarios, y la afectación de esta Zona es de heladas hasta de -9°C, así como en esta Zona se registran Incendios Forestales por lo menos una vez al año, ya que en esta Zona se encuentra Pino Piñonero, pinabete, cedro y encino.
- Estas comunidades son la región frijolera del Municipio de Sombrerete, donde su afectación son las Granizadas, Heladas y Nevadas de los años 1987 y 1991. Siendo las siguientes comunidades.
  - ➤ Comunidad de Col. Hidalgo.
  - > Comunidad de Charco Blanco.
  - > Comunidad de Zaragoza

- > Comunidad de Col. González Ortega.
- Estas comunidades se encuentran a un costado de la Carretera Federal 45 y Carretera
   Estatal, donde su afectación es de los fuertes vientos registrados con rachas de hasta 70 Km/H, heladas de -10 °C, y las nevadas del año de 1987, y del año 1991, tomando en cuenta la nevada del año 2010.
- Barrios considerados en Zona de Riesgo en la Cabecera Municipal.
  - > Col. Sombreretillo.
  - > Col. San Pedro.
  - Col. Santa Rosa.

Estos se encuentran ubicados a menos de 50 mts, de una potencial Zona de Riesgo que es una de las principales Gasolineras y Gaseras, que son las siguientes: "Combustibles Sombrerete", donde se manejan grandes cantidades de Diesel, Gasolina Magna y Gasolina Premium. a 50 mts, de esta se encuentra ubicada la Gasera "Combugas", donde se almacenan por lo menos 60,000 lts, de Gas LP.

## > Col. Santa Rosa.

Ubicada en la Parte Norte de la Cabecera Municipal, está ubicada en Zona de Riesgo ya que a un costado de ella pasa el principal arroyo que cruza la Ciudad y se han presentado dos inundaciones en los 8 últimos años donde se ve afectada la población.

- > Col. Ampliación López Mateos.
- > Fraccionamiento el Coronel.

Esta se encuentra ubicada a 500 mts, una potencial Zona de Riesgos, ya que se encuentra ubicada una Gasera con Razón Social "Gas Campanita" esta almacena aproximadamente 20,000 lts. De Gas LP. También se encuentra ubicada a menos de 500 mts, la Escuela Primaria Federal "Miguel Auza" con aproximadamente 300 alumnos.

## Col. Las Playas.

Se encuentra el puente La Palmilla, ubicado entre la calle Las Playas y en la calle González Valencia. Este se encuentra ubicado al Noreste de la Cabecera Municipal, el cual ha presentado desbordamientos en años anteriores, por lo que pone en riesgo a la Población que se encuentra asentada en los lugares cercanos a él, ya que se han presentado inundaciones donde se han visto afectados algunos domicilios.

- Col. López Mateos.
- Col. La Candelaria.

Estas se encuentran ubicadas a menos de 200 mts, de una potencial Zona de Riesgo, ya que se encuentra la Gasolinera Mas Gas, esta almacena Gasolina magna, Gasolina Premium y Diesel.

A menos de 200 mts, se encuentra la Escuela Primaria "Margarita Maza de Juárez" con capacidad de aproximadamente 400 alumnos.

#### Col. Industrial.

Esta se encuentra ubicada en Salida a Chalchihuites y considerada en potencial Zona de Riesgo ya que a menos de 300mts, está constituida una gasolinera en Razón Social

"Luz María Olvera Acevedo" la cual almacena Gasolina Magna, Gasolina Premium y Diesel.

- > Fraccionamiento la Cantera.
- Col. Huertas Grandes.
- Col. Infonavit.

Estas se encuentran ubicadas en Zona de Riesgo ya que cerca de ellas se encuentran ubicadas una de las presas más grandes en la Cabecera Municipal, Esta presenta daños en su estructura porque su construcción data del Siglo pasado.

- > Col. El Artesón.
- > Zona Centro.

Esta se encuentra en Zona de Riesgo ya que en la parte alta de esta se encuentra ubicada una presa de nombre el Artesón.

Callejón Santo Domingo.

Se encuentra en zona de Riesgo ya que en este se encuentra ubicado un puente el cual representa un riesgo ya que ha registrado daños estructurales, que han sido reparados en los últimos 18 años.

Calle Arechiga.

Esta es una de las principales calles de la ciudad y con mayor circulación vehicular en esta se encuentra constituido un puente el cual ha sido reparado en varias ocasiones ya que su construcción es muy antigua y presenta daños estructurales por lo que se encuentra en Zona de Riesgo.

> Calle Colegio Militar.

Se encuentra ubicada en Zona de riesgo ya que en esta se encuentra un puente que ha sido reparado y presenta daños estructurales.

Calle José María Márquez.

Se encuentra ubicada en Zona de Riesgo ya que en esta se encuentra un puente que ha sido reparado varias veces y presenta daños estructurales.

- Callejón Éufrates.
- Callejón Esmeralda.
- Callejón Donceles.

Estos se encuentran en Zona de Alto Riesgo ya que están constituidos en las márgenes del Arroyo más importante y de mayor cauce que cruza la ciudad. Sobre este se encuentra constituidas algunas viviendas que se han inundado en los últimos 8 años sufriendo daños a su estructura.

- > En la Col. Industrial.
- > Huertas de los Santos Niños.

Estas consideradas en Zona de Riesgo Sanitario, ya que a menos de 100 mts, se encuentra ubicado el relleno Sanitario este en los últimos 8 años se ha incendiado en varias ocasiones.

# Col. Huertas Grandes.

Considerada en Zona de Riesgo ya que en esta se encuentra un puente que por lo estrecho de sus arcos obstruye el paso del agua por lo que se ha registrado algunas inundaciones en los últimos 8 años ocasionando daños estructurales en las viviendas.

Entre la Calle Piña y la Calle Santiago Subiría,

Se encuentra dos puentes y al margen del arroyo se encuentra ubicadas algunas viviendas que por su cercanía al arroyo han sufrido inundaciones en los últimos 8 años.

# Col. Las Playas.

Considerada en Zona de Riesgo ya que en los últimos 8 años se han registrado inundaciones sufriendo daños estructurales a los domicilios.

➤ En el Km. 162 de la Carretera Federal 45, se encuentra ubicada una Fábrica de Vidrio en la Cual manejan sustancias y químicas con resina, fibra de vidrio. Policarbonato, solventes y pinturas auto motivas, así como en la misma laboran aproximadamente 60 personas.

A TENTAMENTE.

"Sufragio Efectivo, No Reelección"

Sub Director de Protección Civil y Domberos.

C. Gerardo Tinoco Tinoco



