



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
SUB.ALUMBRADO PÚBLICO

N° de oficio: 189/AP/2026

Asunto: Informe del mes

Sombrerete, Zacatecas, a 25 de septiembre del 2026

C. LIC. J. SANTOS RAMIRO HINOJOZA AGUAYO

PRESIDENTE MUNICIPAL

P R E S E N T E:

Por medio del presente le envío un cordial y caluroso saludo, después de saludarlo paso a lo siguiente, informarle sobre los gastos de combustible y trabajos realizados en el departamento de alumbrado público a mi cargo, correspondiente del día 01 al día 31 del mes de agosto del año 2026.

Sin más por el momento y esperando le sea de utilidad, me despido no sin antes enviarles un cordial saludo deseándoles éxito en todas sus actividades.

ATENTAMENTE



ALUMBRADO
PÚBLICO
SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!

ING. CARLOS GABRIEL TORRES ROMAN

DIRECTOR DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO

c.c.p. Ing. Juan Luis Estrada Juárez Secretario de Gobierno Municipal para su conocimiento

c.c.p. Director de Obras Públicas para su conocimiento

c.c.p. T.C. Ana María Vacío Aguirre Jefa de Comunicación Social para su conocimiento

c.c.p. Tec. Hilda Aracely Sánchez Buenrostro jefa de Transparencia para su conocimiento

c.c.p. Archivo

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MUNICIPIO DE SOMBRERETE

25 SEP. 2026

RECIBIDO

REPORTES DE TRABAJO REALIZADOS POR PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL VEHICULO # 25 Y 121 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL DIA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2026.

NOMBRE DEL PERSONAL QUE ATENDIO	TRABAJO REALIZADO	FECHA	GASOLINA SOLICITADA
Eugenio de Lucas Domínguez, Jesús Velázquez y Juan Leobardo Rojero y	Preparatoria Cobaez, se checaron y repararon 3 lámparas suburbanas con foco led de 50w. Se instalaron 2 reflectores solares en domo pequeño de dicha preparatoria y se instaló foco led en la cocina comedor de dicho lugar. Barrio de La Cueva, se instalaron y conectaron 2 reflectores de 200w., en la cancha de futbol rápido. Calle Hidalgo, se cambió foco en arbotante frente al banco H.S.B.C. material utilizado: 5 focos led de 50w, 2 reflectores solares, 2 reflectores de 200w y 18 metros de cable 1+1.	03/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25
Oscar Abelardo Estrada y José Juan Buenrostro.	Se siguió trabajando en la escuela secundaria # 60, mini Split poniendo cableado y revisando conexiones, se utilizó: 20 metros de cable del # 12.	03/08/2026	Combustible folio: sin vehículo
Eugenio de Lucas Domínguez, Salvador Álvarez y Juan Leobardo Rojero.	Campo deportivo Llerena, se instaló y conecto un interruptor, 2 contactos dobles, para el evento del día 5 de agosto, para la feria regional agropecuaria, se utilizaron 25 metros de cable 1+1. Se acudió a las oficinas de Agua Potable, donde se instaló cable 1+1 para energizar 2 centro de carga y se instalaron 3 tapas 4*4. Col. La Peñita, se checaron y repararon	04/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 121



SOMBRETERE

H. AYUNTAMIENTO BOBADILLA - 2027

¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!

SUB.ALUMBRADO PÚBLICO

	2 lámparas suburbanas y se checo pastilla térmica del área de Alumbrado Público de dicha colonia. Material utilizado: 25 metros de cable 1+1 y 1 interruptor trifásico.		
Oscar Abelardo Estrada, Luis Gerardo Ramos Beltrán y José Juan Buenrostro.	La Noria de San Pantaleón, se retiró reflector que se instaló para la feria de San Pantaleón. San Martín, se repararon 10 lámparas, 3 suburbanas y 7 tipo led.	04/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25
Eugenio de Lucas Domínguez, Luis Gerardo Ramos Beltrán y Juan Leobardo Rojero.	Se arreglaron 2 arbotantes de farol tipo colonial en el Jardín Constitución, material que se utilizó: 2 focos ahorradores led. Se acudió a la comunidad de La Tapia, hacer el arreglo de 5 lámparas suburbanas. Se arregló lámpara suburbana en Callejón Allende. Se arregló lámpara suburbana en Calle Victoria Eugenia. Se arregló. Se arregló lámpara led en Calle Prolongación Mina, Barrio de Santa Rosa. Se atirantarón las guirnaldas que se encuentran instaladas en el Jardín Constitución, ya que algunas estaban reventadas y averiadas.	05/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25
Eugenio de Lucas Domínguez y Juan Leobardo Rojero.	Se retiró cable 1+1, 1 interruptor trifásico y 2 toma corrientes dobles del Campo Llerena, las cuales se habían instalado para el evento del gobernador. Se checo y reparo lámpara led en Calle Bracho, a un costado de la Ladrillera, en la Colonia Huertas de Los Santos Niños. Se checarón y restableció el funcionamiento de dos lámparas led y focos ahorradores, en la Capilla divina	06/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 121



	Providencia, Barrio de La Pila. Boulevard El Minero, se conectó el tomacorriente doble para el funcionamiento de la máquina de soldar, que utilizara el soldador del departamento de Obras Públicas, para la instalación de las letras de Sombrerete. Se acomodaron reflectores en la explanada que construyeron para las letras a los cuales se les puso silicón para la protección de agua y humedad, se checaron motores eléctricos en la oficina de alumbrado público, para checar su funcionamiento, uno esta aterrizado, quemado, solo uno estaba en función, el cual se entregó a obras públicas.		
Eugenio de Lucas Domínguez, Luis Gerardo Ramos Beltrán, José Juan Buenrostro, Oscar Abelardo Estrada y Juan Leobardo Rojero.	Se cambió lámpara led por que esta quemada, se remplazó por lámpara suburbana, trabajo realizado en la Calle Luz Rivas de Bracho. Se arregló lámpara led en Calle López Mateos, Colonia la Candelaria. Se arreglaron 2 lámparas led en la Calle Colon. Se arreglarón 2 lámparas led en Carretera panamericana. Se cambió lámpara led que esta quemada y se remplazó por lámpara suburbana con foco ahorrador led, trabajo realizado en la Calle Francisco Arce, Colonia El Coronel #1. Se acudió a la comunidad de Mesillas para hacer revisión de áreas de alumbrado público.	07/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25
Mauricio Barrios, Antonio Domínguez Martínez y Juan Leobardo Rojero.	Se arreglarón 23 lámparas suburbanas en la Comunidad de Flores García, Material utilizado: 15 focos led de 100w,	10/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
SUB.ALUMBRADO PÚBLICO

	1 fotocelda, 4 reductores, el material lo puso la Comunidad, se instalaron 8 reflectores en el domo de la misma Comunidad, ya que los que había estaban quemados, material utilizado: 8 reflectores led de 50w, el material lo proporciono la Comunidad.		
Eugenio de Lucas Domínguez, Adolfo Luna Hidalgo, Jesús Rodríguez, Salvador Álvarez y Luis Gerardo Ramos Beltrán.	Calle Nueva, frente al cerezo, se instalaron 20 metros de cable uso rudo 2*12 y 5 lámparas suburbanas completas, 3 fotoceldas, 5 reductores, además la base para fotocelda en el centro de carga que alimenta a las 5 lámparas. Calle Hidalgo, frente al Jardín Constitución, se revisó registro de arbotantes, ya que estaban apagados por el mal estado de los cables que los alimentan, material utilizado: 5 lámparas suburbanas completas, 5 focos led de 50w, 3 fotoceldas, 5 reductores y 120 metros de cable uso rudo 2*12.	10/08/2026	Combustible folio: Sin Vehículo
Oscar Abelardo Estrada Gutiérrez y José Juan Buenrostro.	Se siguió con el cableado de los mini Split en la Escuela Secundaria # 60. Bodega de alumbrado en la Estación de Ferrocarril, se les quito balastra, foco y se revisaron lámparas para armarse y dejarse listas para instalarse.	10/08/2026	Combustible folio: Sin Vehículo
Mauricio Barrios, Antonio Domínguez Martínez y Juan Leobardo Rojero.	Se revisaron 6 lámparas tipo led de 100w, en San José de Ranchos, 2 están quemadas y se arregló 1 área de alumbrado. Se arregló área de alumbrado en Las Carreteritas.	11/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25
Eugenio de Lucas Domínguez, Luis Gerardo Ramos Beltrán, Mauricio Barrios, Jesús	San José de Canutillo, se instaló lámpara led y se arreglaron 2 lámparas suburbanas con focos	11/08/2026	Combustible folio:



Rodríguez, Rodolfo Montelongo Aguilar, Salvador Álvarez y Juan Leobardo Rojero.	ahorrador de 50w. San Rafael, se checaron y repararon 2 lámparas suburbanas con focos led de 50w. San Jerónimo de Sauces, se checaron y repararon 4 lámparas suburbanas con focos led de 50w. Material Utilizado: 8 focos led de 50w, 2 reductores y 10 metros de cable 1+1.		Vehículo # 121
Oscar Abelardo estrada Gutiérrez y José Juan Buenrostro.	Museo Municipal, se revisó falla eléctrica, la falla se encontró en pastillas térmicas y apagador, también se revisó motor de 2 hp., que está en la oficina sin funcionar.	11/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 121
Antonio Domínguez Martínez y Juan Leobardo Rojero.	Se conectó una lámpara en la Comunidad de Mesillas, se utilizaron 18 metros de cable del # 12. Se restablecieron 2 cuchillas en sub. Estación de la E.S.T. #8, se utilizaron 2 fusibles, estos los proporciono la Institución. Se revisó muna lámpara en oficina de atención a la mujer (DIF) la lámpara esta quemada mes de 18w, tipo led. Se arregló un área de alumbrado público en Col. La Perla, se dejó puenteada la base de la fotocelda porque está dañada la fotocelda y se quedaba prendida las 24 horas.	12/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25
Oscar Abelardo estrada Gutiérrez y José Juan Buenrostro.	Escuela Secundaria Técnica # 60, se continuo con el trabajo de los mini Split, se amacizaron, se taquetearon, se conectarón, se dejaron listos, ya nada más para conectar la corriente, se utilizó: 3 mini Split, 10 rondanas 3/16 y pijas.	12/08/2026	Combustible folio: Sin Vehículo
Eugenio de Lucas Domínguez, Jesús Rodríguez García, Luis	Calle Nueva frente al cerezo, se revisaron y repararon 2 lámparas suburbanas con foco	12/08/2026	Combustible folio:



Gerardo Ramos Beltrán y Adolfo Luna Hidalgo,	led de 50w, y se instalarón 6 metros de cable 1+1 para energizar una de ellas. Se quitó lámpara led dañada y se instaló 1 suburbana completa con foco led de 50w. Calle Los Arcos, se revisó y reparo 1 lámpara led. Colonia del Valle, Calle El Gorrión, se checo y reparo 1 lámpara led. Calle Lagarto, se revisó y reparo 1 lámpara led. Ampliación en Colonia del Valle, se revisó y reparo 1 lámpara led. Calle Tocayos, se revisó y reparo 1 lámpara led. Callejón Cerrito de Guadalupe, se checo y reparo 1 lámpara led. Colonia López Mateos, Calle Durango, se checarón y repararón 2 lámparas tipo led. Calle Zacatecas, se checo y reparo área de alumbrado y 10 lámparas tipo led.		Vehículo # 121
Mauricio Barrios, Antonio Domínguez Martínez y Juan Leobardo Rojero.	Se revisarón 4 lámparas led de 100w, en Calle 5 de Mayo, están quemadas. Se revisó área de alumbrado en Calle La Perla, se arregló lámpara led en esa misma Calle. Se revisó farol en Calle Veracruz, le hace falta foco. Se revisó farol en Calle Fanny Anitúa, le hace falta foco. Se revisó lámpara led de 100w, en Calle La Cueva, esta quemada. Se revisó lámpara suburbana, en el salón mirsas, le hace falta foco. Se revisó área de alumbrado en Calle La Cueva, se dejó funcionando, se revisó lámpara led de 70w, en Calle La Cueva, esta quemada, también se revisó lámpara led de 100w en Calle La Cueva, esta quemada, se arregló lámpara	13/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25



	suburbana en Calle La Cueva. Se instalarón 2 lámparas suburbanas con foco led de 100w, en Calle 5 de Mayo en remplazo de las lámparas quemadas.		
Eugenio de Lucas Domínguez, Luis Gerardo Ramos Beltrán, Adolfo Luna Hidalgo y Jesús Rodríguez García.	Calle Allende, se revisó 1 farol, foco quemado. Se revisó lámpara led en Calle Allende, quemada. 3 lámparas led quemadas en Calle Allende. Calle Miguel Auza, se revisarán 2 lámparas, las cuales tenían el foco quemado. Calle Independencia, se checo lámpara led y farol, los cuales están quemados. Calle San Francisco, se revisó y reparo lámpara led. Calle La Soledad, se checo lámpara led, quemada. Calle San Salvador, Barrio El Consuelo, se checo y reparo lámpara led. Calle Oro, se revisó y reparo 1 lámpara led. Calle El Gorrión, se checo y reparo lámpara led y área de alumbrado público. Calle Allende, se cambió lámpara tipo led por lámpara suburbana (2 lámparas). Calle Independencia, se cambió lámpara led por suburbana. Calle San Francisco, se revisó y reparo lámpara suburbana., se revisó el farol en Calle San Francisco y el cableado eléctrico. Se reparó farol en Calle Independencia con foco de 50w. Calle Genaro Codina, se checo y reparo lámpara tipo led. Calle Miguel Auza, se reparó lámpara tipo led. Calle Miguel Auza, se reparó lámpara suburbana con foco de 50w.	13/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 121



	Total de lámparas checadas, 29 lámparas y un área de alumbrado, material utilizado: 12 focos de 50w y 12 reductores.		
Mauricio Barrios y Juan Leobardo Rojero.	Se arreglarón 3 áreas de alumbrado en la Comunidad de Villa Insurgentes, también se revisaron 32 lámparas led de 100w, se arreglarón 29, 3 están quemadas.	14/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25
Eugenio de Lucas Domínguez, Luis Gerardo Ramos Beltrán, Adolfo Luna Hidalgo y Jesús Rodríguez García.	Se rehabilitarón guirnaladas en el Jardín Constitución, ya que estaban apagadas, también se rapero arbotante de dicho Jardín con foco led de 50w. Se revisó y reparo arbotante que se encuentra a un costado de desarrollo urbano con foco led de 50w. Av. Hidalgo frente a la parroquia, se reparó arbotante con foco led de 50w. Oficinas de Limpia, se checarón luminarias, las cuales 3 están quemadas. Calle 5 de Mayo, se retiraron 2 lámparas led quemadas y se instalarón 2 lámparas suburbanas con foco led de 50w. Plazuela Donceles, se rehabilitarón lámparas led y 1 esta quemada. Calle Veracruz, Barrio del Consuelo, se checo y reparo farol con foco led de 40w. Calle Francisco Villa, Col. La Palmilla, se checarón y repararón 2 lámparas suburbanas con foco led de 50w. col. Loma Colorada, se checo y reparo lámpara suburbana con foco led de 50w. Calle Díaz Ordaz, Colonia Sombreretillo, se checo y reparo lámpara led. Calle Allende, se checarón y	14/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 121



	repararon 2 lámparas suburbanas con foco led de 50w. Calle 1ro. De Mayo, Barrio Santa Rosa, se instaló lámpara led completa. Material utilizado: 11 focos led de 50w y 1 foco led de 40w.		
Mauricio Barrios y Juan Leobardo Rojero.	Se puso fotocelda en contactor en la Calle Allende, ya que la que tenía estaba pegada. Se echaron a funcionar 3 áreas de alumbrado y se arreglarón 6 lámparas led en la Comunidad de Felipe Ángeles (El Barranco). Se trajo al departamento de alumbrado público lámpara led de 100w, que se cayó en la Calle Reforma, ya que se necesita solera para volverse a instalar.	17/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25
Oscar Abelardo estrada Gutiérrez y José Juan Buenrostro.	Escuela Secundaria Técnica #8, se subieron 2 cuchillas que estaban caídas, se utilizó 2 fisibles de 3 amp., también se conectaron 3 mini Split quedarón listos.	17/08/2026	Combustible folio: Sin Vehículo
Eugenio de Lucas Domínguez, Luis Gerardo Ramos Beltrán y Jesús Rodríguez García.	Barrio de Santa Rosa, se checo lámpara led la cual esta quemada. Calle Zaragoza, Barrio de Santo Domingo, se checo y reparo 1 lámpara led. Calle Santiago Subiría, se checo lámpara led, la cual esta quemada. Calle Aldama, se reparó lámpara suburbana con foco led de 50w. Barrio de La Pila, se checo y reparo área de alumbrado, el cual tenía el contactor en mal estado., también se checarón y repararón 12 faroles en el mismo barrio con foco led de 40w, material utilizado: 12	17/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 121



	focos led de 40w, y 16 metros de cable 1+1.		
Eugenio de Lucas Domínguez, Jesús Rodríguez García, Salvador Álvarez, Mauricio Barrios y Juan Leobardo Rojero.	Calle Esmeralda, se desinstalo lámpara led que esta quemada y se puso una lámpara suburbana, se le puso foco led de 50w., y un reductor. Calle de la Soledad, se desinstalo lámpara led que esta quemada y se le puso una lámpara suburbana, se usó un foco led de 50w., y un reductor. Calle Santa Rosa, se desinstalo lámpara led que esta quemada y se puso una lámpara suburbana, se utilizó foco led de 50w., y un reductor. Calle Reforma, se instaló lámpara led que días anteriores se cayó.	18/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 121
Eugenio de Lucas Domínguez, Jesús Rodríguez García, Salvador Álvarez, Mauricio Barrios y Juan Leobardo Rojero.	Jardín Constitución, se localizarón y revisaron varios registros para encontrar y checar el cableado de audio que llegan a las bocinas que están en las jardineras. Se atendió reporte de parte del encargado del rastro municipal para checar falla eléctrica.	18/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 121
Eugenio de Lucas Domínguez, Jesús Rodríguez García, Salvador Álvarez, Mauricio Barrios y Juan Leobardo Rojero.	Se acudió a la comunidad de San Francisco de Órganos, donde se checarón áreas de alumbrado público las cuales se dejarón funcionando. (El conteo de focos fundidos lo realizara la delegada), el cual se le entregara al encargado del dep. De alumbrado público., (se checarón 6 áreas).	18/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 121
Oscar Abelardo Estrada Gutiérrez, Antonio Domínguez Martínez y José Juan Buenrostro.	Colonia Hidalgo, Escuela Técnica # 42, se cambió un fusible de alta, cuchilla caída, 1 fusible de 1 amp. Comunidad Plan de Guadalupe, se revisaron	18/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25



	3 lámparas led, se repararán 3 áreas de alumbrado ya que el cable estaba dañado, se ocupa cambiar cable y centros de carga. Ex - Hacienda Zaragoza, se repararán 3 lámparas led.		
Eugenio de Lucas Domínguez, Jesús Rodríguez García, Adolfo Luna Hidalgo, Juan Leobardo Rojero y Luis Gerardo Ramos Beltrán.	Bodega de alumbrado en la Estación, se acude a la bodega de alumbrado público para la rehabilitación de lámparas suburbanas para tenerlas listas para su instalación, (10 lámparas rehabilitadas). San José de Félix, se acudió a dicha comunidad a revisar y reparar luminarias quedando en funcionamiento 17 lámparas entre ellas 2 lámparas suburbanas.	19/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 121
Oscar Abelardo Estrada Gutiérrez, Antonio Domínguez Martínez y José Juan Buenrostro.	Comunidad de Corrales, se repararán 12 lámparas led, se reparó un área de alumbrado, se revisó Jardín de la misma comunidad, Los cables que alimentan las lámparas están quemados hay que cambiarlos.	19/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25
Mauricio Barrios, Jesús Rodríguez García y Juan Leobardo Rojero.	Se acudió a la Comunidad de Estación Frio, se arreglarón 9 lámparas led de 100w, material utilizado: 5 fotoceldas.	19/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 121
Eugenio de Lucas Domínguez, Jesús Rodríguez García y Juan Leobardo Rojero.	Se acudió a la Comunidad de Plan de Guadalupe a checar lámparas, 6 lámparas led están quemadas y 1 suburbana, se arreglarón 7 lámparas led, se les limpio sarro y se dejaron en funcionamiento, se arreglarón 2 lámparas suburbanas, la comunidad puso el foco de 10w.	20/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25
Oscar Abelardo Estrada Gutiérrez, Luis Gerardo Ramos Beltrán, Antonio Domínguez Martínez, José	Av. Tecnológico, se reparó una lámpara led. Calle Venustiano Carranza, se repararon 3 lámparas y un área de alumbrado, se utilizó un foco	20/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 121



Juan Buenrostro, Salvador Álvarez y Mauricio Barrios.	ahorrador de 50w. Privada 3ra. De plomo, Colonia Lomas del Consuelo, se repararon 3 lámparas led. Calle Miguel Hidalgo, Col. La Blanca, se cambió lámpara led quemada y se instaló una lámpara suburbana, se utilizó 1 foco led de 50w. San Juan de La Tapia, se revisaron lámparas, se repararon 5 lámparas suburbanas, se utilizó 4 focos led de 50w.		
Eugenio de Lucas Domínguez, Antonio Domínguez Martínez, Juan Leobardo Rojero y Salvador Álvarez.	Calle del Cerrito, se arregló lámpara led. Calle Camino a Tocayos, se desinstalo lámpara led quemada para luego instalar lámpara suburbana con foco ahorrador led. Calle Santa Elene, Barrio de Santa Rosa, se arregló lámpara led. Calle Santa Rosa, se arregló lámpara led. Calle de La Cueva, se desinstalo lámpara led quemada para luego instalar lámpara suburbana con foco ahorrador led. Calle 16 de septiembre, Barrio de Santa Rosa, se arregló lámpara led. Calle La Cueva, se desinstalo lámpara led quemada para luego instalar lámpara suburbana con foco ahorrador led.	21/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25
Oscar Abelardo Estrada Gutiérrez y Salvador Álvarez.	Calle Ejercito Mexicano, se reparó área de alumbrado. Comunidad de Santa Rosa, se reparó área de alumbrado y se revisaron y repararon 5 lámparas suburbanas. Calle Bracho, se revisó y reparo área de alumbrado.	24/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25
Eugenio de Lucas Domínguez, Adolfo Luna Hidalgo y Jesús Rodríguez García.	Se continuo con los trabajos de electricidad y acondicionamiento de centros	24/08/2026	Combustible folio: Sin Vehículo



SOMBRERETE

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
SUB.ALUMBRADO PÚBLICO

	de carga, además de la búsqueda de cableado para la alimentación de aulas, esto en la Escuela Preparatoria (COBAEZ)		
Mauricio Barrios, Luis Gerardo Ramos Beltrán y Juan Leobardo Rojero.	Se revisarán algunas luminarias del Barrio de Las Flores, no quedo en funcionamiento por falla en el área de alumbrado público. Calle Santa Rosa, se arregló lámpara led. Calle Plomo, Colonia Lomas del Consuelo, se arregló lámpara led. Callejón del Cobre, Colonia Lomas del Consuelo, se arregló lámpara suburbana. Callejón Huertas de Los Santos Niños, se arregló lámpara suburbana, se le instalo foco ahorrador led. Calle de Las Flores, Barrio de Las Flores, se arregló lámpara suburbana.	24/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25
Mauricio Barrios, Luis Gerardo Ramos Beltrán y Juan Leobardo Rojero.	Se acudió a Protección Civil, para hacer el reacomodo de cable neutranel ya que estaba estorbando al departamento de Obras Públicas para realizar sus maniobras. Calle Santiago Subiría, Barrio de La Pila, se arreglarón 3 faroles tipo colonial, se les instalo foco ahorrador led de 40w. Barrio de Las Huertas de Los Santos Niños, a un costado de La Escuela Primaria, se revisó lámpara suburbana con foco de sodio.	24/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25
Oscar Abelardo Estraga Gutiérrez, José Juan Buenrostro, Luis Gerardo Ramos Beltrán y Juan Leobardo Rojero.	Calle Bracho, se reparó falla de área de alumbrado, se revisó en varios puntos, se separarón cables que estaban pegados y otros que estaban conectados línea con línea. Colonia La Blanca, se revisarán 2 lámparas	25/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 121



	led, están quemadas. Calle Plomo, se reparó lámpara led. Barrio de Las Flores, se repararon 2 lámparas led.		
Eugenio de Lucas Domínguez, Salvador Álvarez, Adolfo Luna Hidalgo, Jesús Rodríguez y Rodolfo Montelongo Aguilar.	Se continuo con los trabajos de electricidad en la Escuela Preparatoria (COBAEZ), se retiraron 5 lámparas led en aulas y pasillos de dicha escuela, además de la instalación de 3 tapas ciegas y un contacto con apagador, se instaló tubería de pvc. 1 pulgada para la instalación de cable 3+1, se instaló cable #12 para alimentación de centros de carga en los salones, material utilizado: 3 pastillas térmicas de 20 amp., 9 lámparas circulares, 6 lámparas cuadradas y una toma corriente con apagador.	25/08/2026	Combustible folio: Sin Vehículo
Oscar Abelardo Estraga Gutiérrez y Juan Leobardo Rojero.	Se revisó área de alumbrado público de la Calle Bracho, las dichas áreas que anduvo buscando en varias líneas eléctricas para detectar la falla, así mismo quedo en funcionamiento. Calle Salida al Libramiento, col. La Blanca, se revisaron 2 lámparas led. Calle Plomo, Colonia Lomas del Consuelo, se arregló lámpara led.	25/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25
Eugenio de Lucas Domínguez, Salvador Álvarez, Adolfo Luna Hidalgo, Jesús Rodríguez y Rodolfo Montelongo Aguilar.	Se dio seguimiento a los trabajos eléctricos en la Escuela Preparatoria (COBAEZ), se instalaron 5 lámparas led, tapa ciega, tomacorriente, apagador sencillo, se cablearon 2 aulas en dicha institución, se utilizaron 60 metros de cable # 12.	26/08/2026	Combustible folio: Sin Vehículo



Oscar Abelardo Estrada Gutiérrez, José Juan Buenrostro y Luis Gerardo Ramos Beltrán.	Comunidad de Mesillas, se revisaron 2 áreas de alumbrado público, se dejaron listas, también se reparó una lámpara suburbana. Calle Agustín de Iturbide, Colonia La Blanca, se retiraron 2 lámparas led quemadas y se instalaron 2 lámparas suburbanas con foco led de 50w. Calle Lázaro Cárdenas, se revisaron 3 lámparas led, están quemadas. Calle Himno Nacional, se revisó y reparo área de alumbrado público, estaba mal el cable de alimentación. Calle Venustiano Carranza, se reparó área de alumbrado público.	26/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 121
Mauricio Barrios y Juan Leobardo Rojero.	Se acudió a la Comunidad de Zaragoza y Ahiladas para el arreglo de lámparas led, se arreglaron 21 lámparas led y un área de alumbrado, también en la Comunidad de Zaragoza y Ahiladas, se arregló lámpara suburbana, la Comunidad puso el foco de 50w.	26/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25
Eugenio de Lucas Domínguez, Luis Gerardo Ramos Beltrán, José Juan Buenrostro, Salvador Álvarez, Adolfo Luna Hidalgo, Jesús Rodríguez y Rodolfo Montelongo Aguilar.	Escuela Preparatoria (COBAEZ), se instalaron 24 lámparas led en pasillos, aulas y salón audiovisual, se instalaron 6 metros de tubo conduit de 1/2, 14 metros de cable #12, 3 tomacorrientes dobles, 3 tomacorrientes con apagador, se continuo buscando el cableado de algunas aulas. Se taladro pared de algunas aulas para alimentar el centro de carga. Oficinas a un costado de Agua Potable, se hizo reconocimiento y revisión de lámparas empotrables, además de la instalación y conexión	27/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 121



	eléctrica de bomba para agua potable.		
Mauricio Barrios y Juan Leobardo Rojero.	Se acudió a la Comunidad de Charco Blanco, se arreglarón 30 lámparas, 27 led de 70w y 3 suburbanas de foco led.	27/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25
Eugenio de Lucas Domínguez, Adolfo Luna Hidalgo y Salvador Álvarez.	Se continuo con los trabajos eléctricos en la Escuela Preparatoria (COBAEZ), se instalarón 9 lámparas led empotrables, se conectarón 8 centros de carga, se hizo cableado para alimentar a dichos centros de carga, además de la conexión de cables principales en el registro principal, se dio por terminado el proyecto programado en tiempo y forma en dicha institución.	28/08/2026	Combustible folio: Sin Vehículo
Rodolfo Montelongo Aguilar y Juan Leobardo Rojero.	Se acudió a la Comunidad de Plan de Guadalupe (El Barranco), para la instalación de 8 lámparas led de 100w, se cambiarón 8 lámparas suburbanas por lámparas tipo led.	28/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25
Antonio Domínguez Martínez, Mauricio Barrios y Juan Leobardo Rojero.	Villa Insurgentes, se cambiarón 4 fotoceldas, se reconectarón 14 lámparas y se arregló falla de luz en la delegación.	28/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25
Oscar Abelardo Estrada Gutiérrez, José Juan Buenrostro y Luis Gerardo Ramos Beltrán.	Jardín Constitución, se revisó contactor y centro de carga que alimenta el alumbrado público, se encontró el problema en los cables que alimentan la fotocelda, estaban pegados y trozados, se reparó y quedo listo. Santa Rosa, se repararón 4 faroles, se les puso foco led, se instalarón 4 reflectores led y un contacto doble para el aniversario que tuvieron en el	28/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25



	templo, tanto en el interior como al exterior. Comunidad de Ex – Hacienda Zaragoza, se revisó falla eléctrica en el salón ejidal, quedo listo.		
Oscar Abelardo Estrada Gutiérrez y Luis Gerardo Ramos Beltrán.	La Urbaneja, se reparó una lámpara suburbana. Santa Rosa, se retiraron los 4 reflectores que se instalaron para el evento. El Artezón, se reparó una lámpara suburbana y se reinstalo otra que tenían, ya que tumbaron el poste. Seguridad Pública, se levanto lista de material para reponer lo averiado.	31/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 121
Eugenio de Lucas Domínguez, Adolfo Luna Hidalgo y Jesús Rodríguez García. .	Jardín Constitución, se instalaron 12 cintas de neón de 5 metros c/u, verde, blanca y roja, las cuales fueron instaladas en el kiosco de dicho Jardín para los próximos eventos del día 15 de septiembre, mes patrio, además de la instalación y conexión de 30 metros de cable # 12.	31/08/2026	Combustible folio: Sin Vehículo
Mauricio Barrios, Antonio Domínguez Martínez y Juan Leobardo Rojero.	Se acudió a la Comunidad de Felipe Ángeles (El Barranco), se quitaron 6 lámparas suburbanas y se instalaron 6 lámparas led de 100w con fotocelda, en la Comunidad de Felipe Ángeles.	31/08/2026	Combustible folio: Vehículo # 25

Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y reciba un cordial saludo quedando a sus órdenes.

C.C.P.A.

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100