SOMBRE!

Área o Dirección responsable: Planta tratadora de aguas residuales

4	ω	2	-	No.	
Análisis fisico-químicos trimestral del agua residual de la PTAR bajo nom-001-semarnat-2002.	Reparación de macromedior de fluente de la PTAR sombrerete	Mantenimiento de la PTAR sombrerete	Operación de planta Tratadora	Actividad	
Más transparencia y buen gobierno	Más transparencia y buen gobierno	Más transparencia y buen gobierno	Más transparencia y buen gobierno	Eje Estratégico	
Administración eficiente y con transparencia	Administración eficiente y con transparencia	Administración eficiente y con transparencia	Administración eficiente y con transparencia	Linea estratégica	
Planificar el gasto público con transparencia, eficiencia y eficacia	Planificar el gasto público con transparencia, eficiencia y eficacia	Planificar el gasto público con transparencia, eficiencia y eficacia	Planificar el gasto público con transparencia, eficiencia y eficacia	Linea de Acción	
3391	2911	1131 y 2911	N/A	Partida	Pres
\$110,000	\$7,500	500,000	\$0.0	Inversión Aprox.	Presupuesto
Número	Porcentaje (Reparación)	% De mtto. a planta tratadora.	Porcentaje	- Unidad de medida	
4	100%	100%	100%	Meta	
			> = 80%	Verde	Sem
			< 80% & > 50%	Amarillo	Semaforización
			<= 50%	Rojo	ación
Resultados de análisis	Reporte (Medición de salida de agua)	Reporte	(Metros cúbicos (m3) de agua tratada en el año evaluado / metros cúbicos (m3) totales de aguas residuales en el año evaluado) *	Medios de verificación	
				Enero	
				Febrero	
				Marzo	
				Abril	
701-10-00-0				Mayo	Cr
202153719				Junio	Cronograma
21912				Julio	rama
				Agosto	
				Septiembre	
AM, DZ				Octubre	
				Noviembre	





Rehabilitación de tanque sedimentador 2	Plan de rehabilitación y mantenimiento de campo experimental y áreas verdes de la PTAR sombrerete.		
Más transparencia y buen gobierno	Más transparencia y buen gobierno		
Administración eficiente y con transparencia	Administración eficiente y con transparencia		
Planificar el gasto público con transparencia, eficiencia y eficacia	Planificar el gasto público con transparencia, eficiencia y eficacia		
3571	2611 y 2911		
\$250,000	\$15,000		
Porcentaje (Rehabilitación)	Porcentaje		
100%	100%		
Reporte (Cambio de sistema de rastras)	((total de m² de campo experimental y áreas verdes rehabilitadas /total de m² de campo experimental y áreas verdes) *100)		

Observaciones:

Elaboro

Superviso

Laura Carolina N. Romero Vargas

Secretaria Técnica

Ing. Jesús Gerardo Rojero Garay Titular de Planta Tratadora

Valido

Men Ed. Y MRPP. Marcos Eduardo Saucedo Salas

Jefe de Gabinete

Autorizo

Arq. Manuel Alan Murillo Murillo Presidente Municipal