

ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

ACTA CIRCUNSTANCIADA

Siendo las 12:30 del día 21 del mes Febrero del año 2023.

En la comunidad y/o cabecera municipal José Santos Bañuelos Nuevo Las personas que describen a continuación se reúnen en la obra ubicada en calle Jardín principal de la comunidad, estando presente la Titular del Órgano Interno de Control Lic. María Guadalupe Villa Montes, supervisor de obra del Órgano Interno de Control Arg. Gilberto Soto Valdez.

La presente acta tiene por objeto, hacer constar la situación actual de la obra denominada

Rehabilitación de plaza cívica en José Santos Bañuelos Nuevo que se describe a continuación

Se observó en obra que se colocó el barandal en todo el perímetro del kiosco a base de perfil tubular 1 1/2 por 1 1/2 según catálogo de conceptos, así como su respectiva pintura. La obra se encuentra terminada al 100%.

En base a lo observado físicamente en obra y los volúmenes ejecutados se aprecia que el monto del presupuestado de obra es elevado.

Titular del Órgano Interno de control

Lic. María Guadalupe Villa Montes



**ORGANO INTERNO
DE CONTROL
SOMBRERETE, ZAC.**

Supervisor de Obra OIC

Arq. Gilberto Soto Valdez

Testigo

Testigo

Delegado de la Comunidad

