



ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 1 DE 8
PERIODO: DEL 06 DE MARZO DE 2023 A 10 DE MARZO DE 2023
MONTO CONTRATADO: \$ -
No. DE CONTRATO: MMA-DDES-FAISMUN-23-AGUA-001
FECHA: 09 DE MARZO DE 2023

RESÚMEN FINIQUITO.

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DEL CERRITO.
UBICACIÓN: SAN ANTONIO DEL CERRITO
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC
PROGRAMA: EJERCICIO FISCAL 2023

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES	
1	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DEL CERRITO.	1	LOTE	\$0.00	\$ -		
		TOTAL RESÚMEN FINIQUITO.					\$0.00
							RESÚMEN FINIQUITO. \$0.00
							IVA 18% \$0.00
							SUBTOTAL \$0.00
							DEDUCCIONES:
							AMORT. DE ANTICIPO \$0.00
							TOTAL \$0.00
							SUBTOTAL \$0.00
							IVA 18% \$0.00
					TOTAL \$0.00		
ANTICIPO OTORGADO: \$79,186.43				RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:			
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: \$79,186.43				ESTIMADO A LA FECHA: \$ -			
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN: \$ -				ESTA ESTIMACIÓN: \$ -			
SALDO POR AMORTIZAR \$ -				SALDO POR EJERCER \$ -			

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

L.C. NANCY ANGÉLICA VILLALBA FABELA.
SUPERINTENDENTE OBRA



CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V.

ESTIMACIÓN: FINIQUITO HOJA 2 DE 8
PERIODO: DEL 06 DE MARZO DE 2023 A 10 DE MARZO DE 2023
MONTO CONTRATADO: \$
No. DE CONTRATO: MMA-DDS-FAISMUN-23-AGUA-001
FECHA: 09 DE MARZO DE 2023

RESÚMEN FINIQUITO.

OBRA: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DEL CERRITO.
UBICACIÓN: SAN ANTONIO DEL CERRITO
MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC
PROGRAMA: 0
EJERCICIO FISCAL 2023

DESGLASE DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACIÓN	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
1	EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE TIPO SUMERGIBLE DAÑADO.	lote	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 9,913.79	\$ -	\$ 9,913.79
2	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE REPARADO QUE LOS USUARIOS TIENE COMO RESERVA.	lote	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 9,913.79	\$ -	\$ 9,913.79
3	BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, CON DESCARGA POR MEDIO DE VÁLVULA CHECK DE 3" DE DIÁMETRO, MOD. KOR6 R150-11 + MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 15 H.P., 3 F., 440 V., PARA ELEVAR UN CAUDAL DE 4.0 L.P.S., DE AGUA LIMPIA, FRÍA, NEUTRA, QUÍMICAMENTE NO AGRESIVA, LIBRE DE ARENAS Y GASES, CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL DE 148.17 MCA.	pza.	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 72,387.07	\$ -	\$ 72,387.07
4	COLUMNA DE BOMBEO EN TUBO CÉDULA 40, GALGANIZADO DE 2" DE Ø, CON ROSCAS Y COPLES, MARCA "HYLSA Ó TULSA".	mts.	44.8000	44.8000	0.0000	44.8000	\$ 682.02	\$ -	\$ 30,554.37
5	CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3 X 8 AWG.	mts.	50.0000	50.0000	0.0000	50.0000	\$ 156.35	\$ -	\$ 7,817.67
6	REDUCCIÓN BUSHING DE 3", A 2" DE DIÁMETRO	pza.	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 686.21	\$ -	\$ 686.21
7	POLIDUCTO REFORZADO DE 1" DE DIÁMETRO PARA GUÍA DE Sonda.	mts.	125.2000	125.2000	0.0000	125.2000	\$ 12.84	\$ -	\$ 1,608.17
8	MODIFICACIÓN AL TREN DE DESCARGA INCLUYE NIPLES, COPLES, CORTES, SOLDADURA, TORNILLERÍA EXCAVACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	lote	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 7,672.41	\$ -	\$ 7,672.41
9	MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO DE 2" DE DIÁMETRO, LECTURA INSTANTANEA, TOTALIZADOR EN METROS CÚBICOS, EMPAQUES Y TORNILLOS.	pza.	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 9,110.34	\$ -	\$ 9,110.34
10	VÁLVULA DE COMPUERTA DE TIPO VOLANTE VASTAGO FIJO DE 2"	pza.	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 9,218.10	\$ -	\$ 9,218.10
11	VÁLVULA CHECK FIERRO FUNDIDO DE 2"	pza.	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	\$ 1,609.48	\$ -	\$ 1,609.48

SUMA HOJA No. 01

\$

\$ 180,491.42

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECEÑAS
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

LIC. NANCY ANGÉLICA MARRUÉS FABELA
CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V.



ESTIMACIÓN:	FINQUITO	HOJA 3 DE 8
PERIODO:	DEL 06 DE MARZO DE 2023 A 10 DE MARZO DE 2023	
MONTO CONTRATADO:	\$	.
No. DE CONTRATO:	MMA-DOES-FAISMUN-23-AQUA-001	
FECHA:	09 DE MARZO DE 2023	

OBRA:	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DEL CERRITO.
UBICACIÓN:	SAN ANTONIO DEL CERRITO
MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC
PROGRAMA:	0
	EJERCICIO FISCAL 2013

EXERCÍCIO FISCAL 2023

DESGLOSE DE ESTIMACIÓN

SUMA HOJA No. 02


RESÚMEN FINIQUITO.

LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

L.C. NANCY ANGÉLICA MARQUEZ PABEDA
CORPORATIVO COMERCIAL REMARES DE R.L. DE C.V.


 CORPORATIVO COMERCIAL REMATE, S. DE R.L. DE C.V.	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	4 DE 8	RESÚMEN FINIQUITO.				OBRA:				REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DEL CERRITO.	
	PERIODO:	DEL 06 DE MARZO DE 2023 A 10 DE MARZO DE 2023						UBICACIÓN:				SAN ANTONIO DEL CERRITO	
	MONTO CONTRATADO:	\$		MUNICIPIO:				SOMBRERETE, ZAC					
	No. DE CONTRATO:	MMA-DDE5-FAISMUN-23-AGUA-001		PROGRAMA:				0					
	FECHA:	09 DE MARZO DE 2023		EJERCICIO FISCAL 2023									
NÚMEROS GENERADORES													
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD		
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL			
1	EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE TIPO SUMERGIBLE DAÑADO.		POZO					1		1	LOTE		
								TOTAL	1.00		LOTE		
2	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE REPARADO QUE LOS USUARIOS TIENE COMO RESERVA.		POZO					1		1	LOTE		
								TOTAL	1.00		LOTE		
3	BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA CON DESCARGA POR MEDIO DE VÁLVULA CHECK DE 3" DE DIÁMETRO, MOD. KOR6 R150-11 + MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC DE 15 H.P., 3 F., 440 V., PARA ELEVAR UN CAUDAL DE 4.0 L.P.S., DE AGUA LIMPIA, FRÍA, NEUTRA, QUÍMICAMENTE NO AGRESIVA, LIBRE DE ARENAS Y GASES, CONTRA UNA CARGA DINÁMICA TOTAL		POZO					1		1	PIEZA		
								TOTAL	1.00		PIEZA		
4	COLUMNA DE BOMBEO EN TUBO CÉDULA 40, GALGANIZADO DE 2" DE Ø. CON ROSCAS Y COPLES, MARCA "HYLSA Ó TULSA".		POZO					44.8		44.8	METRO		
								TOTAL	44.80		METRO		
5	CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3 X 8 AWG.		POZO					50		50	METRO		
								TOTAL	50.00		METRO		
6	REDUCCIÓN BUSHING DE 3", A 2" DE DIÁMETRO		POZO					1		1	PIEZA		
								TOTAL	1.00		PIEZA		
7	POLIDUCTO REFORZADO DE 1" DE DIÁMETRO PARA GUÍA DE Sonda.		POZO					125.20		125.20	METRO		
								TOTAL	125.20		METRO		
8	MODIFICACIÓN AL TREN DE DESCARGA INCLUYE NIPLES, COPLES, CORTES, SOLDADURA, TORNILLERÍA EXCAVACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.		POZO					1.00		1	LOTE		
								TOTAL	1.00		LOTE		
9	MEDIDOR DE FLUJO BRIDADO DE 2" DE DIÁMETRO, LECTURA INSTANTÁNEA, TOTALIZADOR EN METROS CÚBICOS, EMPAQUES Y TORNILLOS.		POZO					1		1	PIEZA		
								TOTAL	1.00		PIEZA		
10	VÁLVULA DE COMPUERTA DE TIPO VOLANTE VASTAGO FIJO DE 2"		POZO					1		1	PIEZA		
								TOTAL	1.00		PIEZA		



LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL




ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ
SUPERVISOR DE OBRA.




LIC. NANCY ANGÉLICA MARTÍNEZ PINEDA
CORPORATIVO COMERCIAL REMATE, S. DE R.L. DE C.V.


	ESTIMACIÓN:	FINIQUITO	5 DE 8	RESÚMEN FINIQUITO.	OBRA:	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DEL CERRITO.					
	PERIODO:	DEL 06 DE MARZO DE 2023 A 10 DE MARZO DE 2023			UBICACIÓN:	SAN ANTONIO DEL CERRITO					
	MONTO CONTRATADO:	\$			MUNICIPIO:	SOMBRERETE, ZAC					
	No. DE CONTRATO:	MMA-ODES-FAISMUN-23-AGUA-001			PROGRAMA:	0					
	FECHA:	09 DE MARZO DE 2023			EJERCICIO FISCAL 2023						
NÚMEROS GENERADORES											
CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO		UNIDAD
		EJE	TRAMO	TIPO					PARCIAL	SUB-TOTAL	
11	VÁLVULA CHECK FIERRO FUNDIDO DE 2"		POZO					1		1	PIEZA
								TOTAL	1.00		PIEZA
12	EQUIPO DE CLORACIÓN COMPLETO PARA IN GASTO DE 4 L/S, INCLUYE BOMBA DOSIFICADORA, TANQUE DE CLORO, CONEXIONES, VÁLVULA CHECK, VÁLVULAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA.		POZO					1		1	LOTE
								TOTAL	1.00		LOTE
13	TRANSFORMADOR DE CONTROL		POZO					1		1	LOTE
								TOTAL	1.00		LOTE
14	MANOMETRO DE GLICERINA DE 0-300 PSI		POZO					1		1	PIEZA
								TOTAL	1.00		PIEZA
15	BROCAL DE CONCRETO DE DE 1.0 MT X 1.0 MT X 0.3 MT DE ALTURA, FABRICADO CON CONCRETO FC: 250 KG/ CM2, INCLUYE CIMBRADO, DESIMBRADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA.		POZO					1		1	LOTE
								TOTAL	1.00		LOTE
16	CANALIZACIÓN EN TUBO CONDUIT PDG DE 32 MM DESDE EL ARRANCADOR HASTA EL BROCAL DE POZO, INCLUYE CONECTORES, COPLES, MUFAS, TUBERÍA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.		POZO					1		1	LOTE
								TOTAL	1.00		LOTE
17	RELEVADOR DE AUSENCIA DE FASE, PROTECCIÓN CONTRA BAJO VOLTAJE, ALTO VOLTAJE, DESBALANCEO DE FASE Y AUSENCIA DE FASE.		POZO					1		1	PIEZA
								TOTAL	1.00		PIEZA
18	EXTRACCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO REPARADO EL CUAL NO FUNCIONÓ NI OPERÓ CORRECTAMENTE.		POZO					1		1	PIEZA
								TOTAL	1.00		PIEZA
19	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE NUEVO		POZO					1		1	LOTE
								TOTAL	1.00		LOTE
20	PINTURA DE CASETA DE 24 M2 A BASE DE PINTURA VINÍLICA.		POZO					1		1	LOTE
								TOTAL	1.00		LOTE



LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ
SUPERVISOR DE OBRA.



L.C. NANCY ANGELICA MARQUEZ
CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V.

ESTIMACIÓN: FINQUITO 6 DE 8

PERIODO: DEL 06 DE MARZO DE 2023 A 10 DE MARZO DE 2023

MONTO CONTRATADO: \$.

No. DE CONTRATO: MMA-DDES-FAISMUN-23-AGUA-001

FECHA: 09 DE MARZO DE 2023

RESÚMEN FINQUITO.

OBRA:

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DEL CERRITO.

UBICACIÓN: SAN ANTONIO DEL CERRITO

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC

PROGRAMA: 0

EJERCICIO FISCAL 2023

CROQUIS DE OBRA

Google Earth: Nueva/o Marca de posición.

Nombre: POZO SAN ANTONIO DEL CERRITO

Zona: 13 Q

Coordenada Este: 626489.24 m E

Coordenada Norte: 2602852.60 m N

Descripción Estilo, color Ver Altitud

Agregar vínculo


Agregar imagen de la Web...

Agregar imagen local...


Aceptar

Cancelar




LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECÉÑAS
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


ARQ. LUIS ANTONIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA.


L.C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ PABELA
CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L. DE C.V.

ESTIMACIÓN: FINIQUITO 7 DE 8

PERIODO: DEL 06 DE MARZO DE 2023 A 10 DE MARZO DE 2023

MONTO CONTRATADO: \$ -

No. DE CONTRATO: MMA-DDES-FAISMUN-23-AGUA-001

FECHA: 09 DE MARZO DE 2023

RESÚMEN FINIQUITO.

OBRA:

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DEL CERRITO.

UBICACIÓN: SAN ANTONIO DEL CERRITO

MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC

PROGRAMA: 0

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

EJERCICIO FISCAL 2023



LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ
SUPERVISOR DE OBRA.

L.C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ FABELA
CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L. DE C.V.



ESTIMACIÓN: FINIQUITO 8 DE 8

PERIODO: DEL 06 DE MARZO DE 2023 A 10 DE MARZO DE 2023

MONTO CONTRATADO: \$ -

No. DE CONTRATO: MMA-DDES-FAISMUN-23-AGUA-001

FECHA: 09 DE MARZO DE 2023

RESÚMEN FINIQUITO.

OBRA:

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO DEL CERRITO.

UBICACIÓN: SAN ANTONIO DEL CERRITO


MUNICIPIO: SOMBRERETE, ZAC


PROGRAMA: 0


REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA

EJERCICIO FISCAL 2023




LIC. JAIME ARTURO VIEDMA CECENAS
DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


ARQ. LUIS ANTONIO BENITEZ
SUPERVISOR DE OBRA.


L.C. NANCY ANGÉLICA MÁRQUEZ LABEÑA
CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L. DE C.V.