



ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRETERE, ZACATECAS.

ACTA CIRCUNSTANCIADA

Siendo las 13:45 del día 19 del mes Julio del año 2023.

En la comunidad y/o cabecera municipal Jose Santos Baricelos Nuevo Las personas que describen a continuación se reúnen en la obra ubicada en calle con costado del templo de la comunidad, estando presente Lic. Maria Guadalupe Villa Montes titular del O.I.C., Ing. Angeles Martinez Aguilar auxiliar de este O.I.C. Argo Gilberto Soto Valdez supervisor del O.I.C.

La presente acta tiene por objeto, hacer constar la situación actual de la obra denominada

Techado en espacio multideportivo

que se describe a continuación

Actualmente se encuentran coladas 12 zapatas con sus respectivos dados, estos con sus anclas y tornillos de 5/8". La obra se encuentra sin personal. Se encuentra con un avance del 25% actualmente. Se aprecia físicamente que la obra tiene días abandonada y sin avance.

Lic. María Guadalupe Villa Montes

Arq. Gilberto Soto Valdez

Testigo

Delegado de la Comunidad

NO. REVISION/OIC/ 18/03T/2023