



ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRETERE, ZACATECAS.

ACTA CIRCUNSTANCIADA

Siendo las 9:00 am del día 24 del mes Noviembre del año 2023.

En la comunidad y/o cabecera municipal Sombreterete Zacatecas Las personas que describen a continuación se reúnen en la obra ubicada en calle Papanón de la Col. Sombreterillo, estando presente Arg. Gilberto Soto Valdez supervisor de obra de este Órgano Interno. No se encontraba personal en obra.

La presente acta tiene por objeto, hacer constar la situación actual de la obra denominada

Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en
calle Papanón Col. Sombreterillo que se describe a continuación
Se encontró que la obra esta en trámite o proceso
con un avance del 20%, se verifica que los registros
sanitarios están en proceso así como el despalme
de la calle.

no se encontró personal por parte de la constructora.

_____ }
_____ }
_____ }

Titular del Órgano Interno de Control

Supervisor de Obra

Lic. María Guadalupe Villa Montes

Arq. Gilberto Soto Valdez



ORGANO INTERNO
DE CONTROL
SOMBRERETE, ZAC

Testigo

Testigo

Delegado de la Comunidad

NO. REVISION/OIC/ 07-INF-H-2023

