

ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

ACTA CIRCUNSTANCIADA

Siendo las 10:00 del día 28 del mes Junio del año 2024.

En la comunidad y/o cabecera municipal Sombrerete Zac. Las personas que describen a continuación se reúnen en la obra ubicada en calle Plazuela Donceles, estando presente Arg. Luis Antonio Benítez Hernández supervisor de obra del Dpto. Desarrollo Social, Arg. Gilberto Soto Valdez supervisor del Organismo Interno de Control.

La presente acta tiene por objeto, hacer constar la situación actual de la obra denominada Construcción de techado en espacio multideportivo en la Plazuela Donceles que se describe a continuación

Se realizó visita físicamente a la obra encontrándose que están realizando la demolición de la cancha existente y la demolición de las gradas que existían. A la misma vez están retirando el escombro de la demolición por medios mecánicos. Esta obra se encuentra en proceso.

}
}
}

Blank lined area for notes or signatures.

Titular del Órgano Interno de Control

Lic. María Guadalupe Villa Montes

Supervisor de Obra



Arq. Gilberto Soto Valdez

Testigo

Testigo

Delegado de la Comunidad

NO. REVISION/OIC/ 10-2T-2024
