

ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

ACTA CIRCUNSTANCIADA

Siendo las 11:00 del día 16 del mes Agosto del año 2024.

En la comunidad y/o cabecera municipal
oficinas del órgano interno de control Las personas que describen a
continuación se reúnen en la obra ubicada en calle
Arg. Gilberto Soto Valdez supervisor de obra de este órgano
interno de control ubicada en la comunidad de Charco
Blanco en Sombrerete Zacatecas.

La presente acta tiene por objeto, hacer constar la situación actual de la obra denominada

Rehabilitación de red de drenaje en av. Adolfo López Mateos,
y calle 5 de Mayo que se describe a continuación

Esta obra se encuentra con un avance del 100%, de la
cual no se tenía conocimiento por parte del órgano inter-
no de control, hasta que por la Dirección de Desarrollo
Social hicieron llegar el acta de entrega recepción para
que fuera firmada por la titular del órgano interno de con-
trol y se optó por realizar llamada telefónica al
delegado Jesús Herrera Reyes para constatar si se
realizó la obra comentando que si realizaron esa obra
en dos calles antes mencionadas en la comunidad

Se solicitó evidencia fotográfica a la Dirección de Desarrollo Social haciendo llegar la información en memoria USB.

Debido al desconocimiento de la existencia de la obra, este Órgano Interno de Control ya no tuvo la oportunidad de acudir físicamente a revisión de la misma puesto ya que por fecha no se cuenta con los recursos económicos y materiales para realizar la visita a la obra.

Titular del Órgano Interno de Control

Supervisor de Obra

Lic. María Guadalupe Villa Montes

Arq. Gilberto Soto Valdez

Testigo

Testigo

Delegado de la Comunidad

NO. REVISION/OIC/ 08-3T-2024

RED DE DRENAJE SANITARIO COMUNIDAD DE CHARCO BLANCO

