

ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

ACTA CIRCUNSTANCIADA

Siendo las 12:30 del día 23 del mes Agosto del año 2024.

En la comunidad y/o cabecera municipal
Oficinas del Órgano Interno de Control Las personas que describen a
continuación se reúnen en la obra ubicada en calle
Arg. Gilberto Soto Valdez supervisor de obra de este Ór-
gano Interno de Control obra ubicada en la comunidad del
Escritorio en Sombrerete Zac.

La presente acta tiene por objeto, hacer constar la situación actual de la obra denominada

"Rehabilitación de pozo profundo para agua potable"

que se describe a continuación

Esta obra lleva un avance del 100% de la cual no se tenía
conocimiento por parte de este O.I.C. hasta que por la Dirección
de Desarrollo Social hicieron llegar el acta de entrega recepción
para que fuera firmada por la titular Lic. Marta Guadalupe Villa
Montes y se optó por realizar llamada vía telefónica al
delegado de la comunidad para constatar si se realizó la obra
comentando que efectivamente si se realizó. Se solicitó
evidencia fotográfica a la Dirección de Desarrollo Social ha-
ciendo llegar la información por USB. Debido al desconocimiento

de la existencia de la obra este O.I.C. ya no tuvo la oportunidad de acudir físicamente a la revisión de la misma ya que por fecha no se cuenta con los recursos económicos y materiales para realizar la visita a la obra.

Titular del Órgano Interno de Control

Lic. María Guadalupe Villa Montes



ORGANO INTERNO
DE CONTROL
SOMBRERETE, ZAC

Supervisor de Obra

Arq. Gilberto Soto Valdez

Testigo

Testigo

Delegado de la Comunidad

NO. REVISION/OIC/ 11-3T-2024



