

ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

ACTA CIRCUNSTANCIADA

Siendo las 13:00 del día 23 del mes Agosto del año 2024.

En la comunidad y/o cabecera municipal
Oficinas del Órgano Interno de Control Las personas que describen a
continuación se reúnen en la obra ubicada en calle
Arg. Gilberto Soto Valdez supervisor de obra de este Órgano
Interno de Control obra ubicada en la comunidad de Charco
Blanco en Sombrerete Zac.

La presente acta tiene por objeto, hacer constar la situación actual de la obra denominada

"Rehabilitación de pozo profundo para agua potable"

que se describe a continuación

Esta obra se encuentra con un avance del 100%. de la cual
no se tenía conocimiento por parte de este O.I.C, hasta
que hicieron llegar el acta de entrega recepción por parte
de la Dirección de Desarrollo Social, para que fuera firmada
por la titular Lic. María Guadalupe Villa Montes y se
optó por realizar llamada telefónica al delegado de la co-
munidad C. Jesús Herrera Beres para constatar si se rea-
lizó la obra comentando el delegado que si se realizaba
obra. Se solicitó evidencia fotográfica a la Dirección de

de Desarrollo Social haciendo llegar la información en memoria
USD. Debido al desconocimiento de la obra este O.I.C. ya no tuvo
la oportunidad de acudir físicamente a revisión de la misma.
ya que por fecha no se cuenta con los recursos económicos y
materiales para realizar la visita a la obra.

Titular del Órgano Interno de Control

Lic. María Guadalupe Villa Montes



ORGANO INTERNO
DE CONTROL
SOMBRETERE, ZAC

Supervisor de Obra

Arq. Gilberto Soto Valdez

Testigo

Testigo

Delegado de la Comunidad

NO. REVISION/OIC/ 13-3T-2024

