

N° de oficio: DOP-0575/2025 Asunto: Informe de actividades

OBRAS DEBLICAS

Sombrerete, Zacatecas, 13 de octubre del 2025

TEC. HILDA ARACELY SANCHEZ BUENROSTRO JEFA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PRESENTE

Por medio del presente me dirijo a Usted, para saludarla y desearle éxito en sus actividades diarias, y así mismo hacerle entrega del Informe de las actividades realizadas durante el mes de **JULIO del 2025** en el Departamento de Obras públicas.

Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y reciba un cordial saludo quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

ING. JAVIER ESTRADA HERNÁNDEZA TRANSFORMACIÓNI DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

C.C.P.A.

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



ı	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	1 de julio de 2025
CUADRILLA	UADRILLA HECTOR DELGADO, ENRIQUE, JAVIER GONZALEZ, JOSE ANTONIO, ESTEBAN, ENRIQUE N		
 Se limpió registro de todas las raices quedó habilitado para seguir trabajando. Y asi eliminar malos olores y focos de infeccion Se sondeó y liberó linea general de drenaje tapado, tiene mucha raiz, en calle Manzanos. Se sondeó linea general de drenaje, el problema es 		2. Col. La Cant	
recurrente, queda trabajando bien. MATERIAL UTILIZADO			OBSERVACIONES
		I	

REPORTE FOTOGRAFICO

2







DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	2 de junio de 2025
CUADRILLA			

ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1. Se sondeó y liberó linea de drenaje bloqueada por raices y otros desechos.
- 2. Se sondeó, se excavó con maquinaria, se liberó provisional, mucho ensolve, se ocupa cambio de tuberia.

UBICACIÓN

2. Ex hacienda zaragoza

1. Calle allende

MATERIAL UTILIZADO

OBSERVACIONES

REPORTE FOTOGRAFICO



7

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	3 de julio de 2025	
CUADRILLA	HECTOR DELGADO, JOSE ANTONIO, ESTE	BAN, LUIS ENR	IQUE GUTIERREZ	
			UBICACIÓN	
colonia la blan	sasolve de linea general de drenaje en ca, se ocupa maquina ya que se siente un astante grande.	1. Guarderia		
2. Se escarba a mano para ubicar tubo y hacer sondeo para sacar raices que bloquean la linea principal de		2. Parque Vehicular		
drenaje. 3. Se				
	bstruida por desechos de cosina en el DIF	3. tramo carretero entre Colonia Hidalgo y Glez Ortega		
Muncipal.	4.			
Selibera y se li	mpian desagües en elrastro municipal.			
MATERIAL UTILIZADO			OBSERVACIONES	
1/ 2 saco ceme	nto			
2.5 mts de tubo				



DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



ı	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	4 de julio de 2025
CUADRILLA	HECTOR DELGADO, ESTEBAN.LUIS ENRIQ	UE GUTIÉRREZ	
	ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN
grasa que se ac ubicar si se ocu	a 3 registros, se llenaron 2 carretillas de comula de la cocina, queda pendiente upa retro para buscar tuberia y hacer los arios para liberar la linea.	1. DIF MUNIC	CIPAL
	MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES







DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	7 de julio de 2025	
CUADRILLA	HÉCTOR DELGADO, LUIS ENRIQUE G, JAVIER GONZÁLEZ, RAYMUNDO, JOSÉ. ESTEBAN			
ACTIVIDADES REALIZADAS UBICACIÓN				


 Sondeo linea general de drenaje tapada, Colonia Gonzáles Ortega, linea junto a árboles, obstruida por raices.

1. Comunidad de Gonzalez Ortega.

MATERIAL UTILIZADO OBSERVACIONES

1 saco





DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



F	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	08 de julio de 2025
CUADRILLA	HÉCTOR DELGADO,LUIS ENRIQUE G, JAVIE	R GONZÁLEZ,	
y se liberó otro	ACTIVIDADES REALIZADAS e excavó con retroexcabadora, se localizó o registró, se localizó tapon en cocina, dos an obstruyendo el paso de residuos solidos	1.DIF MUNICI	UBICACIÓN PAL.
	MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES
Cemento:			

REPORTE FOTOGRAFICO



Tubos: 1,t pvc 4





DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	9 de julio de 2025
CUADRILLA	HÉCTOR DELGADO, LUIS ENRIQUE G, JAVI	ER GONZÁLEZ,	
	ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN
1. Se colocaron 4 tubos en la sanja que se relizó,se construyó registro y se acarreó tapa para colocarla en el registro.		1.DIF	
registro. 2. Se atiende reporte de linea general de drenaje, se trabaja con barillas y gusano, se logra liberar, salen estopas y fibras textiles, queda trabajando bien.		2. BARRIO DEL	. CHEPINQUE
	MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES
4 1/2 tubos			





DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



F	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	10 de julio de 2025	
CUADRILLA	ESTEBAN, JAVIER			
	ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
	eporte de linea general de drenaje raices, queda trabajando la linea, se de tuberia.	1. Calle Him	no Nacional	
2. Se trabaja para destapar drenaje en tapon causado por piedras y basura, se libera y queda trabajando. 3. Se trabaja destapando drenaje obstruido en el Rastro		2. Calle Miguel Hidalgo, Colonia la Blanca.		
funcional.	acan desechos animales y la linea queda 4. Se urada, la linea se esta obsoleta y con poca	3. Rastro Mu	unicipal.	
pendiente.		4. Calle 2da	Privada de Lopez Mateos, La Candelaria	
			OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO

1 2 3 4









1

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



ı	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	11 de julio de 2025
CUADRILLA	LUIS ENRIQUE G, JAVIER GONZÁLEZ		
	ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN
1. Se visitó dor	nicilio con regreso de agua le falta ajustar.	1. Calle Fago	aga
2. se desasolvá	registro, se sondeó, se liberó, se colocó		
tapa de registr	o nueva. 3.	2. Calle azuce	ena infonavit
Se trabaja para	liberar linea de drenaje bloqueada en		
calle Miguel Hi	dalgo, la linea queda trabajando bien,	3. Colonia La Blanca.	
auque tiene po	ca pendiente. 4. Se		
libera linea ger	neral de drenaje en CalleTopacio, la linea		
estaba tapada	con arena y residuos organicos e	4. Calle Topacio tras el Cbtis	
inorganicos.			
			OBSERVACIONES
Cemento:			
Tubos: 1,t pvc 4			

2



DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



ı	REPORTE DE ACTIVIDADES		SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	14 de julio de 2025
CUADRILLA	ENRIQUE G, ENRIQUE N, JAVIER GONZÁLE	z, RAYMUNDO	RAMOS, JOSÉ ANTONIO
	ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN
1. Se liberó y se	ondeó linea, estaba bloqueada por basura	1. Calle Hidal	go Sombreretillo
y bastantes tra	apos.		
2.Sondeo y libe	eracion de linea general de drenaje tapado	2. Col. Gonzál	ez Ortega Calle Benito Juárez
con muchas fib	oras metálicas y grasa 3. se		
sondeó linea d	e drenaje tapada, no se pudo liberar hace	3. Calle Julio T	Гаріа
falta excavar y	el tapon ya se detectó.		
			OBSERVACIONES











DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



ı	REPORTE DE ACTIVIDADES		SOMBRERETE	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	15 de julio de 2025	
CUADRILLA	HÉCTOR DELGADO,LUIS ENRIQUE G, JAVI	VIER GONZÁLEZ, ENRIQUE N, RAYMUNDO, JOSÉ, ESTEBAN		
	ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se limpió lin	ea de drenaje de calle Zacatecas hasta	1. Ampliacion	1 Lopez Mateos	
puente frente	a Bodega Ramírez se desasolvaron 3			
registros.		2. Calle Julio	Гаріа, Los Coroneles	
2. Se limpió y desasolvó tubería con Vactor.				
3. Se desasolvo	ó y se liberó linea con vactor en total 2	3. Calle fagoaga		
registros se tul	oo apoyo de pipa de agua potable.			
	MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	
		1		







DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



ı	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	16 de julio de 2025	
CUADRILLA	HÉCTOR DELGADO, LUIS ENRIQUE Gtz, JAVIER	GONZÁLEZ, ENF	RIQUE N,RAYMUNDO, JOSÉ, ESTEBAN	
	ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se sondeó li	nea tapada por residuos solidos, se liberó	1. Boulevar el	minero	
y queda traba	jando bien.			
2. se desasolvá	í registro y se liberó la linea general.	2. Calle segund	da la candelaria	
3. se ineyctó ag	3. se ineyctó agua y se succionaron lodos y ensolve de 2			
registros.	4.	3. Calle arechiga		
se inyectó agua	a y succionaron lodos, se desasolvó			
registro poca p	endiente por Iluvias	4. Col. La blanca calle José María Morelos		
	MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	
	IVIA I ERIAL OTILIZADO		ODSERVACIONES	
Ī		1		

REPORTE FOTOGRAFICO

1 2 3 4









DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



I	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	17 de julio de 2025	
CUADRILLA	RILLA HÉCTOR D, LUIS ENRIQUE G, LUIS ENRIQUE N, JAVIER G, RAYMUNDO R, JOSÉ H, ESTEBAN V			
	ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Sondeo y lib	eracion delinea de drenaje, queda	1. Cerrito de	Guadalupe	
trabajando bie	n.			
2. Se sondeó y se liberó linea y se desensolvaron		2. Col. González Ortega		
registros.		3. Calle la candelaria		
3. se terminó de limpiar linea inyección de agua y succión de lodos.		3. Calle la Call	idelai la	
4. Se trabaja con Vactor para mantenimiento de la red de drenaje mediante sondeo con agua a presion. 5. Sondeo		4. Calle Neptuno		
con vactor para	a mantenimiento de linea general de	5. Callejon Veracruz		
drenaje.				
			OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO

1 2 3 4



















DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	18 de julio de 2025
CUADRILLA			

SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	18 de julio de 2025	
CUADRILLA				
	ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Sondeo y lib	eracion de linea general, estaba obstruida	1. Esc. Margar	rita masa	
por raices y ot	ros residuos.			
2. se atiende re	eporte de linea bloqueada por la escuela	2.Colonia Lope	2.Colonia Lopez Mateos por UBR	
Miguel Auza, e	l problema es recurrente.			
3. Se acude a Calle las Playas se sondea y se sacan		3. Las playas tras CFE		
muchas toallit	as humedas y raices que causaban el			
bloqueo.				
4. En Calle allende se sodeó con presión y succión de		4. Calle Allend	le, Colonia Centro	
lodos con vact	tor, la linea quda trabajando bien.			

MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
Cemento:	
Tubos: 1 t nvc 4	

















DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	21 de julio de 2025
CUADRILLA			

1. se sondeó y se liberó linea general de drenaje, se	1. Barrio del Chep
repara tubo quebrado, quedala linea funcional. 2. Se	
excavó tubo de concreto aplastado, se liberó y se reparó,	2 Col. La blanca
queda trabajando bien.	

ACTIVIDADES REALIZADAS

2. Se usó vactor se sondeó y liberó en calle las Playas.

UBICACIÓN

1. Barrio del Chepinque

3. Calle las play	as
-------------------	----

MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
Cemento:	
Tubos: 1,t pvc 4	









DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



		1		
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	23 de julio de 2025	
CUADRILLA	ADRILLA HECTOR D, ENRIQUE N,RAYMUNDO RAMOS,JOSÉ HERNANDEZ,ESTEBAN VALLES			
	ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se sondeó li	nea con vactor y se libera en calle hidalgo.			
2. Se sondea lir	nea con vactor en guardería	1. Calle Hidalg	go	
3. se sondea y	ibera linea con vactor en calle himno	2. Guardería		
nacional.		3. Calle himno nacional		
4.Se sondea y l	ibera linea en benito juárez	4. Benito Juárez		
5. Se llevo tubo se excavo, no se termino falto sondeo		5. Mateo Gómez		
mucha raiz				
	MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO



Cemento: Tubos: 1,t pvc 4





DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



UBICACIÓN

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	24 de julio de 2025
CUADRILLA			

1. Se sondeó, se sacó mucho ensolve, linea con poca pendiente al 60% fluyendo.

2. Se terminó Zanja, se colocó tubería quedó trabajando linea de drenaje en Mateo Gómez.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1. Ex Hacienda Zaragoza
- 2. Mateo Gómez

MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
Cemento: 1/2 salo	
Tubos: 1 pieza	



DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



F	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	25 de Julio de 2025	
CUADRILLA	LUIS ENRIQUE NUÑEZ, RAYMUNDO RAMO	NOS,JOSÉ ANTONIO, ESTEBAN VALLES		
	ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se acudió a r	eporte calle benito juarez es de agua			
potable de bañ	os de la iglesia.	1. Col. Hidalgo		
2. Se sondeó li	nea se encontró muy lento el flujo, linea	2. Ex hacienda Zaragoza		
muy horizontal.		3. Villa Insurgentes		
3. Se sondeó y se liberó linea en la escuela de la				
comunidad, el	problema está en que la linea está			
saturada de rai	ices			
	MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	



DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	26 de julio de 2025	
CUADRILLA	RAYMUNDO RAMOS, JOSÉ ANTONIO HER	NANDEZ		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN		
1. se atiende re	eporte de drenaje tapado en la Calle			
principal del la	do de la iglesia se sondeó y se liberó la	1. Villa Insurg	gentes	
linea.				
MATERIAL UTILIZADO			OBSERVACIONES	
Cemento:				
Tubos:				



Tubos: 2 mts

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	28 de julio de 2025	
CUADRILLA	RAYMUNDO RAMOS, JOSÉ ANTONIO, EST	EBAN VALLES		
	ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se encontra	ron dos lineas tapadas por linea dañada,	1. El Arenal		
2. Se sondeó y	acer sondeo y se soluciona el problema. liberó linea en calle Cristobal Dominguez, ado por residuos solidos como estropajos das.	2. Calle Cristobal Dominguez El coronel 2		
	MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	
Cemento:				



Tubos:

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	29 de julio de 2025
CUADRILLA	RAYMUNDO RAMOS, JOSÉ ANTONIO, EST	EBAN VALLES	
	ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN
Se anduvo auxi	iliando a retro a hacer acequia y represa		
en el arroyo co	n la intencion de desviar flujo para	1. El peñasco	
reparar tuberia	que esta en mal estado, provocando que		
la linea corra d	e manera lenta.		
	MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES
Cemento:			



DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	30 de julio de 2025
CUADRILLA			

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se estubo bombeando agua para destapar tuberia se logro abatir el agua.

2. En Av. Himno Nacional se sondeó y se liberó linea obstruida por basura.

3. Se 3. Av. Himno Nacional se sondeo y se libero linea en Comunidad de San Martín, la linean se bloquea por residuos animales.

MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
Cemento:	
Tubos:	



Tubos:

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE	
SUPERVISOR:	JUAN MANUEL RAMIREZ EUZARRAGA	FECHA:	31 de julio de 2025	
CUADRILLA	RAYMUNDO RAMOS, JOSÉ ANTONIO, ES	STEBAN VALLES		
estaan movido blanco.	ACTIVIDADES REALIZADAS e libero linea se reubico brocal y tapa es por la corriente de agua en charco es lineas no se pudo liberar, mucho	1. Charco Bla 2. Calle 24 de	UBICACIÓN anco e febrero charco blanco	
C	MATERIAL UTILIZADO	<u> </u>	OBSERVACIONES	
Cemento:				



DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



ı	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	10 de julio de 2025
CUADRILLA	MIGUEL MENA, NAZARIO V	ARELA	•
2. Se reaizo la l	ACTIVIDADES REALIZADAS mpermeable en el techo del I limpieza de escombro con ra en el patio del DIF.	DIF 1. DIF Munici	UBICACIÓN ipal
	MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE



DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	11 de julio de 2025
CUADRILLA	JOSÉ ALDABA. NAZARIO VARELA		

ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1. Se realiza la rehabilitación en el techo del mercado donde se limpian canaletas de área de comedores.
- 2. se coloca impermeable con mala en área donde se humedese y gotea
- 3. se realizo un colado firme para arle salida al agua de 1.7x.50m

UBICACIÓN

1. Mercado Municipal

MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE
		1.7







DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	15 de julio 2025
CUADRILLA NAZARIO, MIGUEL MENA, MARTÍN SERRA		NO, JAVER, SA	MUEL CASTAÑEDA, JOSÉ ALDABA
	ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN
Se realiza desague de la pileta de la bibiloteca Municipal		1. SOMBRERE	TE
del barrio de la pila			

MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE









DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



UBICACIÓN

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	16 de julio de 2025
CUADRILLA	ROBERTO RAMIREZ, JOSE ALDABA,MANUEL,MIGUEL, NAZARIO, JAVIER,MARTÍN, JUAN		

Se realiza el mantenimiento de boulevard el minero donde se tapan 2 baches sobre la carretera y 2 baches sobre la banqueta de 1x1m, 2x1,2x.5m se realiza el desague de la pileta de biblioteca de barrio de la pila

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Sombrerete

MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE
.8m3 de grava	4bultos	4m2









DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



R	EPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	17 de julio de 2025
CUADRILLA	CUADRILLA SAMUEL CASTAÑEDA, MIGUEL,NAZARIO,JAVIER,MARTÍN, MANUEL, ROBERTO		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se realiza la limpieza en el boulevard el campesino en el desnivel, se limpia malesa y tierra 100m 2. se realiza la limpieza en el patio de la bodega de don vale, se mueven lantas viejas y material 3. se realiza desague de la pileta de la biblioteca		ega de don	UBICACIÓN
	MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE







DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	17 de julio de 2025
CUADRILLA	ILLA Martín Serrano, Samuel c, Roberto Ramirez, José A,, Manuel Segovia, Oscar Breceda, Miguel M, N		

ACTIVIDADES

Se inician trabajos de rehabilitación de pintura de la iglesia de San Pantaleón donde se incia blanqueando las 2. Boulevard el campesino paredes con cal y la cupula con pintura blanca binilica, se 3. Biblioteca usan 3 bultos de cal.

Se continua con la limpieza del boulevard el campesino al cortado del denivel, se limpan 50m

Se continua limpieza la pileta de la biblioteca municipal del barrio de la pila

UBICACIÓN

- 1. Iglesia de San Pantaleón

MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE









DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



UBICACIÓN

F	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	18 de julio de 2025
CUADRILLA	ROBERTO RAMIREZ, JOSÉ ALDABA, SAMUEL CASTAÑEDA, MANUEL SEGOVIA		

1. Se continua con la rehabilitación de la iglesia de San Pantaleón se blanquea toda la parte lateral derecha se usan 3 blts de cal

ACTIVIDADES

1. Iglesia de San Pantaleón

MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE









DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



F	REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:		SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO		FECHA:	2:	1 de julio de 2025
CUADRILLA	Martín Serrano, Javier, Man	uel Segovia			
	ACTIVIDADES			UBIC	ACIÓN
Se termina con gastan 7 bultos	la rehabilitación de la iglesia	a en total se	1. Iglesia de S	an Pantaleón	
	MATERIAL		CEMENTO		TOTAL SUPERFICIE



DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	22 de julio de 2025
CUADRILLA	A Martín Serrano, Javier, Roberto Ramirez, Julio delgado, Manuel Segovia, Oscar Breceda		

ACTIVIDADES UBICACIÓN

Se realiza la limpieza de techo del hospial comunitario se 1. Calle Bracho destapan desagues y canales.

Se realiza mantenimiento de la fuente ubicada en calle bracho se cuela en cantera quebrada.

se realiza la demolición para la construcción de pozo de vicita, en calle las playas se bachea la excavación para encontrar tubería

- 2. Calle las playas
- 3. Hospital comunitario

MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE









DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



F	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	23 de julio de 2025
CUADRILLA	Martín Serrano, Javier, Roberto Ramirez, Julio delgado, Manuel Segovia, Oscar Breceda		

Se continua con el mantenmiento de fuentes en calle bracho, dode se coloca cemento en áreas quebrada y se termina.

ACTIVIDADES

Se contnua excavando para encontrar tubería de drenaje en Calle las playas

Se incia la limpieza de cunetas de la carretera 45 altura el el panteón, se limpian 30 m se retira desague

- UBICACIÓN
 1. Calle Bracho
- 2. Calle las playas
- 3. Carretera 45

MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE
	4 de 25 kg	





DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



F	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	23 de julio de 2025
CUADRILLA	Martín Serrano, Javier, Roberto Ramirez, Julio delgado, Manuel Segovia, Oscar Breceda		

UBICACIÓN **ACTIVIDADES**

Se continua con el mantenmiento de fuentes en calle bracho, dode se coloca cemento en áreas quebrada y se termina.

Se contnua excavando para encontrar tubería de drenaje en Calle las playas

Se incia la limpieza de cunetas de la carretera 45 altura el el panteón, se limpian 30 ml se retira desague

1. Calle Bracho

- 2. Calle las playas
- 3. Carretera 45

MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE
	4 de 25 kg	







DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



l	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	Martes 1 de julio de 2025
CUADRILLA	SAMUEL CASTAÑEDA		
1. Se arrima ar	ena y tabiques para pozo de visita	UBICACIÓN zo de visita 1. Calle azucena col. La infonavit	
		2. Refugio de	e los pozos
2. Se cargan 20 llantas de relleno sanitario para bodega en estación de ferrocaril			
3. Se recibe	n 20 bts de cemento de ferre el general		
	MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES



DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	2 de julio de 2025
CUADRILLA	SAMUEL, JAVIER ANGEL		
utilizan 3bts de	uegos de usos multiples en comunidad se e cemento. 2. se pintan ocan alrededor de juegos de usos	Refugio de la	UBICACIÓN os pozos
	MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES



DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE	
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	Jueves 3 de julio de 2025	
CUADRILLA	JAVIER, SAMUEL, ANGEL, MANUEL	·		
UBICACIÓN				

- Se arrima escalera para revisión de techo de biblioteca de calle 5 de mayo, se limpia techo y se quita mezcla suelta y membrana suelta.
 C. Magnesi
- 2. Se acarrea gravarena y 1 bto de cemento para bacheo e C.magnesio lomas del consuelo
- 3. Se continua con la rotulación en calle heroico colegio militar.
- 4. se reciben 6 latas de impermeabilizante, 1 rollo de membrana de 100mts y 2 rodillos.
- 5. se recoge material sobrante en C. fogaga la pila y c. Gustavo

- Ribliotoca
- 2. C. Magnesio lomas del consuelo
- 3. Calle heroico Militar

MATERIAL UTILIZADO OBSERVACIONES





DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



R	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE
	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes 4 de julio de 2025
CUADRILLA	MIGUEL MENA, JAVIER DELGADO, ANGEL	ALDAVA, NAZ	ARIO VARELA
patio del DIF. C mantenimiento 2. Se localiza ur liberan hacieno generada en la 3. se enrazan lo 1/2 bto de cem	n registro y compañeros de drenaje lo lo sondeo y sacando mucha grasa cocina de las instalaciones. es 2 registros a la altura de piso se utiliza	1.DIF	UBICACIÓN
	MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES



DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



ı	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE	
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	Lunes 7 de julio de 2025	
CUADRILLA	SAMUEL CASTAÑEDA, ANGEL ALDAVA, N	, MANUEL SEGOVIA		
1. Se continua militar.	con la rotulación en C. heroico colegio	1. DIF	UBICACIÓN	
2. Se levanta n cocina en el DI	nembrana suelta en techo de área de F			
3. Se impermeabiliza la cocina, se le coloca membrana nueva, se utiliza 1 lata de 19 lts área de 23.5m2				
	MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	



DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	Martes 8 de julio de 2025
CUADRILLA	SAMUEL CASTAÑEDA, JAVIER DELGADO, ANGEL ALDAVA		

- 1. Se destapa tuberia de drenaje tapada de cocina, se repara tuberia se coloca 2 codos nuevos y se colocan pieza de piso.
- 2. se continua con rotulación en C. heroico Colegio Militar
- 3. se reciben 3lts de resistol de ferre el general 4. se comienza registro se intalan 2 tramos de tubo de 8" para desplante de registro, se termina registro se utilizan 2 bts de cemento.

- UBICACIÓN
- 1. DIF
- 2. C. Heroico Colegio Militar

MATERIAL UTILIZADO OBSERVACIONES





DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



ı	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	Miercoles 9 de julio de 2025
CUADRILLA	MIGUEL MENA,NAZARIO VARELA, JAVIER	DELGADO	
drenaje en el dif.		1. DIF	UBICACIÓN
2 Se instala hr			o Colegio Colegio Militar
	2. Se instala broncal a registro de drenaje3. Se continua con la rotulación en Calle Heroico Colegio		
4. se recibe ur	Militar. n plancha, 1 conector y tuerca de unión en stema de guarderia Municipal		
	MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES




DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



F	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves 10 de julio de 2025
CUADRILLA	RILLA SAMUEL, JAVIER, ANGEL, MANUEL		
1. Se continua rotulando en Calle Heroico		UBICACIÓN 1. C. Heroico militar	
2. Se aplican mesclas de cemento blanco pega piso,marmolina, resistol para tapar gretas en el techo de la biblioteca 3. Se recibe 1 tramo de tubo 2" de soldadura, se lleva		2. Biblioteca C	·
	MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES




DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



ſ	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	Jueves 17 de julio de 2025
CUADRILLA	CARLOS JAQUEZ, FARNCISCO	O CARDONA	
los separadore 1.60x1.75x1.20	ACTIVIDADES REALIZADAS liseñar el tapango de don va s de diferentes medidas) para las tarimas puedan ens , ya que se encuentra en des	samblar	UBICACIÓN icular
	MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE
		CLIVILIATO	
	PTR		30m2



DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	Viernes 18 de julio de 2025
CUADRILLA	CARLOS JAQUEZ, FARNCISCO	O CARDONA	
	ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN
entarimado, te	soldar tapango de don vale y niendo medidas diferentes lo pueden quedar en el tapango 1.17 y 1.20	os	lel tren
	MATERIAL	CEMENT	O TOTAL SUPERFICIE
	PTR		30m2




DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



F	REPORTE DE ACTIVIDADES	LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	21 de julio de 2025
CUADRILLA	CARLOS JAQUEZ, FARNCISCO CARDONA		
	ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN
mitad, quedan	n el tapango de don vale se corta a una do como largo un maximo de 3mts, se le una mitad y a la otra enjaes paraq uedar armable	Estación del t	ren
	MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE
			11 tapangos de 6 mts



DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



UBICACIÓN

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	22 de julio de 2025
CUADRILLA	CARLOS JAQUEZ, FARNCISCO CARDONA		

Se empieza a trabajar en los juegos infantiles, se termina Estación del tren de pintar pasamanos y terminando se comienza a fabricar sube y baja, se hacen cortes se puntes y se hacen cordones en burros (Bases de sube y baja)

ACTIVIDADES REALIZADAS

MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE
Placa 1/2 tubular de 2/2		30m2









DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE	
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	23 de julio de 2025	
CUADRILLA	CARLOS JAQUEZ, FARNCISCO CARDONA	A		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN		
Se continua soldando el pasa manos y se hacen los		Estación del t	tren	

brazos de sube y baja, se soldan y se hacen los asientos junto con las agarraderas se termina el sube y baja y se prepara para pintar

Se comienza a hacer cortes para la nueva resbaladilla se termina el asiento y placa

MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE
PTR		30m2









DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



UBICACIÓN

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	Viernes 25 de julio de 2025
CUADRILLA	CARLOS JAQUEZ, FARNCISCO CARDONA. MANUEL, VALENTÍN, ISAAC, ROBERTO, JUAN CARLOS, SERGIO		

Se comienza a soldar la estructura para quedar completa, se ponen remaches faltantes con oijas, se agregan pedazos de lámina faltantes y se empieza a pintar.

Se hacen barrenos para anclar estructura

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. La noria de San Pantaleón

MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE
Pintura, pijas, broca,concreto,tornillos,		
espansivo		







DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	Viernes 18 de julio de 2025
CUADRILLA	CARLOS JAQUEZ, FARNCISCO CARDO	ONA,SERGIO,VALENT	ΓÍN, ISAAC
	ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN
de arco, la cua	erena se encontraba una estructura co l fue cortada en 3 partes y transporta de la Noria de San Pantaleón	-	ena la noria
	MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE
			30m2









DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	28 de julio de 2025
CUADRILLA	SERGIO, CARLOS J, FRANCISCO C, OSCAR B, ROBERTO, MARTIN, JUAN CARLOS, JULIO CESAR, JAVIER		

ACTIVIDADES REALIZADAS

Cuadrilla 1: Se bacheo en las calles San Martín cruz de moros: rehabilitación baches con una dimensión de:

1. 1.92x0.93x10= 1.786m3

2. 0.95x0.32x0.10=0.304m3

3. 1.28x1.06x15=20.352m3

Cuadrilla 2: Se hace limpiza de áreas de desague

avanzando limpieza de 50m2

Cuadrilla 3: Se termina escalera de resbaladilla, se

termina las patas de la resbaladila

UBICACIÓN
1. Sombrerete Cabecera

MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE
Grava 10m3 Arena 12m3	3 bultos de 50kg	1.758m3 0.39 m3 20.352m3









DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



UBICACIÓN

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	29 de julio de 2025
CUADRILLA	SERGIO H.MANUEL S, ROBERTO, JULIO,OSCAR B, MRTIN,JAVIER, CARLOS J, FRANCISCO C		

ACTIVIDADES REALIZADAS

CUADRILLA 1. Se empieza a pintar en oficinas del DIF

CUADRILLA 2: Se continua bacheando en la Calle San

Martín, se termino de bachear

CUADRILLA 3: Se continua limpiando las lineas de desague enfrente del panteón se avanzan 5 mts CUADRILLA 4: Se termina patas y Sportes de escalera 1. Sombrerete Cabecera

MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE
Arena-Grava .06m3	3 bultos dee 50kg	71.028 cm3









DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	30 de julio de 2025
CUADRILLA	SERGIO H.MANUEL S, JULIO,OSCAR B, MRTIN,JAVIER, CARLOS J, FRANCISCO C, JUAN C,		

ACTIVIDADES REALIZADAS

CUADRILLLA 1: Se continua bacheando en calle San

Martín se tapan 5 baches

CUADRILLA 2: Se continuá pintando en las oficinas del DIF una dimensión de 100m2 se pinta azul y blanco. CUADRILLA 3: Se comienza a poner laminas que la iglesia cristiana "VICTORIA EN CRISTO" pijando un total de 10 laminas

CUADRILLA 4: Se termina de soldar resbaladilla falta pulir

UBICACIÓN
1. Cabecera Sombrerete

MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE
		30m2



DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	31 de julio de 2025
CUADRILLA	JUAN C, MANUEL S, JAVIER, MARTIN, ROBERTO, OSCAR B, FRANCISCO C, JULIO, CESAR, CARLOS, SERG		

ACTIVIDADES REALIZADAS

CUADRILLA 1. Se continua bacheando en calle San Martín t tapan 3 baches y medio con dimensión de 1.44x78x10, 1.39x62x10,2.18x67x10

CUADRILLA 2. Se continua pijando laminas en la iglesia evangelica VICTORIA EN CRISTO se arriman 40 láminas CUADRILLA 3. Se continua pintando oficinaas del DIF se termina de pintar la primera oficina de 4x5 y tambien se pintan 2 puertas de madera

UBICACIÓN

1. Cabecera Municipal

MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE
Pintura en aceite 2.5 de grava arena láminas	1.5 de 50kg	3406.1







DIRECCION MAQUINARIA PESADA

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



		SUPERVISOR	ING. SERGIO ALONSO ZEPEDA HERRERA
REPORTE DE	NOTA: MANTENIMIENTO EN RELLENO	LUGAR:	SOMBRERETE
ACTIVIDADES S	SANITARIO	FECHA:	DEL 1 AL 4 DE JULIO DE 2025

BULLDOZER: 41 D6D OPERADOR: JUAN MANUEL ESQUIVEL ORTIZ

HORA DE INICIO: 8:00 am **HORA DE TERMINO:** 15:00 pm

ACTIVIDADES REALIZADAS

MANTENIMIENO EN RELLENO SANITARIO MEDIANTE ARRASTRE, ACOMODO Y COMPACTACIÓN DE BASURA PARA POSTERIORMENTE TAPAR CON TERRAPLEN.













DIRECCION MAQUINARIA PESADA

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



		SUPERVISOR	ING. SERGIO ALONSO ZEPEDA HERRERA
REPORTE DE	NOTA: MANTENIMIENTO EN RELLENO	LUGAR:	SOMBRERETE
ACTIVIDADES	SANITARIO	FECHA:	DEL 7 AL 11 DE JULIO DE 2025

BULLDOZER: 41 D6D OPERADOR: JUAN MANUEL ESQUIVEL ORTIZ

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINO: 15:00 pm

ACTIVIDADES REALIZADAS

MANTENIMIENO EN RELLENO SANITARIO MEDIANTE ARRASTRE, ACOMODO Y COMPACTACIÓN DE BASURA PARA POSTERIORMENTE TAPAR CON TERRAPLEN.













DIRECCION MAQUINARIA PESADA

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



		SUPERVISOR	ING. SERGIO ALONSO ZEPEDA HERRERA
REPORTE DE	NOTA: MANTENIMIENTO EN RELLENO	LUGAR:	SOMBRERETE
ACTIVIDADES	SANITARIO	FECHA:	DEL 14 AL 18 DE JULIO DE 2025

BULLDOZER: 41 D6D OPERADOR: JUAN MANUEL ESQUIVEL ORTIZ

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINO: 15:00 pm

ACTIVIDADES REALIZADAS

MANTENIMIENO EN RELLENO SANITARIO MEDIANTE ARRASTRE, ACOMODO Y COMPACTACIÓN DE BASURA PARA POSTERIORMENTE TAPAR CON TERRAPLEN.













DIRECCION MAQUINARIA PESADA

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



		SUPERVISOR	ING. SERGIO ALONSO ZEPEDA HERRERA
REPORTE DE	NOTA: MANTENIMIENTO EN RELLENO	LUGAR:	SOMBRERETE
ACTIVIDADES	SANITARIO	FECHA:	DEL 21 AL 24 DE JULIO DE 2025

BULLDOZER: 41 D6D OPERADOR: JUAN MANUEL ESQUIVEL ORTIZ

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINO: 15:00 pm

ACTIVIDADES REALIZADAS

MANTENIMIENO EN RELLENO SANITARIO MEDIANTE ARRASTRE, ACOMODO Y COMPACTACIÓN DE BASURA PARA POSTERIORMENTE TAPAR CON TERRAPLEN.













DIRECCION MAQUINARIA PESADA

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



		SUPERVISOR	ING. SERGIO ALONSO ZEPEDA HERRERA
REPORTE DE	NOTA: MANTENIMIENTO EN RELLENO	LUGAR:	SOMBRERETE
ACTIVIDADES	SANITARIO	FECHA:	DEL 28 de julio AL 1 de agosto DE 2025

BULLDOZER: 41 D6D OPERADOR: JUAN MANUEL ESQUIVEL ORTIZ

HORA DE INICIO: 8:00 am HORA DE TERMINO: 15:00 pm

ACTIVIDADES REALIZADAS

MANTENIMIENO EN RELLENO SANITARIO MEDIANTE ARRASTRE, ACOMODO Y COMPACTACIÓN DE BASURA PARA POSTERIORMENTE TAPAR CON TERRAPLEN.











