



JEFE DE DEPARTAMENTO: Carlos Torres

ELÉCTRICO ASIGNADO: Eugenio - Mauricio - L. Gerardo - Juan - Jesús V

DÍA PROGRAMADO: DOM LUN X MIE JUE VIE SAB 6-D

CABECERA O COMUNIDAD: Cabecera Mpal.

FECHA DE SOLICITUD: 20 de marzo de 2016

FECHA PROGRAMADA: 31-Mar-26

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REQUERIDO

INFORME DEL TRABAJO REALIZADO

- * Plazuela Belen Mata. Se instalaron y conectaron Focos en la Fuente de dicha Plazuela.
- * Plazuela San Francisco. Se arreglaron 3 faroles en arbotante y se instaló el reflector 400w (Se les puso foco led 50w en F)
- * Barrio La Pila, se instalaron y conectaron Focos en la Fuente de dicha colonia, se instaló el reflector 400w y se reparó Farol con Foco 30w.
- * Plazuela Belen Mata se instaló el cámara de Vigilancia
- * Estación, se conectó cableado a vagones del trenecto para funcionamiento de sus luminarias y se le instaló convertidor
- * Calle Venustiano Carranza, se reparó lámpara led y se reparó área de Alumbrado Público
- * Barrio La Pila, se instaló y conectó cámara de Vigilancia

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL
 SERVICIO
 Y AYUDANTE

FIRMA DEL DELEGADO
 O SOLICITANTE

[Handwritten signature]

Vehículo #121