



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

N° de oficio: DOP-137/2026

Asunto: Informe de actividades
Sombrerete, Zacatecas, 7 de abril del 2026

TEC. HILDA ARACELY SANCHEZ BUENROSTRO
JEFA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
P R E S E N T E

Por medio del presente me dirijo a Usted, para saludarla y desearle éxito en sus actividades diarias, y así mismo hacerle entrega del Informe de las actividades realizadas durante el mes de **ENERO DE 2026** en el Departamento de Obras públicas.

Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y reciba un cordial saludo quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE


ING. JAVIER ESTRADA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

OBRAS PÚBLICAS
SOMBRERETE
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!

C.C.P.A.

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	LUIS ENRIQUE GUTIERREZ	FECHA:	viernes, 2 de enero de 2026
CUADRILLA	HECTOR, ESTEBAN, ANTONIO Y PABLO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se acudió a la Comunidad de Alfredo V. Bonfil para atender reporte de drenaje tapado, la línea se encuentra totalmente bloqueada por raíces.</p> <p>2. Igualmente se acude a los baños de presidencia donde el problema es una llave de un mingitorio que no funciona.</p>		Alfredo V. Bonfil	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	LUIS ENRIQUE GUTIERREZ	FECHA:	lunes, 5 de enero de 2026
CUADRILLA	HECTOR, ESTEBAN, ANTONIO Y PABLO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se acudió a la Comunidad de Ex Hacienda Zaragoza para atender reporte de drenaje tapado, se sondean 4 registros sin poder liberar, se checa desagüe en el arroyo donde se encuentra el problema.</p> <p>2. Se hace tapa para registro con armazón recuperada de una tapa que se encontraba en mal estado.</p> <p>3. Se marca drenaje para conexión particular.</p>		<p>1. Ex Hacienda Zaragoza</p> <p>2. Estación de Ferrocarril.</p> <p>3. Genaro Codina</p>	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	
13 kg de cemento		1.5 hrs extra	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 7 de enero de 2026
CUADRILLA	HECTOR, ESTEBAN, ANTONIO, PABLO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se atiende reporte de drenaje tapado por campo de unidad deportiva Olvera en el cual había escurrimiento de aguas negras sobre el camino.</p> <p>2. Se hacen armazones para más tapas de registros y se fabrican dos tapas para registro.</p> <p>3. Se trabaja por el Sombrerillo para rehabilitación de registro y se limpia pozo de visita.</p> <p>4. Se atendió solicitud realizada por jefa del Mercado Municipal en donde se checaron los baños y se encuentran trabajando normal, por lo pronto no presentan problemas.</p> <p>5. Se atiende reporte en instalaciones de la SADER, no se logró liberar, la alternativa es abrir en el baño para sondear, se platicó con la directora y autorizó, solo que</p>		<p>1. Campo Deportivo Olvera</p> <p>2. Estación de Ferrocarril</p> <p>3. Sombrerillo</p> <p>4. Mercado Municipal</p> <p>5. SADER</p>	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	
1 bulto de cemento			

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 8 de enero de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, ANTONIO, PABLO, RAYMUNDO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se acudió a las oficinas de SAGARPA para atender reporte de drenaje tapado, al realizar la inspección y sondeo en líneas no se logró liberar. 2. Se sacó nivel en línea de drenaje y se comenzó a colocar cama de arena para la colocación de tubería de 8".		UBICACIÓN 1. SAGARPA 2. Policia Municipal	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 9 de enero de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, ANTONIO, PABLO, RAYMUNDO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se continua con los trabajos para destapar drenaje en SADER el cual se logra localizar el registro que se encontró completamente saturado de raíces. 2. Se acudió a la Escuela Secundaria Técnica #8 para atender reporte sobre un drenaje tapado fue necesario realizar sondeo de la línea para su liberación y la línea queda funcionando.		UBICACIÓN 1. SADER 2. E.S.T #8	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 12 de enero de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, ANTONIO, PABLO, RAYMUNDO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se acudió a la Comunidad de Charco Blanco para llevar a cabo la nivelación de zanja para dar la pendiente quedando al 5.5 % para luego proceder a realizar la instalación de tubería donde se instalaron 8 tubos de 8".		UBICACIÓN Charco Blanco	
MATERIAL UTILIZADO 8 tubos de 8"		OBSERVACIONES Quedan pendiente 9 metros de tubo de 8" y fabricación de un pozo de visita	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 13 de enero de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, ANTONIO, PABLO, RAYMUNDO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se acudió al domicilio para libera línea del peñasco, el cual se ocupa la retro para realizar sondeo para sacar raíces que están dentro del tubo. 2. Se atendió reporte realizado sobre un drenaje tapado en Santa Rita, donde se realizó sondeo de la línea para destapar el cual había presencia y acumulación de raíces y fibras. Se taparon orificios generados por los sondeos con mezcla.		UBICACIÓN 1. Calle Joel Ochoa Barrio de el peñasco 2. Santa Rita	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	
1 bulto de cemento			

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 14 de enero de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, ANTONIO, PABLO, RAYMUNDO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se acudió a la Comunidad de Charco Blanco para Continuar con la instalación de tubería faltante en línea de drenaje, el cual se colocaron 9 metros de tubería de 8", se colocó la tapa del registro y queda pendiente pega brocal y fabricar registro.</p> <p>2. Se instalaron 4 tubos de 8", se sacó nivel y se colocó la cama de arena para dar pendiente a la línea de drenaje.</p>		<p>1. Charco Blanco</p> <p>2. Detrás de policia Municipal</p>	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	
9 METROS DE TUBO DE 8" = 1 1/2			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 15 de enero de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, ANTONIO, PABLO, RAYMUNDO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se atendió reporte de drenaje realizado en oficinas de obras públicas en donde se acudió a revisar línea de drenaje y al realizar los sondeos salieron muchas fibras, lo que provoca el taponamiento, la línea queda funcionando correctamente.</p> <p>2. Se acudió al arroyo del diezmo donde se instalaron 2 tubos de 8", la línea queda trabajando correctamente, quedó pendiente tapar zanja y rehabilitar gavión.</p> <p>3. Se continua con la instalación de tubería de 8".</p>		<p>1. Calle Piña</p> <p>2. Arroyo del Diezmo</p> <p>3. Detrás de Policia Municipal</p>	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	
2 DE CEMENTO 2 TUBOS DE 8"		Queda pendiente tapar zanja y rehabilitar gavión.	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 16 de enero de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, ANTONIO, PABLO, RAYMUNDO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se atendió reporte de drenaje tapado, en el cual había escurrimientos de aguas negras por el camino, lo que provocaba malos olores y fuente de contaminación para la ciudadanía.</p> <p>2. Se acudió a la Comunidad de Estación Frio para realizar la inspección de línea general de drenaje, en el cual fue necesario realizar el cambio de una tapa que se encontraba dañada</p>		<p>1. Calle Genaro Codina</p> <p>2. Comunidad de Estación Frio</p>	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 19 de enero de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, ANTONIO, PABLO, RAYMUNDO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se acudió al Rastro Municipal para atender reporte de línea tapada se realizaron sondeos para su liberación, cabe mencionar que es necesario el cambio de un tramo de tubo para evitar el taponamiento.</p> <p>2. Se liberó línea el cual se encontraba saturada de raíces.</p> <p>3. Se destapa línea particular que se ensolvo por que andaban levantando cimientos.</p>		<p>1. Rastro Municipal</p> <p>2. Calle Los Angeles</p> <p>3. Calle Tepeyac</p>	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 20 de enero de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, ANTONIO, PABLO, RAYMUNDO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se encofro un tubo de 8" a base de cemento y piedra y se tapó zanja, luego se procedió a instalar gavión. 2. Se acudió al Rastro Municipal para continuar con actividad pendiente sobre la instalación de 1 tubo para mejor funcionamiento de la línea donde fue necesario excavar zanja con ayuda de la retroexcavadora.		UBICACIÓN 1. Arroyo San Judas 2. Rastro Municipal.	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	
1 TUBO DE 8" 2 BULTOS DE CEMENTO			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 21 de enero de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, ANTONIO, PABLO, RAYMUNDO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se fabrica registro en línea principal del Rastro Municipal, en la cual se gastaron 40 tabiques 1 de cemento.		1. Rastro Municipal	
2. Se continua con la colocación de tubería en línea de drenaje, donde se instalaron 4 tubos de 8".		2. Detrás de Policia Municipal.	
3. Se revisó fuga en arroyo, pero no se detectaron aguas negras.		3. Arroyo del Coronel	
4. Se revisó línea que falta conectar saliendo por un terreno particular, falta conectar a emisor y cruza por gaviones de arroyo de las huertas.		4. Calle Candelaria Col. Del Valle	
5. Se parchó tubo quebrado en Calle, se colocó pedazo de tubo nuevo y se encofro con cemento.		5. Calle Vergelitos	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 22 de enero de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, ANTONIO, PABLO, RAYMUNDO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se liberó línea la cual se encontraba saturada por cebo. 2. Se liberó línea la cual se encontraba saturada por raíces. 3. Se continúa trabajando en Rastro Municipal donde se tapó la zanja con tierra y se acomodaron rejillas de protección en el tubo que se cambió. 4. Se reacomodo gavión que se removió para conectar tubería.		UBICACIÓN 1. La Cueva, frente a chicharrones romeros 2. Calle Himno Nacional 3. Rastro Municipal 4. Arroyo de San Judas.	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 23 de enero de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, ANTONIO, PABLO, RAYMUNDO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN		
1. Se acudió a la Comunidad de Flores García para atender reporte de drenaje donde se ponen a trabajar 5 línea de drenaje, cabe mencionar que el tubo se encuentra dañado aproximadamente 40 metros y la línea tiene muy poca pendiente.	Flores García		
MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES		

REPORTE FOTOGRAFICO

BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 26 de enero de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, ANTONIO, PABLO, RAYMUNDO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se destapó línea de drenaje que se encontraba saturada por raíces. 2. Se destapó línea que se encontraba obstruida por acumulación de toallitas húmedas. 3. Se liberó línea general. 4. Se llevó a cabo la fabricación de brocales y tapas que serán utilizadas para rehabilitación de tapas dañadas.		UBICACIÓN 1. Frente a Guardería Municipal 2. Calle Patriotismo 3. Privada Nogales "La Cantera"	
MATERIAL UTILIZADO 3 BULTOS DE CEMENTO 1 VARILLA DE 3/8		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 27 de enero de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, ANTONIO, PABLO, RAYMUNDO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se acudió a la comunidad del Arenal para atender reporte de drenaje fue necesario realizar la colocación de 1 tubo de drenaje de 8" para sustituir tubo dañado. 2. Se llevó a cabo el cambio de 2.5 m de tubo de 8" para sustituir tubería llena de raíces.		UBICACIÓN 1. El Arenal 2. Alfredo V. Bonfil	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 28 de enero de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, ANTONIO, PABLO, RAYMUNDO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se acudió a la Comunidad de Ejido Independencia en donde se liberó la línea general del drenaje que se encontraba tapada por fibras y plástico.		UBICACIÓN Ejido Independencia	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



3



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, ANTONIO, PABLO, RAYMUNDO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se acudió nuevamente a la Comunidad de Ejido Independencia para lograr libar línea de drenaje el cual quedo trabajando correctamente.		1. Ejido Independencia	
2. se realizó el cambio de brocal y tapa de registro nuevo, queda pendiente la liberación del tubo ya que se encuentra lleno de raíces.		2. Frente a CONAFE	
3. Se destapo línea de drenaje en baños del Campo Llerena.		3. Campo Llerena	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 30 de enero de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, ANTONIO, PABLO, RAYMUNDO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se continua con la liberación de la línea de drenaje que se encontraba saturada de raíces, quedando pendiente realizar el bacheo.		UBICACIÓN 1. Frente a CONAFE	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	martes, 13 de enero de 2026
CUADRILLA	ROBERTO, SAMUEL		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se terminó de colar área de calle demolida de piedra azul y cemento, un área total de 18.32 m2 2. En Calle Luz Rivas de Bracho sur se realizó demolición de piedra azul con ayuda del rotomartillo esto a causa del levantamiento por raíces con las medidas de 1.2*2.3 m3 solo se coló el 20%.		UBICACIÓN 1. Av. Hidalgo 2. Calle Luz Rivas de Bracho	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	miércoles, 14 de enero de 2026
CUADRILLA	SAMUEL, ROBERTO, JOSE Y MANUEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se realiza el mantenimiento sobre la calle Alfonso de Llerena donde se reparan 3 partes de banqueteta y se tapasn 2 baches que fue necesario utilizar elrotomartillo, para su rehabilitación.</p> <p>Banqueta: 1.1*1= 1.1 m2 1*.40= 0.4 m2</p> <p>Baches: 2*.70 = 1.4 m2 2.2*1.20 = 2.64 m2</p>		<p>1. Calle Alfonso de Llerena</p>	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

jueves, 15 de enero de 2026

CUADRILLA SAMUEL, MIGUEL, JUAN, JOSE, NAZARIO, MANUEL, JAVIER.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se inician los trabajos de rehabilitación de la calle independencia esquina con Av Aréchiga donde se abren partes dañadas con rotomartillo de piedra azul y se tapan con concreto y piedra nueva con las siguientes medidas:

1.9	1.1	2.09
0.9	0.5	0.45
0.9	0.7	0.63
0.8	0.8	0.64
1.7	1.3	2.21
0.9	0.6	0.54
0.9	0.7	0.63
0.5	0.4	0.20
0.9	0.9	0.81
2.0	0.9	1.80
0.8	1	0.80

UBICACIÓN

1. Col. Centro

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	viernes, 16 de enero de 2026
CUADRILLA	SAMUEL, JOSE, JUAN Y OSCAR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se continua con la rehabilitación y mantenimiento, esta vez en Calle Independencia con esquina de la Av. Arechiga donde se abren con ayuda del rotomartillo un total de 6ml de concreto para poder realizar el cambio de tubería de galvanizado por tubo plus, y se vuelve a tapar con cemento.		UBICACIÓN 1. Calle Independencia con esquina de la Av. Arechiga	



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	lunes, 19 de enero de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN		
Se realizó la demolición de concreto dañado en rodapié de la Av. Hidalgo, donde se abre un total de 16m*.60 y se acarreo material para su acomodo como lo es arena y grava.	Av. Hidalgo		

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	martes, 20 de enero de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS En Av. Hidalgo se realizó el colado con concreto un área demolida con rotomartillo de 16*.6 un área total de 9.6 m2. Se continuo con la demolición de áreas dañadas de rodapié y piedra azul con rotomartillo, un área de 4.50*1.2 m	UBICACIÓN Av. Hidalgo		

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

miércoles, 21 de enero de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó el colado del área demolida en Av. Hidalgo, continuando con la demolición de otra parte dañada, en total se colaron 9.1*1 m de rodapié y piedra azul.

UBICACIÓN

Av. Hidalgo

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

jueves, 22 de enero de 2026

CUADRILLA


ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se realiza la rehabilitación de la calle Genaro Codina donde se afina un bache y se realiza la demolición con rotomartillo de un área sumida de piedra azul. Se abre con rotomartillo un área sumida de piedra azul de 3.90x2.40m y 1.70x1m.
Se tapan 2 baches de piedra azul de: 1.80x80 m y 1.70x.90 m se utilizaron 2 bultos de cemento.

UBICACIÓN

1. Calle Genaro Codina

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	viernes, 23 de enero de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS Se realizó la rehabilitación de la Av. Hidalgo donde se abren 3 partes dañadas de rodapié con rotomartillo y se vuelven a colar con una superficie de: 1. 1.50*.60 2. 2.8*1.4 3. 3.7*.60 + 1.80*1 Se realizó la limpieza de escombros de los baches rehabilitados anteriormente de la Av. Hidalgo con apoyo de la retroexcavadora.		UBICACIÓN 1. Av. Hidalgo	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	lunes, 26 de enero de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN		
Se realizó la rehabilitación sobre calle alrededor del Jardín Zaragoza de la piedra, donde se retira piedras sueltas que se encontraban en mal estado y hundidas, en total se arreglaron 24 piedras, se profundiza y se vuelve a colocar.	Jardín Zaragoza		

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	martes, 27 de enero de 2026
CUADRILLA	SAMUEL, MARTIN, GUSTAVO, FELIPE, JOSE ANGEL, FRANCISCO Y SERGIO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se inician los trabajos de rehabilitación en área sumida sobre la esquina del jardín constitución, Se realiza demolición con rotomartillo de una area sumida de piedra azul un area de 2.53+ (2*1.6). Se realiza el relleno con material de banco y se vuelve a tapar con cemento y piedra azul.		UBICACIÓN Jardín Constitución	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

miércoles, 28 de enero de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se termina de retirar material lodoso y se rellena con material de banco

UBICACIÓN

En calle Zacatecas

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	jueves, 29 de enero de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN		
Se realiza la rehabilitación de escalones del atrio de la iglesia se gasta 1 bulto de 25kg			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	viernes, 30 de enero de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS Se llevo a cabo el entarimado de los VIP para la FERECA 2026.		UBICACIÓN Campo Llerena	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

jueves, 15 de enero de 2026


CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se sella con silicona taza en baño de catastro y se revisa fuga de agua queda listo.
2. Se revisa fuga de gas en baños de seguridad pública queda pendiente.
3. Se acarrean 2 viajes de arena , grava, agua y piedra azul a calle independenciam.
4. Se riega bache en av hidalgo

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 16 de enero de 2026
CUADRILLA	JAVIER, JULIO, ROBERTO, MANUEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se comienza con la rehabilitación de carretera donde se cargó asfalto para bacheo en carretera Felipe Ángeles la estancia. Se barrieron los baches y se aplicó liga y asfalto.		UBICACIÓN Carretera Felipe Ángeles la Estancia	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	martes, 20 de enero de 2026
CUADRILLA	ROBERTO, JAVIER, JULIO Y MANUEL		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se continua con la rehabilitación de caminos, en donde se cargó asfalto para bacheo en carretera a comunidad de Felipe Ángeles bacheo donde se aplica liga y asfalto.		UBICACIÓN Carretera a Comunidad de Felipe Ángeles	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 21 de enero de 2026
CUADRILLA	ROBERTO, JAVIER, JULIO Y MANUEL		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se terminó de bachear Carretera a Comunidad de Felipe Ángeles, se cargaron 3 viajes de asfalto y lo sobrante se colocó en carretera a Mesilla.		UBICACIÓN Carretera a Comunidad de Felipe Ángeles	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 22 de enero de 2026
CUADRILLA	ROBERTO, JAVIER, MIGUEL, MANUEL, JULIO, NAZARIO Y FELIPE.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se cargó piedra azul, grava, arena y cemento para bacheo en calle Genaro Codina.</p> <p>2. Se rellenó bache con tierra de banco porque estaba muy grueso se lleva 2 viajes de tierra.</p> <p>3. Se taparon baches de la Calle Genaro Codina y Jardín Hidalgo con las siguientes medidas: 3.90* 2.70, 2.10*1.20, 1.20*.60, 1.30*.50, .70*.50, .70*.50 se utilizaron 9 bultos de cemento.</p> <p>4. Se recibieron 15 bultos de cemento de con los Valles.</p>		<p>1. Calle Genaro Codina</p> <p>2. Calle Genaro Codina.</p> <p>3. Calle Genaro Codina y Jardín Hidalgo</p>	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 23 de enero de 2026
CUADRILLA	MANUEL, JAVIER, JULIO, ROBERTO, ERESTO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se arrima cemento y arena para rehabilitación de camellón en Av. Hidalgo Frente a Ganadera, la cual se rehabilitaron 2 partes dañadas (se utilizó 1 bulto). Se realizó limpieza de camellón, donde se retira tierra sobrante.</p> <p>2. Se cargó cemento (8 bultos) para llevar a cabo el bacheo en Av. Hidalgo, 2 tambos de agua.</p> <p>3. Se tapó un bache el en boulevard el Minero, (se utilizó 1 bulto).</p>		<p>Av. Hidalgo frente Ganadera.</p> <p>3. Boulevard el Minero</p>	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	lunes, 26 de enero de 2026
CUADRILLA	MANUEL, MARTIN, ROBERTO, JAVIER, JULIO, OSCAR, SERGIO, NOE, JUAN CARLOS		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se terminó de limpiar camellón y se recoge escombros que se retiró del mismo camellón.		1. Av. Hidalgo	
2. Se arrimó arena, grava, cemento para bacheo y rehabilitación de camino en Jardín Zaragoza.		2. Jardín Zaragoza	
3. Se llevaron 2 varillas de 3/8 al auditorio Municipal y 1 tablón.			
4. Se entregó a la cuadrilla de drenajes 1 varilla de 3/8 y 2 bultos de cemento de 25 kg.			
5. Se quitó tierra lodosa en Calle Guerrero por vivero Municipal, y se rellenó con tierra de banco, se compacta con pisón.		5. Calle Guerrero	
6. Se comienza a pintar baños de la Candelaria.		6. La Candelaria	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	martes, 27 de enero de 2026
CUADRILLA	ROBERTO, SERGIO Y NOE		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se llevo a cabo el retiro de las letras monumentales que se encontraban instaladas frente a Parroquia, así como también las bases de las letras y se resguarda en la bodega de la estación. 2. Se llevó arena y cemento para llevar a cabo el bacheo frente a Jardín Constitución.		UBICACIÓN 1. Col. Centro	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 28 de enero de 2026
CUADRILLA	ROBERTO, JUAN CARLOS, SERGIO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se recogieron 3 viajes de escombros frente a Jardín Constitución.</p> <p>2. Se recogen 2 bolardos caídos en Av. Hidalgo y 2 monigotes de cemento que estaban frente al Oxxo de semáforos.</p> <p>3. Se recogió escombros y piedras tiradas sobre Av. Hidalgo.</p> <p>4. Se termina de pintar los baños de la Candelaria</p>		<p>1. Jardín Constitución</p> <p>2. Av. Hidalgo</p>	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	viernes, 2 de enero de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se llevó a cabo la rehabilitación y bacheo de la Calle Allende así como también se comienza a escarbar para emparejar bache en callejón calle Allende. Medidas: 3.11 x 1.05 m ² Se termina de colar baches de: 2.04 x 2.43 m ² 73 x 3.07 m ²		UBICACIÓN Calle Allende	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	lunes, 5 de enero de 2026
CUADRILLA	NAZARIO, JULIO, ROBERTO, MIGUEL, MANUEL, SERGIO, OSCAR, JUAN MANUEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se comienza a abrir con rotomartillo en calle Av. Hidalgo para bacheo de piedra azul. Se abren 4 baches grandes de 5*5 así como también se llevó a cabo el bacheo en Calle las Escobillas con medidas de 5.76*66 m.		Av. Hidalgo	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	martes, 6 de enero de 2026
CUADRILLA	SERGIO, JOSE TELLEZ, CARLOS, ROBERTO, MIGUEL, JUAN MANUEL, VALENTIN, CARLOS, NOE, JULIO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se soldan gradas de auditorio y se solda varilla como protección en porton de campo llerena. 2. Se llevo a cabo el bacheo en Av. Hidalgo por hundimiento. Bache 1° 6.15 x 2.30 Bache 2° 1.43 x 1.15 Bache 3° 2.64 x 1.80 Bache 4° 1.63 x 95</p>		<p>1. Campo Llerena 2. Av. Hidalgo</p>	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL




SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	miércoles, 7 de enero de 2026
CUADRILLA	JAVIER, NAZARIO, ROBERTO, JULIO, OSCAR, MIGUEL, CARLOS, LUIS, SERGIOS, ANGEL, NOE, MANUEL,		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se termina de colar bache a un lado de San Francisco. 2. Se llevó a cabo la rehabilitación de bache por hundimiento, el cual fue necesario quitar el material dañado para proceder a colocar cemento. 3. Con ayuda del rotomartillo se comenzó el rompimiento de concreto y piedra azul en Av. Hidalgo por hundimiento. 4. Se apoyó a Policías Municipales para la colocación de topes reductores de velocidad en carretera salida a Fresnillo.</p>		<p>1. San Francisco. 2. Calle hermano Ernesto Montañez. 3. Av. Hidalgo 4. Salida a Fresnillo</p>	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	jueves, 8 de enero de 2026
CUADRILLA	JAVIER, NAZARIO, ROBERTO, JULIO, OSCAR, MIGUEL, CARLOS, LUIS, SERGIOS, ANGEL, NOE, MANUEL,		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se continua con la rehabilitacion del bache en Av. Hidalgo, en donde se comenzo con el colado, quedando terminado dicho bache con dimensiones de 10.15 x 2.49.</p> <p>2. Se recoge escombros de la calle las Escobillas y parte de Av. Hidalgo.</p> <p>3. Se prepara para bachear en un lado de agua potable con las siguientes medidas 2.96 x 95 cm</p>		<p>1. Av. Hidalgo</p> <p>2. calle las Escobillas y Av. Hidalgo</p> <p>3. Frente a las oficinas de Agua potable</p>	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	viernes, 9 de enero de 2026
CUADRILLA	JAVIER, NAZARIO, ROBERTO, JULIO, OSCAR, MIGUEL, CARLOS, LUIS, SERGIOS, ANGEL, NOE, MANUEL,		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se comienza con la rehabilitación del bacheo por hundimiento a un lado de agua potable en calle Alonso de Llerena en donde se comienza abrir las partes dañadas de piedra azul con ayuda del rotomartillo. Bache 1: 1.84 x 54 Bache 2: 4.39 x 1.69 m Bache 3: 2.94 x 1.65 Bache 4: 2.88 x 50 Bache 5: 2.29 x 89 Bache 6: 1.84 x 54		1. Calle Alonso de Llerena.	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	lunes, 12 de enero de 2026
CUADRILLA	JAVIER, NAZARIO, ROBERTO, JULIO, OSCAR, MIGUEL, LUIS, SERGIOS, ANGEL, NOE, MANUEL, CARLOS Y		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se comienza a abrir piedra azul con ayuda del rotomartillo en Av Hidalgo frente a Helados Kendy por hundimiento de concreto y se prepara para colar dicho bache.</p> <p>2. Se recoje escombros en Av Hidalgo con retro excavadora.</p> <p>3. Se recoje escombros JM Márquez, a un lado de san Francisco.</p>		<p>1. Av. Hidalgo</p> <p>3. JM Márquez</p>	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	martes, 13 de enero de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se pone maya electro soldada en roda pie de cemento.		1. Av. Hidalgo	
2. Se acudió al UBR donde fue necesario abrir concreto con rotomartillo para cambiar tubo que se encontraba dañado.		2. UBR	
3. Se continua con el armado y acomodo de pasarela para evento de reinas de FERECA.		3. Auditorio Municipal	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	miércoles, 14 de enero de 2026
CUADRILLA	JUAN, OSCAR, SERGIOS, NOE, FELIPE, JULIO, JAVIER, CARLOS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se cargó arena y grava para bacheo en Calle Alfonso de Llerena.		1. Calle Alfonso de Llerena.	
2. Se continua con el armado y extensión de pasarela para evento de reinas de FERECA.		2. Auditorio Municipal	
3. Se cargó piedra azul para rehabilitación de banquetas y bacheo.		3. Calle Alfonso de Llerena	
4. Se continua con la rehabilitación de tubería en UBR donde Se termina de colar zanja al interior y la exterior se rellena nuevamente con tierra (1bulto).		4. UBR	
5. Se continua con el bacheo que quedo pendiente el cual se terminó de colar de 2.70 x 1.40 (4 bultos).		5. Luz Rivas De Bracho	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	jueves, 15 de enero de 2026
CUADRILLA	CARLOS, SERGIO, NOE, ROBERTO, MARTIN, JOSE, CARLOS J, J CARLOS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se cargaron 60 bultos de cemento al señor Gilberto como apoyo, por indicaciones del Ing. Javier.</p> <p>2. Se cargaron 10 bultos de cemento de con los valles para bacheo en Santo Domingo, de las cuales solo se entregaron 4 bultos a Nery y 6 se resguardan en bodega.</p> <p>3. Se iniciaron trabajos de fabricación del registro en calle atrás de seguridad Publica, se colocaron carreras de block.</p> <p>4. Se recibieron 14 m3 de asfalto.</p> <p>5. Se pintaron nuevos diseños en vagones del tren.</p> <p>6. Se continua con el armado de pasarela para eleccion de reinas FERECA 2026.</p> <p>☐</p>		<p>2. Santo Domingo</p> <p>3. Atrás de seguridad Publica</p> <p>4. Estación de Ferrocarril.</p>	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	viernes, 16 de enero de 2026
CUADRILLA	CARLOS, SERGIO, FELIPE, JUAN, MIGUEL, ANGEL Y NAZARIO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se recogió escombros de Calle Alonso de Llerena, frente al auditorio Municipal y frente helados Kendy.</p> <p>2. Se acarreo arena, grava y cemento para Jardín Santo Domingo.</p> <p>3. Se arrimó pintura para continuar pintando vagones del tren y se quitó cabeza del tren de la cuatrimoto para entregarla a Seguridad Publica.</p>			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	lunes, 19 de enero de 2026

CUADRILLA	
ACTIVIDADES REALIZADAS Se comenzó con la rehabilitación del camino que conduce a Felipe Ángeles la Estancia donde se realizó la aplicación de liga asfáltica para después proceder a aplicar asfalto en los baches.	UBICACIÓN Camino a Felipe Ángeles la Estancia

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	jueves, 22 de enero de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se continúa con la fabricación de andamio en taller de soldadura. 2. Se fabrica pison para compañeros que andan bachando, se usa tubo de 2 de desecho y un pedazo de placa.		UBICACIÓN	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	viernes, 23 de enero de 2026
CUADRILLA	SERGIO, NOE, CARLOS		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se continúa soldando el andamio en el auditorio, al finalizarse se inician a soldar varillas de 1 1/2 en los techos del escenario del mismo auditorio para colocar cortinas.		UBICACIÓN Auditorio Municipal	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL




SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	lunes, 26 de enero de 2026
CUADRILLA	CARLOS JAQUEZ		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se cambiaron varillas de 1 1/2 por varillas de 3/8, ya que las anteriores están muy gruesas y el peso es mayor por lo cual se cuelgan creando una parábola inversa y tiende a caerse. Se instalan varillas de 3/8 y se colocaron telas.		UBICACIÓN Autorio Municipal.	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	martes, 27 de enero de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS Se inician trabajos de soldadura en Campo Llerena, donde se empieza a armar entarimado para mesas Vip. Se armaron 12 cuadros de 6*6 m y a 3 se le colocaron soportes para entarimado. Se colocan cortinas en escenario de auditorio Municipal, se usa el andamio.		UBICACIÓN 1. Campo Llerena	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	miércoles, 28 de enero de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS Se realizan trabajos para la fabricacion de zona VIP para el teatro del pueblo en la Feria Regional de la Candelaria		UBICACIÓN campo de Base Ball Llerena	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
MAQUINARIA PESADA

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

15 DE ENERO

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

ENERO DE 2026

CUADRILLA MAQUINARIA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

REHABILITACION Y FORMACION DE CUNETAS DE BORDO DE TERRASERIA DE LA COMUNIDAD DEL 15 DE ENERO TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA Y CAMION DE VOLTEO Y EXCAVADORA ASI COMO UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO PARA RECARGUES DONDE HACE FALTA, LA MAQUINARIA TRABAJA 10 HORAS ☑

- ☑
- ☑
- ☑
- ☑
- ☑

REPORTE FOTOGRAFICO:



BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETERE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
MAQUINARIA PESADA

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

15 DE ENERO

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

ENERO DE 2026

CUADRILLA MAQUINARIA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

TRABAJOS DE REHABILITACION Y FORMACION DE CUNETAS DEL CAMINO DE TERRACERIA DE ACCESO A LA COMUNIDAD 15 DE ENERO ASI COMO REVESTIMIENTO CON MATERIAL DE BANCO EN TRAMOS QUE SE REQUIERAN LA MAQUINARIA TRABAJA DE 10 A 11 HORAS DIARIAS, EL CAMION SIGUE SACANDO MATERIAL DEL DESPALME DEL CAMPO OLVERA

?

?

?

?

?

REPORTE FOTOGRAFICO:



BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
MAQUINARIA PESADA

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

15 DE ENERO

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

ene-26

CUADRILLA MAQUINARIA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

REHABILITACION Y FORMACION DE CUNETAS DE BORDO DE TERRASERIA DE LA COMUNIDAD DEL 15 DE ENERO TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA Y CAMION DE VOLTEO Y EXCAVADORA, ASI COMO UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO PARA RECARGUES DONDE HACE FALTA LA MAQUINARIA TRABAJA 10 HORAS, EL CAMION DE TRASLADO A SOMBERETE PARA SACAR LA TIERRA DEL CAMPO OLVERA

?

?

?

?

?

REPORTE FOTOGRAFICO:



BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
MAQUINARIA PESADA

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	15 DE ENERO
SUPERVISOR:	JESUS MADERA ALBA	FECHA:	ene-26
CUADRILLA	MAQUINARIA		

ACTIVIDADES REALIZADAS:

REHABILITACION DE BORDO DE TERRASERIA DE LA COMUNIDAD DEL 15 DE ENERO TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA Y CAMION DE VOLTEO Y EXCAVADORA, ASI COMO UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO PARA RECARGUES DONDE HACE FALTA LA MAQUINARIA TRABAJA 10 HORAS SE UTILIZO EL DIESEL QUE SE AVIAS SACADO PARA LA FORMACION DE CAMPO DE FUT BOL EN LA PREPARATORIA DE MATEO GOMEZ DEBIDO Q AHI NO SE PUDO TRABAJAR POR QUE TENIAN EL RASTROJO AUN EN LA LABOR

- ?
- ?
- ?
- ?

REPORTE FOTOGRAFICO:



BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
MAQUINARIA PESADA

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

miércoles, 14 de enero de 2026

CUADRILLA MAQUINARIA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

LA MOTOCONFORMADORA REALIZA TRABAJOS DE RENIVELACION DE CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA CON MATERIAL DE BANCO UTILIZANDO Y EL EXCAVADORA DESAZOLVE DE ARROYO DE AGUAS NEGRAS EN ZARAGOZA Y TRASLADO DE MAQUINARIA AL 15 DE ENERO

- ?
- ?
- ?
- ?
- ?
- ?

REPORTE FOTOGRAFICO:



BITACORA DE ACTIVIDADES

DIRECCION MAQUINARIA PESADA
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
MAQUINARIA PESADA

SUPERVISOR	SERGIO ALONSO ZEPEDA HERRERA
LUGAR:	SOMBRERETE
FECHA:	ENERO DE 2026

REPORTE DE ACTIVIDADES | NOTA: MANTENIMIENO EN RELLENO SANITARIO

BULLDOZER: #99 **OPERADOR:** JUAN MANUEL ESQUIVEL ORTIZ

HORA DE INICIO: 8:00 am **HORA DE TERMINO:** 15:00 pm

ACTIVIDADES REALIZADAS

Mantenimiento en relleno sanitario

Se realizan trabajos en relleno sanitario mediante acomodo, y compactacion de basura

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA DE ACTIVIDADES

DIRECCION MAQUINARIA PESADA
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
MAQUINARIA PESADA

SUPERVISOR	SERGIO ALONSO ZEPEDA HERRERA
LUGAR:	SOMBRERETE
FECHA:	ene-26

REPORTE DE ACTIVIDADES | NOTA: MANTENIMIENO EN RELLENO SANITARIO

BULLDOZER: #99 **OPERADOR:** JUAN MANUEL ESQUIVEL ORTIZ

HORA DE INICIO: 8:00 am **HORA DE TERMINO:** 15:00 pm

ACTIVIDADES REALIZADAS

Mantenimiento a relleno sanitario con bulldozer D7H

REPORTE FOTOGRAFICO



