



N° de oficio: DOP-139/2026
Asunto: Informe de actividades
Sombrerete, Zacatecas, 7 de abril del 2026

TEC. HILDA ARACELY SANCHEZ BUENROSTRO
JEFA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

Por medio del presente me dirijo a Usted, para saludarla y desearle éxito en sus actividades diarias, y así mismo hacerle entrega del Informe de las actividades realizadas durante el mes de **MARZO de 2026** en el Departamento de Obras públicas.

Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y reciba un cordial saludo quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE

ING. JAVIER ESTRADA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

OBRAS PÚBLICAS
SOMBRERETE
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!

C.C.P.A.

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO SOMBRERETE, ZAC. CP. 99100

BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 2 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
<p>1. Se acudió a la comunidad de Plan de Guadalupe para atender un reporte de línea de drenaje obstruida. Se realizaron varios sondeos, detectando que la línea se encontraba tapada con plástico y garras, lo que provocaba el taponamiento y el escurrimiento de aguas negras. Se procedió a retirar los residuos para restablecer el flujo normal del drenaje.</p>	<p>1. Plan de Guadalupe</p>

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 3 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se continúa con los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en la Avenida Hidalgo, una de las vías más importantes del municipio, con el objetivo de fortalecer la infraestructura de nuestro Pueblo Mágico. Con estas acciones se busca garantizar un mejor servicio y prevenir inundaciones en el municipio.		UBICACIÓN 1. Avenida Hidalgo	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 4 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
1. Se continúa con los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en la Avenida Hidalgo, donde se logró extraer tubería que se encontraba completamente obstruida por raíces.	1. Avenida Hidalgo

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 5 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se continúa con los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en la Avenida Hidalgo, donde se logró extraer tubería que se encontraba completamente obstruida por raíces. Asimismo, se realizó la conexión de 11 tubos de 12". Queda pendiente la conexión de 8 tomas domiciliarias y la instalación de 7 metros adicionales de tubería para liberar el flujo del agua.</p> <p>2. Se acudió a la comunidad de Bañuelos Nuevo para atender un reporte de drenaje tapado, debido a un escurrimiento de aguas negras, beneficiando a la ciudadanía y evitando problemas de salud y contaminación.</p>		<p>1. Avenida Hidalgo</p> <p>2. Bañuelos Nuevo.</p>	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 6 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se realizaron trabajos de tendido de nueva línea de drenaje en la avenida Hidalgo. 2. Se realizan trabajos de desazolve en la línea de drenaje, la cual estaba obstruida por acumulación de toallitas húmedas.		UBICACIÓN 1. Avenida Hidalgo. 2. Calle Gustavo Diaz Ordaz	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 9 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se continúa con trabajos en línea de drenaje en Av. Hidalgo, colocando siletas y acostillando tubería nueva de 12" con arena. Fue necesario utilizar 4m ³ de arena para tender sobre la zanja.		UBICACIÓN Av. Hidalgo	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 10 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se concluyó la conexión de la tubería nueva de drenaje de 12", encofrando los extremos. Para estos trabajos se utilizaron 5 m ³ de arena, los cuales se tendieron sobre la zanja. 2. Se colocó un tubo de 8" frente a la guardería municipal y posteriormente se realizó el encofrado.		UBICACIÓN 1. Avenida Hidalgo 2. Frente a Guarderia Municipal	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 11 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se realizó la reparación de la conexión quebrada que se encontraba en la Av. Hidalgo. 2. Se inspeccionó la línea detectando obstrucción por acumulación de cebo y fibras. Posteriormente, se realizaron las maniobras necesarias para liberar la obstrucción y restablecer el flujo normal de la línea, así como también se efectuó el cambio de tapa. 3. Al realizar el sondeo, se detectó que el taponamiento se encontraba en el registro. Se procedió a retirar la obstrucción, dejando la línea libre y funcionando correctamente.		UBICACIÓN 1. Av. Hidalgo 2. Calle Julio Tapia el Coronel. 3. UBR	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 12 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
<p>1. La línea general de drenaje estaba bloqueada debido a la acumulación de fibras. Esta obstrucción impedía el correcto flujo de las aguas residuales, lo que generaba riesgo de acumulación y posibles problemas en el sistema.</p> <p>2. Se llevó a cabo la liberación de la línea general de drenaje, la cual estaba obstruida por una gran cantidad de fibra de alambre y toallitas húmedas. Esta intervención fue necesaria para restaurar el flujo adecuado de aguas residuales y garantizar el funcionamiento del sistema de drenaje sin contratiempos.</p> <p>3. Se llevo a cabo la reparacion de tubo en Avenida Hidalgo y el encofrado con cemento para garantizar su durabilidad y resistencia.</p>	<p>1. Calle San Francisco</p> <p>2. Calle Bracho frente a tortilleria de los Flores</p> <p>3. Av. Hidalgo</p>

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 13 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
<p>1. Se liberó la línea general ubicada a un costado del Campo Olvera, la cual se encontraba tapada y provocaba el escurrimiento de aguas negras sobre el camino. Con esta acción, se restableció el flujo adecuado y se evitó la contaminación en la vía.</p> <p>2. Se acudió a la comunidad de Bañuelos Nuevo para atender la petición del delegado, donde se llevó a cabo el cambio y la rehabilitación de 18 metros de tubería de una línea que se encontraba completamente dañada. Este daño causaba taponamientos y escurrimientos en la vía pública, los cuales fueron solucionados con la reparación.</p> <p>3. Se liberó la línea de drenaje en la Calle Veracruz, realizando la limpieza y reparación necesarias para restablecer su funcionamiento adecuado y evitar problemas de obstrucción o</p>	<p>1. Campo Olvera</p> <p>2. Bañuelos Nuevo</p> <p>3. Calle Veracruz</p>

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 17 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		
<p>1. Se liberó la línea que se encontraba obstruida por raíces, realizando la limpieza necesaria para restablecer el flujo y garantizar el funcionamiento adecuado del sistema.</p> <p>2. Se reparó un tubo quebrado y se localizó un registro tapado, el cual fue destapado para asegurar el correcto funcionamiento</p>		UBICACIÓN Frente a CONAFE Calle Cuathemoc	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 18 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
<p>1. Se realizó la desobstrucción de la línea de drenaje, la cual se encontraba saturada de raíces, restaurando el flujo adecuado.</p> <p>2. Se drenó el agua acumulada en la zanja mediante el uso de bombas o sistemas de drenaje, asegurando que el área estuviera completamente despejada para proceder posteriormente a la construcción de un registro.</p> <p>3. Se acudió a la comunidad de San Martín para realizar el destape de una línea de drenaje ubicada a un costado de la cancha. La línea de drenaje se encontraba muy ensolvada.</p> <p>4. Se acudió a la comunidad de San Agustín debido a que se estaban presentando problemas en la línea de drenaje, ya que se encontraba saturada de raíces lo que estaban invadiendo el sistema. Se identificó que un tubo de 8 pulgadas estaba dañado y aplastado, lo que impedía el flujo adecuado.</p>	<p>1. Calle Aldama</p> <p>2. Frente a la CFE</p> <p>3. San Martin</p> <p>4. San Agustin</p>

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 19 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se acudió a la comunidad de Lo de Mena para atender un reporte de drenaje. En el lugar, se liberó la línea general, la cual se encontraba obstruida y llena de fibras. 2. Se acudió a la comunidad de San Antonio del Cerrito para atender un reporte de drenaje. Al llegar, se encontró que la línea estaba obstruida por piedras, lo que provocó la presencia de aguas negras sobre el camino.		UBICACIÓN 1. Lo de Mena 2. San Antonio del Cerrito	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 20 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se acudió a la comunidad de San José de Mesillas para atender un reporte de drenaje, donde se observó acumulación de aguas negras sobre el camino, representando un foco de infección. Para atender la situación se realizaron las siguientes acciones: Se efectuó el sondeo de la línea de drenaje. Se liberó la línea para permitir el flujo de agua.		UBICACIÓN 1. San Jose de Mesillas	
		OBSERVACIONES	
		Se identificó que es necesario el reemplazo de un tubo de 8 pulgadas, ya que se encuentra en malas condiciones, lo que provoca derrames y obstrucción de la línea.	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 23 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se acudió a la comunidad de Charco Blanco, donde se liberó la línea general, quedando pendiente la fabricación de dos registros y la instalación de tubería para un mejor funcionamiento de la línea de drenaje.</p> <p>2. Se atendió un reporte de drenaje, el cual se encontraba obstruido por acumulación de desechos. Se localizó el registro, en el que el agua fluye; sin embargo, cabe mencionar que los registros se encuentran cargados, ya que presentan poca pendiente.</p>		<p>1. Charco Blanco</p> <p>2. Plan de Guadalupe</p>	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 24 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		
ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN		
Se acudió a la comunidad de Mesillas para atender una fuga de drenaje de aguas negras. Se llevaron a cabo trabajos de desazolve y liberación de la línea, restableciendo su operación normal. Asimismo, se colocó un tramo de tubería de 6 metros de longitud y 8 pulgadas de diámetro.	San Jose de Mesillas		

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 25 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se acudió a la comunidad de Agua Zarca para atender un reporte relacionado con un problema en el sistema de drenaje. Al llegar al sitio, se constató que la línea de drenaje se encontraba ensolvada, lo que provocaba escurrimientos de aguas negras en la zona. Tras realizar las intervenciones necesarias, se logró restaurar el funcionamiento adecuado de la línea, dejando el sistema en operación correcta.</p> <p>2. Se acudió a la comunidad de San Agustín para atender un problema en el sistema de drenaje. En el lugar, se procedió a liberar una línea de drenaje que presentaba obstrucciones. Se identificó que el taponamiento era causado por la presencia de un tubo de 4" dentro de la línea principal de 8", lo cual generaba problemas en el flujo del drenaje.</p>		<p>1. San Agustin</p> <p>2. Agua Zarca</p>	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 26 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		
ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN		
Se acudió a la comunidad de Ex Hacienda Zaragoza para atender un reporte de drenaje tapado, donde se presentaba derrame de aguas negras sobre el camino, representando un foco de infección. Cabe mencionar que las líneas que se liberaron y sondearon se encontraban obstruidas por raíces y acumulación de desechos.	Ex Hacienda Zaragoza		

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 27 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se realizaron trabajos en la comunidad de Estación Frío, consistentes en el desazolve de dos líneas de drenaje obstruidas por acumulación de residuos, mismas que ocasionaban escurrimientos de aguas residuales. De igual manera, se efectuó la sustitución de una tapa dañada, garantizando su correcta instalación para prevenir el ingreso de materiales ajenos al sistema.		UBICACIÓN Comunidad de Estación Frío	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 30 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se libera linea en calle Francisco Villa 503 queda trabajando normal Se libera linea detras del CBtis queda trabajando normal		UBICACIÓN 1. CBTI'S 2. Calle Francisco Villa #503	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 31 de marzo de 2026
CUADRILLA	PABLO, ESTEBAN, JAVIER, ANTONIO Y RAYMUNDO		
ACTIVIDADES REALIZADAS - Se atiende reporte de drenaje tapado en calle Perales, en colonia la cantera, problema causado por cebo y bastantes tyoallitas humedas. - Se acude al arroyo de San Judas para atender reporte de drenaje bloqueado, el taponamiento fue a causa de basura y cebo, queda trabajando bien		UBICACIÓN	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	lunes, 2 de marzo de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS Se realizó la limpieza de escombros en la calle Piña.		UBICACIÓN Calle Piña	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	martes, 3 de marzo de 2026
CUADRILLA	JOSE ANGEL, VICTOR, FRANCISCO, JUAN MARCOS		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se realizó mantenimiento en la calle Lázaro Cárdenas, donde se efectuó el bacheo correspondiente, tapando 2 baches y 3 orificios con dimensiones aproximadas de 3.00 x 0.70 metros y 1.30 x 0.50 metros. 2. Se reforzaron las redilas de la camioneta Nissan y se realizó la instalación de la caja en la unidad. 3. Se realizó el colado de otro brocal con su respectiva tapa.		UBICACIÓN 1. Calle Lázaro Cárdenas	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

miércoles, 4 de marzo de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se realiza el curado de los triplay aplicando aceite por ambos lados de cada pieza, con el fin de proteger la madera.
Posteriormente, los triplay se resguardan en la bodega de Don Vale para su almacenamiento y conservación.

UBICACIÓN

1. Estación de Ferrocarril

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	jueves, 5 de marzo de 2026
CUADRILLA	OSCAR, JUAN MARCOS, ROBERTO, JOSE ANGEL, NAZARIO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se realiza la demolición de la barda divisoria en los salones de la Escuela Primaria Independencia, demoliendo aproximadamente el 90% de la estructura. El escombros generado fue retirado y trasladado al patio de la institución.		UBICACIÓN Escuela Primaria Independencia	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

viernes, 6 de marzo de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se inician los trabajos de relleno con tierra en la zanja ubicada en la Avenida Hidalgo.
2. Se continúa con la demolición de la pared en la Escuela Primaria Independencia, como parte de las obras de remodelación. Durante esta jornada, se retiraron dos viajes de escombros, lo que contribuye a mantener el área de trabajo despejada y preparada para las siguientes fases del proyecto.

UBICACIÓN

1. Avenida Hidalgo
2. Escuela Primaria Independencia

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

lunes, 9 de marzo de 2026

CUADRILLA


ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se concluyó la instalación del minisplit en la sindicatura. Asimismo, se realizó la perforación de la losa para el paso de la tubería correspondiente.
- Continúan los trabajos de demolición y retiro de yeso deteriorado en el salón de la escuela primaria.

UBICACIÓN

- Escuela Primaria Independencia

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	martes, 10 de marzo de 2026
CUADRILLA	JULIO, OSCAR, JOSE ANGEL Y FRANCISCO.		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
1. Se continúan los trabajos de habilitación en la escuela, avanzando con la demolición del techo y comenzando las preparaciones necesarias para la instalación de la conexión de agua.	1. Escuela Primaria Independencia

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	martes, 17 de marzo de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN		
En la Av. Hidalgo, se lleva a cabo el proceso de relleno en capas de 10 cm de espesor utilizando material de banco, con el objetivo de dejar la base lista para la colocación de concreto. Además, se rellena la zanja con tierra para asegurar la estabilidad y el nivel adecuado de la infraestructura.	Av. Hidalgo		

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	jueves, 19 de marzo de 2026
CUADRILLA			

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
En la calle Las Playas, se llevó a cabo la excavación de una zanja utilizando una retroexcavadora, con el objetivo de instalar la tubería de drenaje en la zona. Este trabajo es fundamental para mejorar el sistema de drenaje de la calle y garantizar un flujo adecuado de aguas residuales. Se procedió a la instalación de 4 tubos de 6 pulgadas, destinados a la colocación de tuberías para tomas domiciliarias. Posteriormente, se rellenó la zanja excavada.	Las Playas

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

viernes, 20 de marzo de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la calle Las Playas, se continúa con la excavación manual de zanja para la conexión del sistema de drenaje sanitario, iniciando también la conexión de tomas domiciliarias. Se realizó la instalación de 36 metros lineales de tubería de 6 pulgadas hasta su conexión con el registro correspondiente. Asimismo, se llevaron a cabo 4 conexiones de tomas domiciliarias. Finalmente, se procedió al relleno total de la zanja, dejándola en condiciones adecuadas.

UBICACIÓN

Calle Las Playas

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	lunes, 23 de marzo de 2026
CUADRILLA	JOSE ANGEL, OSCAR, ROBERTO, SERGIO, GUSTAVO		
ACTIVIDADES REALIZADAS En la calle Las Playas se afinó y se coló la zanja correspondiente al cambio de tubería, con dimensiones de 3.20 x 2.70 m.		UBICACIÓN Las Playas	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	viernes, 27 de marzo de 2026
CUADRILLA	ERNESTO Y ENRIQUE		
ACTIVIDADES REALIZADAS específicamente están marcando 1 km con estacas en la carretera hacia Álvaro Obregón. Esto implica: Medición de distancias. Alineación del trazo de la carretera. Colocación de estacas en puntos específicos.		UBICACIÓN Carretera hacia Álvaro Obregón	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 4 de marzo de 2026
CUADRILLA	ROBERTO, ERNESTO, MIGUEL, NAZARIO Y JULIO.		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
<p>1. Se realizó la carga y traslado de 0.4 m³ de arena para enjarre, destinada a los trabajos de acondicionamiento en los baños del campo de béisbol Olvera.</p> <p>2. Se realizó el cambio de llave estoperera y alimentador del mingitorio en el baño de la Presidencia Municipal, debido a que presentaban desgaste y fuga de agua. Se retiraron las piezas dañadas y se instalaron componentes nuevos, verificando su correcto funcionamiento y asegurando que no existan fugas en la conexión. Se realizó la modificación de la alimentación del tinaco y del flotador, ajustando las conexiones para mejorar el suministro de agua</p>	<p>1. Campo Olvera</p> <p>2. Presidencia Municipal</p>

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 5 de marzo de 2026
CUADRILLA	JAVIER, JUAN MARCOS, MARTIN Y FELIPE		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se rompe el concreto con rotomartillo para revisar una posible fuga de agua. Asimismo, se retira la rejilla de hierro del cárcamo ubicado en la calle San Francisco para su inspección y posteriormente se vuelve a colocar en su lugar.</p> <p>2. Se recibió material de ferretería destinado a los trabajos de instalación de tubería de agua en las instalaciones del DIF Municipal, con el fin de dar inicio a dichas labores.</p> <p>3. Se continúa con los trabajos de fabricación de brocales y tapas, logrando la elaboración de un brocal y una tapa</p>		<p>1. Calle San Francisco</p> <p>2. DIF Municipal</p> <p>3. Estación de Ferrocarril</p>	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 6 de marzo de 2026
CUADRILLA	GUSTAVO, JULIO, MARTIN, ROBERTO, FELIPE Y ERNESTO		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
<p>1. Se continúa con la construcción de brocales y tapas de cemento, como parte del proyecto de mejora en la infraestructura. En esta jornada, se ha colocado un brocal y una tapa de cemento, asegurando la cobertura adecuada para las estructuras de alcantarillado y servicios públicos.</p> <p>2. Se continúa con los trabajos de ruptura de pavimento utilizando rotomartillo en la Calle Guerrero, con el objetivo de liberar el tubo de drenaje.</p>	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	lunes, 9 de marzo de 2026
CUADRILLA	GUSTAVO, JOSE ANGEL, JUAN MARCOS, ROBERTO, FELIPE, SERGIO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se concluyeron los trabajos de liberación del tubo de drenaje en la calle Guerrero, a la altura de la guardería. 2. Se continúan los trabajos de fabricación de armazones con alambón para la construcción de brocales. 3. Se recibieron 40 bultos de cemento de 50 kg de la empresa Los Valles, los cuales fueron descargados en la bodega de la estación.</p>		<p>1. Calle Guerrero 2. Estación de Ferrocarril</p>	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	martes, 10 de marzo de 2026
CUADRILLA	GUSTAVO, MARTIN, OSCAR, ROBERTO, FELIPE, SERGIO HDZ.		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
<p>1. Se continúa con la fabricación de brocales y tapas, utilizando como materiales cemento, arena y grava donde se cuelan 2 brocales y 1 tapa.</p> <p>2. Se reciben 60 bultos de cemento de 50 kg provenientes de Los Valles y se descargan en bodega de estación de Ferrocarril.</p> <p>3. Se realizan dos viajes de carga de escombro provenientes de la Escuela Primaria Independencia.</p>	<p>1. Estación de Ferrocarril</p> <p>3. Escuela Primaria Independencia</p>

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

miércoles, 11 de marzo de 2026

CUADRILLA MARTIN, MIGUEL ANGEL, NAZARIO, OSCAR, VICTOR MANUEL, FELIPE Y ERNESTO

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se recibe material de Ferretería La General, consistente en: 6 herrajes, 6 cuellos de cera, 5 llaves estoperas, 4 llaves mezcladoras, 4 chapas y 4 litros de pintura vinílica.
2. Se continúa con la fabricación de brocales y tapas, logrando colar un brocal y una tapa.
3. Se realizó el cambio de 1 llave mezcladora y 1 llave estoperera en el baño de la UBR. Asimismo, fue necesario romper concreto para destapar el drenaje obstruido, quedando la línea completamente destapada.
4. Se borra el logotipo de la administración pasada en la casa de Aurorita Cordero, así como también se ajustan las manijas de las puertas

UBICACIÓN

2. Estación de Ferrocarril

3. UBR

4. Casa de Aurorita Cordero

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 12 de marzo de 2026
CUADRILLA	MIGUEL ANGEL, NAZARIO, ROBERTO, VICTOR Y ERNESTO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. El día de hoy se realizó el transporte de materiales destinados a los trabajos de rehabilitación de la Escuela Independencia. La actividad consistió en el acarreo de 2 metros cúbicos (m³) de arena y 5 bultos de cemento utilizando una camioneta de Don Vale.</p> <p>2. El día de hoy se realizó el acarreo de materiales para la construcción de una barda en la Plaza de Toros. Los materiales transportados consistieron en 2 bultos de cemento y 0.4 metros cúbicos (m³) de arena. Sin embargo, durante la actividad, solo se utilizó 1 bulto de cemento para los trabajos de construcción.</p>		<p>1. Escuela Independencia</p> <p>2. Plaza de Toros</p>	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027




SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 12 de marzo de 2026
CUADRILLA	MIGUEL ANGEL, NAZARIO, ROBERTO, VICTOR Y ERNESTO		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
<p>1. Se continuó con las labores de mantenimiento de los baños en la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR). En esta ocasión, se realizaron varias reparaciones y reemplazos de componentes en los sanitarios, con el objetivo de mejorar su funcionalidad y garantizar su correcto funcionamiento para los usuarios.</p> <p>1.1. Cambio de llaves mezcladoras: Se sustituyeron 2 llaves mezcladoras en los lavabos de los baños.</p> <p>1.2. Cambio de juegos de herrajes: Se reemplazaron 2 juegos de herrajes en los inodoros.</p> <p>1.3. Sustitución de cuellos de cera: Se instalaron 2 cuellos de cera nuevos en los inodoros, lo que ayuda a evitar filtraciones de agua y malos olores.</p>	<p>1. Unidad Básica de Rehabilitación (UBR)</p>

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 13 de marzo de 2026
CUADRILLA	JULIO, MARTIN, MIGUEL ANGEL, NAZARIO, OSCAR, ROBERTO, VICTOR, FELIPE, ERNESTO		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
<p>1. Se brindó apoyo en la fabricación de una fosa para la sepultura de la compañera de limpieza, Antonia. El trabajo incluyó la excavación de la fosa y el adecuado acomodo de los materiales. Se utilizaron 120 tabiques en el proceso de construcción de la fosa.</p> <p>2. Se continúa con la fabricación de brocales, logrando la producción de 1 brocal completo.</p> <p>3. Se continúa con el proceso de construcción de la barda en la plaza de toros, avanzando según el plan establecido.</p>	<p>1. Panteon Municipal</p> <p>2. Estación de Ferrocarril</p> <p>3. Plaza de Toros</p>

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 13 de marzo de 2026
CUADRILLA	JULIO, MARTIN, MIGUEL ANGEL, NAZARIO, OSCAR, ROBERTO, VICTOR, FELIPE, ERNESTO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
4. Se continúa con el proceso de rotulación del logo en la Casa de Cultura Aurora Cordero Cuellar.		4. Casa de Cultura Aurora Cordero Cuellar	
5. Se continúa y finaliza el mantenimiento de los baños en la UBR (Unidad Básica de Rehabilitación), asegurando que todas las reparaciones y limpiezas necesarias se hayan completado.		5. UBR (Unidad Básica de Rehabilitación)	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

martes, 17 de marzo de 2026

CUADRILLA GUSTAVO NOE, JOSE ANGEL, MARTIN, OSCAR, ROBERTO, VICTOR MANUEL, FELIPE Y SERGIO HDZ

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se recibe un viaje de tierra de banco para ser colocado en la zanja de la Av. Hidalgo, como parte de los trabajos de relleno y preparación del terreno
2. Se cribó arena y se transportó hacia la Escuela Independencia, con el propósito de utilizarla en los trabajos de rehabilitación que se están llevando a cabo en la institución.
3. Se continúa con el levantamiento de la barda en la Plaza de Toros, utilizando 1 bulto de cemento para avanzar en la construcción de la estructura.
4. Se comienza a retocar las letras en la Casa de Cultura Aurora Cordero, como parte de los trabajos de mantenimiento y mejora de la fachada.

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 18 de marzo de 2026
CUADRILLA			

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
<p>1. Se continúa con la fabricación de tapas y brocales, logrando colar únicamente 1 brocal y 1 tapa.</p> <p>2. Se terminó la construcción de la barda en la ex Plaza de Toros, con la finalización del trabajo en su estructura. Además, se procedió al colado de castillos, asegurando la estabilidad y resistencia de la barda.</p> <p>3. Se cargaron arena y cemento para la calle Margarita Maza de Juárez, materiales que serán utilizados en los trabajos de rehabilitación de la línea de drenaje en la zona.</p> <p>4. Se acarrearon 6 hojas de triplay al tejaban del taller de soldadura, para su uso en futuras tareas o trabajos dentro del área.</p>	<p>1. Estación de Ferrocarril</p> <p>2. Plaza de Toros</p> <p>4. Estación de Ferrocarril</p>

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 19 de marzo de 2026
CUADRILLA	JOSE ANGEL, TELLEZ, JUAN MARCOS, MARTIN, OSCAR, VICTOR M, FELIPE, ERNESTO Y JUAN.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se rellenó el hoyo con tierra compactada, para luego colar con cemento, dejando el área lista.</p> <p>2. Se comenzó a rellenar la zanja en la calle Guerrero y se compactó utilizando un pisón.</p> <p>3. Se sigue con el proceso de rellenado de tierra en la zanja correspondiente a la línea de drenaje.</p> <p>Paralelamente, se realiza la recolección de piedra azul para su posterior utilización.</p> <p>4. Se terminó de pintar la cocina del SUTSEMOP y se prosiguió con la rotulación del logo en los portones de la misma área.</p>		<p>1. calle los Angeles col la blanca</p> <p>2. Calle Guerrero</p> <p>3. Av. Hidalgo</p> <p>4. SUTSEMOP</p>	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 20 de marzo de 2026
CUADRILLA	JOSE ANGEL, MARTIN, VICTOR Y FELIPE		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
<p>1. Se realiza el colado de tapa de registro frente al semáforo ubicado sobre la Av. Hidalgo, se colocó una tapa provisional asegurando su correcta conformación y funcionalidad.</p> <p>2. Se continúa con los trabajos de rotulación en el portón del salón sindical, avanzando en la aplicación de pintura y acabados conforme al diseño establecido.</p> <p>3. Se concluyen los trabajos de relleno de zanja con material de tierra en la Calle Guerrero, realizando posteriormente la compactación mediante pisón para garantizar la adecuada consolidación del terreno.</p> <p>4. Se recibe de la ferretería "La General" un bulto de pegapiso, el cual es trasladado a la escuela Independencia</p>	<p>1. Av. Hidalgo</p> <p>2. salón sindical</p> <p>3. Calle Guerrero</p>

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	lunes, 23 de marzo de 2026
CUADRILLA	JUAN MARCOS, MARTIN, MIGUEL, NAZARIO, VICTOR, FELIPE, ERNESTO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúa con la rotulación en el salón sindical.		1. Salon Sindical	
2. Se revisa y atiende una fuga de agua en la azotea de la Presidencia Municipal.		2. Presidencia Municipal	
3. Se realiza el bacheo en la calle Guerrero (6 x 1 m), utilizando 4 bultos de cemento.		3. Calle Guerrero	
4. Se recoge escombros en la Escuela Independencia.		4. Escuela Independencia	
5. Se traslada 1 bulto de yeso desde la bodega de la estación de resguardo hacia la Escuela Belé			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	martes, 24 de marzo de 2026
CUADRILLA	GUSTAVO, ANGEL, MARCOS, MARTIN, MIGUEL, OSCAR, ROBERTO, SERGIO, VICTOR, FELIPE, ERNESTO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se realizaron trabajos de bacheo en la calle Las Playas, atendiendo un área de 3.60 x 1.30 metros.</p> <p>2. Se realizaron trabajos de colado de un brocal y su respectiva tapa en la estación de ferrocarril, quedando instalados correctamente.</p> <p>3. Se da continuidad a los trabajos de rehabilitación de enjarre en los baños del campo Olvera.</p> <p>4. Se llevaron a cabo trabajos de desmantelamiento del tapanco previamente instalado en el Auditorio Municipal.</p> <p>5. Se dio inicio a los trabajos de bacheo en la Av. Hidalgo, atendiendo un área de 11.50 x 1.50 metros.</p>		<p>1. Calle Las Playas</p> <p>2. Estación de Ferrocarril</p> <p>3. Campo Olvera</p> <p>4. Auditorio Municipal</p> <p>5. Av. Hidalgo</p>	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 25 de marzo de 2026
CUADRILLA	JOSE ANGEL, JUAN MARCOS, MIGUEL, OSCAR, ROBERTO, SERGIO, VICTOR, ERNESTO, FRANCISCO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Arrime de cemento para bacheo en Av. Hidalgo: Se llevó a cabo el arrime de cemento necesario para la reparación de baches en la Av. Hidalgo, preparando el material para las siguientes etapas del trabajo.</p> <p>2. Bacheo en Av. Hidalgo (20 m lineales / 1.40 m de ancho): Se continuó con el bacheo en la Av. Hidalgo, abarcando una extensión de 20 metros lineales y una profundidad de 1.40 metros, con el objetivo de mejorar la calidad y seguridad de la vía.</p> <p>3. Enjarre en baños del Campo Olvera: Se continuó con las labores de enjarre en los baños del Campo Olvera, avanzando en la mejora y acondicionamiento de las instalaciones.</p>		<p>1. Av. Hidalgo</p> <p>2. Av. Hidalgo</p> <p>3. Campo Olvera</p>	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

jueves, 26 de marzo de 2026

CUADRILLA JOSE ANGEL, JUAN MARCOS, MARTIN, MIGUEL, OSCAR, ROBERTO, SERGIO HDZ, VICTOR Y FRANCISCO

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continúa con la rehabilitación de la Av. Hidalgo, para lo cual se realizó la recolección de piedra azul de los gaviones ubicados frente al vivero municipal, con el objetivo de llevar a cabo trabajos de bacheo. Como parte de estas acciones, se ejecutó el bacheo en un tramo de 20 metros lineales por 1.30 metros de ancho.

UBICACIÓN

1. Av. Hidalgo

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 27 de marzo de 2026
CUADRILLA	GUSTAVO, ANGEL, MARCOS, OSCAR, ROBERTO, FELIPE, FRANCISCO Y JUAN.		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
<p>1. Se concluyeron los trabajos de bacheo en la Av. Hidalgo, cubriendo un área aproximada de 19 metros lineales por 1.30 metros de ancho. Para la ejecución se utilizaron 18 bultos de cemento, 2.5 m³ de arena y 3 m³ de grava.</p> <p>2. Se recibieron 60 bultos de cemento provenientes de Los Valles, los cuales fueron resguardados en la bodega de la estación.</p>	<p>1. Av. Hidalgo</p>

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

lunes, 30 de marzo de 2026

CUADRILLA TELLEZ, MARCOS, JULIO, MARTIN, MIGUEL, NAZARIO, VICTOR, FRANCISCO Y JUAN

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Rehabilitación de baches:**
Se llevó a cabo la rehabilitación de baches ubicados a un costado del Jardín Zaragoza, atendiendo tres áreas con dimensiones aproximadas de 1.30 x 0.90 m, 0.40 x 0.40 m y 0.90 x 0.30 m.
- Techado de cuarto:**
Se realizó el techado con lámina del cuarto destinado a la cuadrilla de drenajes, ubicado en la estación de ferrocarril.
- Limpieza de escombros:** Se efectuó la recolección de escombros en la calle Guerrero y en la zona de Las Playas, quedando ambas áreas limpias.

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

martes, 31 de marzo de 2026

CUADRILLA NOE, MARTIN, MIGUEL, NAZARIO, SERGIO HDZ

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE AFINAN Y SE TAPAN BACHES EN PLAZUELA VERACRUZ, BARRIO DE LA SOLEDAD 90X60 60X30, LOS BACHES SE AFINA CON ROTOMARTILLO. SE COLOCA PRETEL A CUERTO DE DRENAJES Y SE COMIENZA ENJARRE SE ACARREA PIEDRA DE BANQUETA Y CEMENTO PARA BACHEO EN PLAZUELA VERACRUZ Y BACHEO CALLE NEPTUNO

UBICACIÓN

1. BARRIO DE LA SOLEDAD
2. CALLE NEPTUNO

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PROFIRIO ROSALES	FECHA:	miércoles, 11 de marzo de 2026
CUADRILLA	JOSE ANGEL, JUAN MARCOS, JULIO CESAR, FRANCISCO JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se continúa con los trabajos en la Escuela Independencia, realizando la ranuración para la salida de drenaje. De igual manera, se ranuró la banquetta por el exterior de la escuela con apoyo de rotomartillo para su conexión al registro. Asimismo, se retiró parte del techo con el fin de aplicar la pendiente con mortero de arena y cemento, retirando previamente la cáscara suelta o más floja.		UBICACIÓN Escuela Independencia	

REPORTE FOTOGRAFICO

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	jueves, 12 de marzo de 2026
CUADRILLA	JOSE ANGEL, JUAN MARCOS, JULIO, FRANCISCO JAVIER.		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
Se continua trabajando en la Escuela Independencia consistió en continuar con los trabajos de construcción y mantenimiento en la infraestructura del edificio. En este caso, se aplicaron 450 * 4 metros de aplanado en el techo, específicamente en la zona destinada para el desagüe de la loza, lo que implica un trabajo de nivelación y preparación de la superficie para asegurar un adecuado drenaje de agua en esa área. Además, se terminó la ranuración	Escuela Independencia

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	viernes, 13 de marzo de 2026
CUADRILLA	JOSE ANGEL, JUAN MARCOS, JULIO, FRANCISCO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se aplicaron 4.50 x 21.50 m ² de aplanado para el desagüe de la losa. Además, se instaló tubería tipo Plus para alimentar agua fría a la tarja, como parte de los trabajos de adecuación e instalación de servicios en la obra.		UBICACIÓN Escuela Independencia	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	martes, 17 de marzo de 2026
CUADRILLA	JUAN MARCOAS, JULIO, MIGUEL ANGEL, NAZARIO, FRANCISCO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se instaló la tubería de drenaje, utilizando 3 tramos de tubo, 5 codos y 4 coples, como parte de los trabajos de saneamiento y adecuación del sistema de drenaje en la obra.</p> <p>2. Se instaló la tubería galvanizada para gas, como parte de la infraestructura necesaria para el suministro.</p> <p>3. Se tapó el 40% de la reparación, quedando cubierta la tubería instalada, como parte del proceso de finalización y aseguramiento de la infraestructura.</p> <p>Por otro lado, desde la ferretería se recogió un tinaco de 1100 litros, tres bultos de yeso y tres bultos de cemento para continuar con las labores de construcción</p>		Escuela Independencia	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	miércoles, 18 de marzo de 2026
CUADRILLA	JUANMARCOS, JULIO, MIGUEL ANGEL, NAZARIO, FRANCISCO.		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
<p>En la Escuela Independencia, se utilizó 2 bultos de cemento para tapar la tubería, y se instaló un tinaco que ya está en funcionamiento. También se terminó la instalación de gas. Además, se recogieron 8 bultos de pega para azulejos y 13 cajas de azulejos de la ferretería. Se comenzó a colocar el yeso, utilizando un bulto 1 1/4 de yeso. Por último, se llevó el rotomartillo a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad para continuar con los trabajos allí</p>	<p>Escuela Independencia</p>

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	jueves, 19 de marzo de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN		
Se realizó un trabajo de enyesado en total 1.5 metros utilizando un bulto de yeso. Se gastó media lata de pintura y se avanzó un total de 48 metros cuadrados en la primera mano de azulejo. En esta etapa, se pegó un total de 14 metros cuadrados de azulejo, utilizando 8 bultos de pega para azulejo.	Escuela Independencia		

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	viernes, 20 de marzo de 2026
CUADRILLA	JUAN SALAS, JOSE ANTONIO. NAZARIO, FRANCISCO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Se retira de la ferretería una cubeta de pintura de 19 litros, así como 3 bultos de pegazulejo. Se concluyen los trabajos de colocación de azulejo en barda.</p> <p>2. Asimismo, se realiza el retiro de tubería eléctrica y lámparas existentes en el salón. Posteriormente, se resanan las áreas donde se encontraban fijadas las luminarias.</p> <p>3. Se llevan a cabo trabajos de pintura en 3 paredes, utilizando 1/2 cubeta de pintura de. Queda pendiente la aplicación de la terminación en la losa pintada.</p> <p>4. Se realiza el enyesado de 1.5 m², empleando un bulto de yeso. Además, se efectúa el acarreo de 60 tabiques. Finalmente, se pintan dos ventanas y una puerta por la</p>		Escuela Independencia	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	sábado, 21 de marzo de 2026
CUADRILLA	JUAN SALAS, JULIO, MIGUEL, NAZARIO, FRANCISCO.		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
<ol style="list-style-type: none">1. Se empezó la barra de la cocina de la Escuela Independencia. Se utilizaron: 2 bultos de cemento, 60 tabiques, 2 varillas, 1/4 de m³ de grava, 1/4 de m³ de arena, 0.5 kg de alambre recocido 1/4 kg de clavos de 2 5/8.2. Se enboquilló la pared de la cocina con medio bulto de cemento blanco.3. Se instalaron 10 cuadros de bitropiso en el piso de la cocina y se enboquillaron.4. Se recogió de la ferretería 1 litro de pintura blanca de aceite, que se está aplicando en puertas y ventanas. También se recogió 1 litro de thinner y una brocha de 2 pulgadas.5. Se enyeso 1 m² de la cocina utilizando 1 bulto de yeso.6. Se acarreó medio metro cúbico de grava y arena, que se	Escuela Independencia

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRETE

SUPERVISOR: PORFIRIO ROSALES

FECHA:

lunes, 23 de marzo de 2026

CUADRILLA JUAN SALAS, JULIO Y FRANCISCO.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continúa con los trabajos de rehabilitación en la Escuela Independencia, donde se enyesaron 3 m² utilizando 1 1/2 bulto de yeso, así como la realización de detalles en el techo.
2. Se colocó azulejo en una barra de 2 m, utilizando un bulto de pega azulejo; asimismo, se emboquilló con cemento blanco.
3. Se pintaron dos ventanas y la puerta por el interior.

UBICACIÓN

Escuela Independencia

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** PORFIRIO ROSALES**FECHA:**

martes, 24 de marzo de 2026

CUADRILLA**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Se avanzó en el forrado de la barra en un 40%, empleando 2 bultos de adhesivo para azulejo y 5 metros de recubrimiento cerámico.
2. Se realizaron trabajos de pintura en una pared de 5 x 4 metros en la Escuela Independencia, utilizando 4 litros de pintura base agua.

UBICACIÓN

Escuela Independencia

REPORTE FOTOGRAFICO

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	miércoles, 25 de marzo de 2026
CUADRILLA	JUAN SALAS, JULIO, NAZARIO,		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
<p>1. Rehabilitación de la cocina de la Escuela Independencia: Se continuó con los trabajos de rehabilitación de la cocina en la Escuela Independencia. Durante esta jornada, se terminó de pintar las puertas, ventanas y ventilas, contribuyendo a la mejora estética y funcional del espacio.</p> <p>2. Instalación de electricidad y modificaciones eléctricas: Se completó la instalación del sistema eléctrico. Además, se llevaron a cabo modificaciones en los contactos y centros de carga, optimizando el sistema eléctrico de la cocina.</p> <p>3. Avance en el forrado de barra con vitropiso: Se avanzó un 50% en el forrado de la barra con vitropiso, quedando pendiente la emboquillada y el forrado final de la barra, para concluir con los trabajos de acabados.</p>		Escuela Independencia	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: PORFIRIO ROSALES

FECHA:

jueves, 26 de marzo de 2026

CUADRILLA JULIO Y NAZARIO


ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúa con los trabajos de rehabilitación de la cocina de la Escuela Independencia, donde se concluyó al 100% el forrado de la barra. Asimismo, se realizó el acomodo del techo mediante la aplicación de yeso, se llevó a cabo el cambio de focos y se detallaron las paredes con pintura blanca.

UBICACIÓN

Escuela Independencia

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: PROFIRIO ROSALES

FECHA:

viernes, 27 de marzo de 2026

CUADRILLA JULIO CESAR

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se realizan trabajos de pintura en detalles del techo, así como la apertura del área donde se instalará el tubo de la campana de la cocina en la zona de Independencia.
2. Se llevan a cabo trabajos de bacheo en la carretera con rumbo a la envasadora de frijol, utilizando aproximadamente 60 litros de diésel y 2 m³ de asfalto.

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PROFIRIO ROSALES	FECHA:	lunes, 30 de marzo de 2026
CUADRILLA			

ACTIVIDADES REALIZADAS Recojiendo escombros de la avenida Hidalgo y llevándolo a tirar y dándole una barrida de un 95%	UBICACIÓN
--	------------------

MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

martes, 31 de marzo de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Anivelando en la calle neptuno para colar .
Se colaron 5 metros de largo x 2.50 de ancho con un espesor de 15 centímetros, con una resistencia de 250 x centímetro cuadrado y se utilizo 11 bultos de cemento ,1/2 cúbico de graba y un metro y medio de arena

UBICACIÓN

CALLE NEPTUNO

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

lunes, 2 de marzo de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS


UBICACIÓN

MATERIAL

CEMENTO

TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

miércoles, 4 de marzo de 2026

CUADRILLA CARLOS JAQUEZ Y CARLOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se concluyó con el traslado de todas las tarimas que se encontraban en Río Grande. Posteriormente, el material fue descargado y acomodado en el área de estaciones para su resguardo y uso correspondiente.

UBICACIÓN

Río Grande a Sombrerete

MATERIAL

CEMENTO

TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRETERE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRETERE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

jueves, 5 de marzo de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

UBICACIÓN

MATERIAL

CEMENTO

TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

viernes, 6 de marzo de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

UBICACIÓN

MATERIAL

CEMENTO

TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

lunes, 9 de marzo de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

UBICACIÓN

MATERIAL

CEMENTO

TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

miércoles, 11 de marzo de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se realiza la recuperación de PTR en las gradas del auditorio municipal; asimismo, se resueldan asientos y se reemplazan 4 asientos por otros más funcionales.
2. Se retiran los cuadros de las canastillas con la finalidad de colocar unos nuevos; se contempla instalar placas soldadas o tuercas para su correcta fijación. Queda pendiente la rehabilitación de la portería del campo Olvera, debido a que no correspondía al campo Llerena.


UBICACIÓN

MATERIAL

CEMENTO

TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

jueves, 12 de marzo de 2026

CUADRILLA CARLOS JAQUEZ, CARLOS.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se prepararon las bases para su traslado, asegurando la carga y coordinando la logística del acarreo para garantizar un traslado seguro y eficiente.

UBICACIÓN

1. Rio Grande a Sombrerete

MATERIAL

CEMENTO

TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

viernes, 13 de marzo de 2026

CUADRILLA CASRLOS JAQUEZ, CARLOS SAUCEDO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se retiran las rejillas dañadas ubicadas sobre las bolas rojas. Se insertan perfiles de tubo rectangular (PTR) de 1 1/2 pulgadas como refuerzo en los montenes que soportan las rejillas. Este refuerzo es necesario debido a que los montenes están deformados (sumidos) por el peso de los vehículos. Se cortan las nuevas rejillas a medida y se instalan en su lugar, asegurando que estén adecuadamente fijas y alineadas. Se cargan las rejillas viejas retiradas y se trasladan a una estación para su resguardo y posible disposición.


UBICACIÓN

MATERIAL

CEMENTO

TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

martes, 17 de marzo de 2026

CUADRILLA CARLOS, DON VALE

ACTIVIDADES REALIZADAS

Avance en el desarmado de la VIP en Río Grande: se retiran todos los barandales perimetrales, se desmantela la escalera de acceso a la primera planta y se inicia la remoción de los largueros de los cuadros, como parte de las labores de demolición y preparación para las siguientes fases de la obra.

Río Grande

UBICACIÓN

MATERIAL

CEMENTO

TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

miércoles, 18 de marzo de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se finalizó la remoción de todos los largueros correspondientes a los 5 cuadros faltantes de VIP en Río Grande. Los materiales ya están listos para ser acarreados hacia Sombrerete para su uso o transporte.

Río Grande

UBICACIÓN

MATERIAL

CEMENTO

TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO




BITACORA MUNICIPAL**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** ADOLFO MENA**FECHA:**

jueves, 19 de marzo de 2026

CUADRILLA CARLOS SAUCEDO Y CARLOS.**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se terminan de desarmar los cuadros, se cortan a la mitad y se despatan. Posteriormente, se preparan para cargarse en el camión y ser transportados a Sombrerete.

Rio Grande

UBICACIÓN**MATERIAL****CEMENTO****TOTAL SUPERFICIE****REPORTE FOTOGRAFICO**

BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

viernes, 20 de marzo de 2026

CUADRILLA CARLOS Y CARLOS JAQUES

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se realiza el rolado de PTR de 1" para la fabricación de barandal destinado a turibús. Posteriormente, se concluye la fabricación del barandal. Asimismo, se lleva a cabo la instalación de malla en el turibús como medida de prevención de accidentes, fijándola mediante pijas para lámina de 3/8".
2. Se realiza la instalación de una rejilla provisional en Av. Hidalgo, a un costado de la tienda OXXO, con el objetivo de cubrir un hoyo abierto y garantizar la seguridad peatonal y vehicular en la zona.

UBICACIÓN

MATERIAL

CEMENTO

TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

lunes, 23 de marzo de 2026

CUADRILLA CARLOS JAQUES Y CARLOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Queda instalada la tapa frente al Oxxo de semáforos en Av. Hidalgo.
2. Se termina de anclar la rejilla frente a La Zacatecana.
3. Se termina de resguardar todo el material metálico en la bodega de Don Vale.

UBICACIÓN


1. Av. Hidalgo
3. Estación de Ferrocarril

MATERIAL

CEMENTO

TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

martes, 24 de marzo de 2026

CUADRILLA CARLOS SAUCEDO Y CARLOS JAQUEZ

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se llevaron a cabo trabajos de corte de cuadros y carga de material. De igual manera, se finalizó el transporte de VIP de Río Grande a Sombrerete.

UBICACIÓN

RIO GRANDE - SOMBRERETE

MATERIAL

CEMENTO

TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

miércoles, 25 de marzo de 2026

CUADRILLA CARLOS SAUCEDO Y CARLOS JAQUEZ

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se procedió a modificar la dirección del vagon del tren, realizando los ajustes necesarios para optimizar su funcionamiento. Además, se instaló un buje estabilizador con el objetivo de mejorar la estabilidad y el rendimiento del vagon durante su operación.

UBICACIÓN

MATERIAL

CEMENTO

TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

jueves, 26 de marzo de 2026

CUADRILLA CARLOS JAQUEZ, GUSTAVO Y CARLOS SAUCEDO

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se concluye la rehabilitación y adecuación de los vagones, quedando listos para su operación. Se realizó la modificación del sistema de dirección con el objetivo de ampliar el radio de giro, así como la instalación de barras estabilizadoras para mejorar la estabilidad durante su uso. Asimismo, se llevó a cabo el cambio de bujes para optimizar el funcionamiento de la dirección. Con estas acciones, se completó la intervención en los tres vagones, asegurando un mejor desempeño en las operaciones

2. Se procedió a la habilitación del mofle y escape de la camioneta destinada para alcoholes, realizando los ajustes necesarios para asegurar su funcionamiento adecuado y cumplir con los requisitos de seguridad y operatividad del

UBICACIÓN


1. Estación de Ferrocarril

MATERIAL

CEMENTO

TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRETERE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRETERE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

viernes, 27 de marzo de 2026

CUADRILLA CARLOS JAQUEZ, GUSTAVO Y CARLOS SAUCEDO

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se realiza el retiro de un tramo de malla perimetral para la apertura y habilitación de acceso vehicular/peatonal hacia la planta envasadora.
2. Se procedió a la instalación de un portón con bisagras en la zona de acceso habilitada, garantizando el paso seguro de vehículos y personas.

UBICACIÓN

Planta Envasadora


MATERIAL

CEMENTO

TOTAL SUPERFICIE

3 bisagras

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

martes, 31 de marzo de 2026

CUADRILLA CARLOS JAQUEZ, GUSTAVO Y CARLOS SAUCEDO

ACTIVIDADES REALIZADAS

-Se trae cuatrimoto de seguridad pública a estación para montarse tren y vagones -
Compañeros operativos nos ayudan a mover tren y montarlo a cuatrimoto -
-Se monta locomotora a cuatrimoto y se solda -
Se cambian 6 llantas nuevas a vagones de tren -Se
resguarda herramienta, pernos y llantas usadas en caseta de velador

UBICACIÓN

ESTACION DEL FERROCARRIL

MATERIAL

CEMENTO

TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
MAQUINARIA PESADA

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	15 DE ENERO Y SOMBERETE
SUPERVISOR:	JESUS MADERA ALBA	FECHA:	MARZO DE 2026
CUADRILLA	MAQUINARIA		

ACTIVIDADES REALIZADAS:

LIMPIEZA DE HOMBROS DE LA CARRETERA AGUA ZARCA ENTRONQUE CON CARRETERA SAN PANCHO SIERRA DE ORGANOS DEL KILOMERTO 1+000 AL 1+500 SE EMPEZO CON LA RENIVELACION DE LA CARRETERA DONDE LA CARPETA ESTA DESTRUIDA ASI TAMBIEN SE LE PUSO 100 LITROS AL CAMION DE VOLTEO PARA EMPEZAR TRABAJOS DE NIVELACION DEL CAMPO DE BEISBOL OLVERA Y LA EXCAVADORA REALIZA TRABAJOS DE NIVELACION DEL TERRENO EN EL TECNOLOGICO PARA LA CONSTRUCCION DE AUDITORIO

- ☐
- ☐
- ☐

REPORTE FOTOGRAFICO:



BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
MAQUINARIA PESADA

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

martes, 10 de marzo de 2026

CUADRILLA MAQUINARIA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

LA MOTOCONFORMADORA REALIZA TRABAJOS DE NIVELACION Y MOVIMIENTO DE TIERRA EN TERRENO DEL CAMPO OLVERA PARA LA FORMACION DE BASE PARA RECIBIR PASTO SINTETICO SE UTILIZA TAMBIEN LA PIPA DE AGUA PARA METERLE HUMEDAD A LA TIERRA QUE SE ESTA MOVIENDO Y EL CAMION PARA ACARREO DE MATERIAL DE BANCO Y LA EXCAVADORA PARA ABUNDAR Y CARGAR MATERIAL, NINGUNA MAQUINA CUANTA CON HOROMETRO PERO TRABAJAN DIARIO DE 10 A 11 HORAS

REPORTE FOTOGRAFICO:



BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
MAQUINARIA PESADA

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETEY SAN JOSE DE CANUTILLO

SUPERVISOR: JESUS MADERA ALBA

FECHA:

MARZO DE 2026

CUADRILLA MAQUINARIA

ACTIVIDADES REALIZADAS:

LA MOTOCONFORMADORA REALIZA TRABAJOS DE FORMACION DE CUNETAS Y REAFINAMIENTO DE ARROYO VEHICULAR DEL KILOMETRO 0+400 AL 3+400 Y DEL CAMINO DE SAN RAFAEL A ENTROENQUE CON EL SAUCILLO Y TRASLADO DE LA MAQUINA A SOMBRERETE EN EL LOW BOY, CAMION PARA ACARREO DE MATERIAL DE BANCO 12 VIAJES PARA LA FORMACION DE BASE EN EL CAMPO Y LA EXCAVADORA PARA ABUNDAR Y CARGAR MATERIAL A ESTAS TRES MAQUINAS SE LES NINGUNA CUANTA CON HOROMETRO PERO TRABAJAN DIARIO DE 10 A 11 HORAS

REPORTE FOTOGRAFICO:



BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETERE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
MAQUINARIA PESADA

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETERE
SUPERVISOR:	JESUS MADERA ALBA	FECHA:	MARZO DE 2026
CUADRILLA	MAQUINARIA		

ACTIVIDADES REALIZADAS:

LA MOTOCONFORMADORA REALIZA TRABAJOS DE TENDIDO Y MEZCLA DE MATERIAL DE BANCO PARA FORMACION DE BASE EN CAMPO DE BEISBOL Y SE LE PUERON 200 LITROS DE DIESEL CABE MENCIONAR QUE ESTA MAQUINA NO CUENTA CON HOROMETRO SE REALIZO UN CALCULO DEL CONSUMO Y SON 15 LITROS POR HORA TRABAJADA FORMACION DE BASE EN EL CAMPO.

REPORTE FOTOGRAFICO:



BITACORA MUNICIPAL DE OBRA

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
MAQUINARIA PESADA

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JESUS MADERA ALBA	FECHA:	viernes, 27 de marzo de 2026
CUADRILLA	MAQUINARIA		

ACTIVIDADES REALIZADAS:

EN EL CAMINO DE BARAJAS PARA EMPEZAR CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y TRASAR EL CAMINO PARA LA FORMACION DE TERRACERIAS Y BESES EN ESTE CAMINO PARA RECIBIR CARPETA ASFALTICA DEL KILOMETRO 1+000 AL 1+200 LA PIPA SE UTILIZO PARA PONER HUMEDAD ADECUADO AL MATERIAL DEL CORTE Y FORMAR TERRAPLEN LA EXCAVADORA REALIZA TRABAJOS DE EXCABACION DEN ZAPATAS DE EL TEC PARA LA CONTRUCCION DE AUDITORIO

REPORTE FOTOGRAFICO:



BITACORA DE ACTIVIDADES

DIRECCION MAQUINARIA PESADA
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
MAQUINARIA PESADA

REPORTE DE ACTIVIDADES	NOTA: MANTENIMIENTO EN RELLENO SANITARIO	SUPERVISOR	SERGIO ALONSO ZEPEDA HERRERA
		LUGAR:	SOMBRETE
		FECHA:	MARZO DE 2026
BULLDOZER: #99		OPERADOR: JUAN MANUEL ESQUIVEL ORTIZ	
HORA DE INICIO: 8:00 am		HORA DE TERMINO: 15:00 pm	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Trabajos de mantenimiento en relleno sanitario con bulldozer D7H
Se cargó diesel 100 litros

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA DE ACTIVIDADES

DIRECCION MAQUINARIA PESADA
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
MAQUINARIA PESADA

SUPERVISOR	SERGIO ALONSO ZEPEDA HERRERA
LUGAR:	SOMBRERETE
FECHA:	MARZO DE 2026

REPORTE DE ACTIVIDADES | NOTA: MANTENIMIENO EN RELLENO SANITARIO

BULLDOZER: #99 **OPERADOR:** JUAN MANUEL ESQUIVEL ORTIZ

HORA DE INICIO: 8:00 am **HORA DE TERMINO:** 15:00 pm

ACTIVIDADES REALIZADAS
Mantenimiento relleno sanitario bulldozer D7H
Se cargó diesel 100 litros

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA DE ACTIVIDADES

DIRECCION MAQUINARIA PESADA
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
MAQUINARIA PESADA

REPORTE DE ACTIVIDADES	NOTA: MANTENIMIENO EN RELLENO SANITARIO	SUPERVISOR	SERGIO ALONSO ZEPEDA HERRERA
		LUGAR:	SOMBRERETE
		FECHA:	miércoles, 11 de marzo de 2026
BULLDOZER: #99 OPERADOR: JUAN MANUEL ESQUIVEL ORTIZ			
HORA DE INICIO: 8:00 am		HORA DE TERMINO: 15:00 pm	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Mantenimiento relleno sanitario con bulldozer D7H

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA DE ACTIVIDADES

DIRECCION MAQUINARIA PESADA
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
MAQUINARIA PESADA

SUPERVISOR	SERGIO ALONSO ZEPEDA HERRERA
LUGAR:	SOMBRETE
FECHA:	MARZO DE 2026

REPORTE DE ACTIVIDADES | NOTA: MANTENIMIENTO EN RELLENO SANITARIO

BULLDOZER: #99 **OPERADOR:** JUAN MANUEL ESQUIVEL ORTIZ

HORA DE INICIO: 8:00 am **HORA DE TERMINO:** 15:00 pm

ACTIVIDADES REALIZADAS

Mantenimiento relleno sanitario con bulldozer D7H

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA DE ACTIVIDADES

DIRECCION MAQUINARIA PESADA
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
MAQUINARIA PESADA

SUPERVISOR	SERGIO ALONSO ZEPEDA HERRERA
LUGAR:	SOMBRETE
FECHA:	viernes, 13 de marzo de 2026

REPORTE DE ACTIVIDADES | NOTA: MANTENIMIENTO EN RELLENO SANITARIO

BULLDOZER: #99 **OPERADOR:** JUAN MANUEL ESQUIVEL ORTIZ

HORA DE INICIO: 8:00 am **HORA DE TERMINO:** 15:00 pm

ACTIVIDADES REALIZADAS

Trabajos de mantenimiento en relleno sanitario con bulldozer D7H
Se cargó combustible 100 litros

REPORTE FOTOGRAFICO



