

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 4 de mayo de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se liberó la línea de drenaje que se encontraba obstruida por raíces.		1. Calle Miguel Hgo	
2. Se revisaron los registros y se verificó que el agua fluye correctamente; el problema se encuentra en el interior de una casa.		2. EST # 8	
3. Se liberó una línea de drenaje en la comunidad de San Antonio del Cerrito, tratándose de una línea particular.		3. San Antonio del Cerrito	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



3



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 5 de mayo de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se acudió a atender un reporte realizado en oficinas, donde se realizó la revisión correspondiente, quedando la línea en correcto funcionamiento.		1. Bulevard El Campesino	
2. Se continúa trabajando en el arroyo de San Judas, utilizando retroexcavadora para la búsqueda y acceso a la tubería, con el fin de realizar el cambio de los tubos ensolados		2. Trabajos en arroyo San Judas	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 6 de mayo de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se deja tubería de 8" en el arroyo de Catalina Amador para posteriormente proceder con el cambio de la tubería ensolvada. 2. Se atiende reporte en la parte posterior del salón Quinta La Rosita, quedando el área liberada y en funcionamiento. 3. Se atiende reporte en calle Grutas Grandes No. 20, donde la línea se encontraba obstruida; se realizan trabajos de destape, quedando en condiciones para su correcto funcionamiento.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 7 de mayo de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Detras la EST #8, la línea sanitaria presenta una alta acumulación de raíces. El tubo de 8" se encuentra completamente saturado por intrusión de raíces y fibras. Se realiza el destape, logrando restablecer temporalmente el flujo; sin embargo, al poco tiempo vuelven a desplazarse más raíces y fibras dentro de la tubería, provocando nuevamente el taponamiento. 2. Después de las maniobras de limpieza y destape, el peñasco y la línea de drenaje quedan libres de obstrucción, restableciendo el flujo. 3. Se continúan los trabajos en el arroyo de San Judas, realizando apertura de zanja con apoyo de retroexcavadora para efectuar el reemplazo de tubería, debido a que la línea se encuentra completamente ensolvada y obstruida.		1. Detras EST # 8 2. El Peñasco 3. Arroyo de San Judas	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** HECTOR DELGADO**FECHA:**

viernes, 8 de mayo de 2026

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Se continúan los trabajos en el arroyo de San Judas, realizando el desagüe de la tubería, debido a que la línea se encuentra completamente ensolvada y obstruida.

UBICACIÓN

1. Arroyo de San Judas

REPORTE FOTOGRAFICO

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 11 de mayo de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se atendió el reporte de drenaje obstruido, el cual se encontraba saturado de cebo, provocando el taponamiento de la línea. Se realizaron los trabajos necesarios para su limpieza y desobstrucción, dejando el drenaje en funcionamiento correcto. 2. Se comenzó con la liberación de la tubería de una línea de drenaje que presentaba obstrucción. Se identificó que el tubo se encuentra quebrado, por lo que será necesario reemplazar la tubería para garantizar el correcto funcionamiento del drenaje.		1. Santa Rosa 2. Frente a el TEC	
REPORTE FOTOGRAFICO			
1		2	
  		 	

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 12 de mayo de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se trabaja en la liberación de la línea general de drenaje, la cual presenta taponamiento. Se identifica que la obstrucción es causada por exceso de cebo en la tubería. Es necesario abrir varios registros para poder sondear y liberar correctamente la línea.		1. Calle Allende	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 13 de mayo de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se atendió un reporte de drenaje tapado, procediendo a liberarlo y restablecer su funcionamiento normal. 2. Se acudió a la comunidad de González Ortega para atender un reporte de drenaje tapado. Durante la revisión se inspeccionaron 3 registros, detectando que se encontraban obstruidos por acumulación de raíces, lo que provocaba el taponamiento de la línea y el escurrimiento de aguas negras. Se realizaron las acciones correspondientes para liberar el flujo y corregir la afectación.		UBICACIÓN 1. Frente al TEC 2. Colonia Gonzalez Ortega	
REPORTE FOTOGRAFICO			
1			
			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 14 de mayo de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se atendió un reporte de drenaje tapado, procediendo a liberarlo y restablecer su funcionamiento normal.		1. Julio Tapia en el coronel	
2. Se acudió a la Colonia Hidalgo para atender un reporte de drenaje tapado. Durante la inspección se revisaron los registros correspondientes, detectando que la línea cuenta con muy poca pendiente, además de presentar acumulación considerable de cebo, lo que ocasiona el taponamiento y dificulta el flujo adecuado del drenaje.		2. Colonia Hidalgo	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 15 de mayo de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se liberó la línea de drenaje en las celdas de las oficinas de Seguridad Pública.		1. Seguridad Publica	
2. Se acudió a atender un reporte de drenaje obstruido; dentro de las actividades realizadas fue necesario introducir 46 varillas, sin embargo, el agua no presenta flujo.		2. Registro aun costado de taller Mireles	
3. Se liberó la línea de drenaje en el Rastro Municipal, específicamente en el área de sacrificio de animales.		3. Rastro Municipal	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 19 de mayo de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se acudió a la comunidad de Charco Blanco para atender un reporte de drenaje tapado. Durante la inspección de la línea, se detectó que el problema era ocasionado por la acumulación de granos de maíz, lo que provocaba el taponamiento y el escurrimiento de aguas residuales. Asimismo, se atendieron diversos reportes adicionales en la misma comunidad, realizando labores de limpieza y desazolve, dejando las líneas de drenaje libres de residuos y en correcto funcionamiento.		1. Charco Blanco	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL			
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027		SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 20 de mayo de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se acudió a la comunidad de El Calabazal, donde se logró liberar la línea general de drenaje. Las labores ocuparon la totalidad del turno debido a que el taponamiento presentaba un alto grado de complejidad.		UBICACIÓN El Calabazal	
REPORTE FOTOGRAFICO			
1			
			

BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS****REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** HECTOR DELGADO**FECHA:**

jueves, 21 de mayo de 2026

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se libera parte de la línea general en Arroyo de San Judas, quedando en operación hasta el puente de la calle Santiago Subiría. Asimismo, se instala 1 tubo y se inician los trabajos de parchado en la tubería.

UBICACIÓN

Arroyo de San Judas

REPORTE FOTOGRAFICO

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 22 de mayo de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se deja instalado el tubo en el arroyo San Judas, concluyendo los trabajos correspondientes en el área		1. Calle Ignacio Alvarez	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** HECTOR DELGADO**FECHA:**

viernes, 22 de mayo de 2026

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO**ACTIVIDADES REALIZADAS**


Se recibió un tubo de PVC de 8", 1 bote de pegamento PVC y 1 bulto de cemento, materiales destinados para trabajos de instalación de tubería y encofrado en el arroyo de San Judas. Asimismo, se dejó instalado el tubo en dicho arroyo, concluyendo los trabajos correspondientes en el área.

UBICACIÓN**REPORTE FOTOGRAFICO**

1



2



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 25 de mayo de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se detectó derrame de aguas negras sobre la carpeta asfáltica, generando malos olores en el área. Se procedió a realizar la inspección y desazolve de la línea de drenaje, quedando liberada la obstrucción. 2. Se atendió reporte por obstrucción de drenaje en la calle Dr. Jairo, barrio La Candelaria. Durante la inspección de la línea sanitaria se detectó acumulación de grasa y residuos, ocasionando el taponamiento del drenaje. 3. Se realizó la revisión de la línea de drenaje, constatando que presenta flujo; no obstante, se observa la necesidad de generar mayor pendiente para optimizar su funcionamiento		1. frente a mueblería Santoyo 2. Calle Dr Jairo, Barrio la candelaria 3. Frente al TEC	
REPORTE FOTOGRAFICO			
1		2	
 		   	
			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 26 de mayo de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se acude a la calle Privada de Allende No. 16, ubicada detrás de la parroquia, cerca del salón “El Faro”, para la atención de un reporte de obstrucción en el sistema de drenaje. Se detecta que el taponamiento es ocasionado por la acumulación de toallitas húmedas. 2. Se efectuaron trabajos de desazolve en la línea de drenaje general, la cual presentaba obstrucción por acumulación de fibras, ocasionando el taponamiento de la red.		1. Privada de Allende N° 16 detrás de la parroquia por el s 2. callejón San Antonio #139	
REPORTE FOTOGRAFICO			
1  2 			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 27 de mayo de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se llevó a cabo el encofrado de la tubería en el Arroyo del Diezmo, con el objetivo de protegerla y evitar daños derivados de las condiciones del terreno, corrientes de agua o cargas externas, garantizando así su correcto funcionamiento y durabilidad.		1. Arroyo del diezmo	
REPORTE FOTOGRAFICO			
1			
			

BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** HECTOR DELGADO**FECHA:**

jueves, 28 de mayo de 2026

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se atiende reporte de drenaje en calle Fundidora, donde se presenta derrame de aguas negras.

Se realizó la búsqueda de la línea de drenaje, logrando localizar el tubo; sin embargo, este se encuentra a gran profundidad y el bloqueo se detecta más adelante.

Debido a las condiciones y profundidad, se requiere apoyo de retroexcavadora para efectuar la reparación, ya que realizar el trabajo manualmente resulta demasiado complicado.

UBICACIÓN

1. Calle Fundidora

REPORTE FOTOGRAFICO

BITACORA MUNICIPAL		SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 29 de mayo de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
		1. Reparación calle Tepeyac	
REPORTE FOTOGRAFICO			
1			

BITACORA MUNICIPAL			
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027		SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	sábado, 30 de mayo de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Derivado de las lluvias, se atendió un reporte urgente en el Arroyo del Diezmo. Se realizaron trabajos de desazolve y destape de la línea general de drenaje sanitario, así como de los registros que se encontraban saturados por acumulación de residuos y azolves. Estas obstrucciones provocaban el taponamiento de la red y el derrame de aguas negras. Con las acciones realizadas, se restableció el flujo adecuado del sistema de drenaje.		UBICACIÓN 1. Reparación calle Tepeyac	
REPORTE FOTOGRAFICO			
1			
			

BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** NERY MONTELONGO**FECHA:**

lunes, 4 de mayo de 2026

CUADRILLA VICTOR MANUEL Y FRENCISCO JAVIER**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se continúan los trabajos de rehabilitación de la barda, realizando el retiro de la cimbra del nivel previamente colado y procediendo con su colocación en el siguiente nivel. Posteriormente, se instala la cimbra para el colado del nuevo tramo.

UBICACIÓN

En noria de san pantaleon

REPORTE FOTOGRAFICO

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES**LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** NERY MONTELONGO**FECHA:**

martes, 5 de mayo de 2026

CUADRILLA MARTIN, FELIPE Y FRANCISCO.**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se continúa con el colado de las estructuras previamente cimbradas, logrando alcanzar un avance de 0.70 metros de altura en la jornada correspondiente.

UBICACIÓN

En noria de san pantaleon

MATERIAL**CEMENTO****TOTAL SUPERFICIE****REPORTE FOTOGRAFICO**

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	miércoles, 6 de mayo de 2026
CUADRILLA	JUAN MARCOS, FELIPE Y FRANCISCO JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
En el mercado municipal se concluyen los trabajos de enjarre y afinado (floteado) en muros existentes, incluyendo la reposición de áreas desprendidas o dañadas.		Mercado municipal	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	jueves, 7 de mayo de 2026
CUADRILLA	MIGUEL ANGEL, NAZARIO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continúan los trabajos de rehabilitación de locales en el mercado municipal. Durante la jornada se realizaron trabajos de nivelación para la instalación de piso en un área de 2.06 m x 3.84 m. Asimismo, se concluyó la colocación del piso, quedando pendiente únicamente la aplicación de boquilla para su terminado final.		Mercado municipal	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	viernes, 8 de mayo de 2026
CUADRILLA	MIGUEL		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
En el mercado municipal se continúan los trabajos en el local, realizando la instalación de boquilla y el taponamiento de tubo de agua. Se finaliza la colocación de la boquilla, quedando el piso completamente terminado.		Mercado Municipal	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	martes, 12 de mayo de 2026
CUADRILLA	MIGUEL Y NAZARIO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Realización de trabajos preliminares en las nuevas oficinas de Agua Potable, incluyendo el levantamiento de niveles para la correcta nivelación del piso y la preparación del terreno. 2. Transporte y suministro de materiales de construcción, tales como tabique y cemento, para la edificación de la barda destinada a la división de espacios dentro de la oficina.		Agua Potable	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	miércoles, 13 de mayo de 2026
CUADRILLA	MIGUEL ANGEL, NAZARIO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúan los trabajos de construcción de la barda en la oficina, realizando las siguientes labores: Colocación de varillas para amarre del muro, asegurando la correcta estructura y alineación para la cimentación y posterior colado de concreto.		Col. Centro	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	jueves, 14 de mayo de 2026
CUADRILLA	FELIPE, MIGUEL, FRANCISCO, NAZARIO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se dio continuidad a los trabajos de construcción de la barda en Casa del Sol, concluyendo completamente la obra. Para los trabajos de asentado y acabado se utilizaron 3 bultos de mortero.		1. Casa del sol	
2. Se realizó la instalación de tubería hidráulica con sistema Tuboplus en los 4 locales del área de carnicería, dejando preparada la red para su funcionamiento.		2. Mercado Municipal	
3. Se efectuó la impregnación de las orillas con cal líquida para protección y acabado, utilizando en su totalidad 10 bultos de cal.		3. Arroyo del diezmo	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	jueves, 14 de mayo de 2026
CUADRILLA	FELIPE, MIGUEL, FRANCISCO, NAZARIO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se recogen 10 bultos de cal con los bonilla para Arroyo del diezmo 2. Se efectuó la impregnación de las orillas con cal líquida para protección y acabado, utilizando en su totalidad 10 bultos de cal.		1. Arroyo del Diezmo	
REPORTE FOTOGRAFICO			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLegó la transformación! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	viernes, 15 de mayo de 2026
CUADRILLA	JOSE ANGEL, MIGUEL, NAZARIO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se iniciaron los trabajos de conexión de la tubería de drenaje en la oficina destinada a la Casa del Día. Para ello, se procedió a la demolición del concreto existente mediante el uso de rotomartillo, con el objetivo de abrir la zanja necesaria para la correcta instalación de la toma de drenaje.		1. Casa del Día	
REPORTE FOTOGRAFICO			
    			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLegó LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	lunes, 18 de mayo de 2026
CUADRILLA	MARTIN, MIGUEL, OSCAR, ROBERTO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Excavación de zanja para instalación de tubería de drenaje: Se llevó a cabo la excavación de una zanja en la Casa del Día con el objetivo de localizar e instalar la tubería de drenaje general. Esta actividad incluyó la preparación del terreno y la verificación de la correcta colocación de la tubería. 2. Apoyo en la construcción de fosa: Se brindó asistencia en la construcción de una fosa en el Panteón Municipal, participando en labores de excavación, armado de estructura y apoyo general en el proceso de construcción.		1. Casa del Día 2. Panteón Municipal	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	martes, 19 de mayo de 2026
CUADRILLA	JUAN MARCOS, MIGUEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúan los trabajos programados para la jornada, avanzando con el enjarre de la barda construida. 2. Se realiza la conexión de la toma de drenaje y el sellado de los orificios efectuados en el tubo de desagüe. Para estos trabajos se utilizaron los siguientes materiales: 1 tramo de tubo 2 coples 1 cople de 90° Pegamento para PVC 1 bulto de cemento		1. Casa del Día	
		2 BULTOS DE MORTERO	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	miércoles, 20 de mayo de 2026
CUADRILLA	MIGUEL ANGEL, NAZARIO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó el colado de la zanja de drenaje de la casa del día. Posteriormente, se efectuó el relleno con material compactado y se coló un área de 4.20 m x 0.70 m.		1. Casa del Día	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	jueves, 21 de mayo de 2026
CUADRILLA	MIGUEL ANGEL, NAZARIO, JAVIER Y DANIEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se iniciaron los trabajos de aplicación de pintura en la barda construida, utilizando pintura a base de cal azul, con el objetivo de mejorar la imagen y conservación del espacio. 2. Se realizaron trabajos de rehabilitación y mantenimiento de pintura en las instalaciones del departamento de INMUSO, para mejorar las condiciones estéticas y funcionales del área.		1. Tienda de Artesanías: 2. Departamento de INMUSO:	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	viernes, 22 de mayo de 2026
CUADRILLA	MIGUEL Y NAZARIO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. En el local de artesanías, se concluyeron los trabajos de pintura en la barda construida, así como en los detalles de las paredes laterales, aplicando acabado color blanco.		1. Tienda de Artesanías:	
REPORTE FOTOGRAFICO			



BITACORA MUNICIPAL DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS			
REPORTE DE ACTIVIDADES LUGAR:		SOMBRERETE	
SUPERVISOR: NERY MONTELONGO		FECHA: lunes, 25 de mayo de 2026	
CUADRILLA SAMUEL Y JOSE ANGEL.			
ACTIVIDADES REALIZADAS Se avanzó significativamente en la ejecución general de la obra. Unicamente queda pendiente terminar el enjarre en el interior.		UBICACIÓN 1. San Pantaleón	
REPORTE FOTOGRAFICO			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	martes, 5 de mayo de 2026
CUADRILLA	ROBERTO, VICTOR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se llevó a cabo la fabricación de un registro, en el cual se realizó el colado correspondiente para su correcta conformación. Asimismo, se ejecutó el levantamiento con tabique y se realizó el afinado del mismo. Dichos trabajos se llevaron a cabo en la comunidad de Charco Blanco, en la calle 21 de Marzo.		Charco Blanco	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 6 de mayo de 2026
CUADRILLA	MARTIN, OSCAR, VICTOR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se cargó arena y 1 bulto de cemento para su traslado al mercado municipal, destinados a los trabajos correspondientes.		1. Mercado Municipal	
2. Se realizó el levantamiento y recolección de 5 bolardos derribados sobre la Av. Hidalgo.		2. Av. Hidalgo	
3. Se iniciaron trabajos de demolición con rotomartillo en la calle Francisco Villa para la posterior colocación de brocal.		3. Calle Francisco Villa	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

jueves, 7 de mayo de 2026

CUADRILLA GUSTAVO, JUAN MARCOS, MARTIN, OSCAR Y FELIPE.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se realizan trabajos de excavación para poste en el área de la cueva. Se recorta marco para protección y se amaciza la tela, dejándola lista para su colocación en el manantial de la cueva. Asimismo, se realiza colado para la colocación de poste de luminaria, utilizando 1 1/2 bultos de cemento. También se lleva a cabo el armado con varilla de 3/8" y alambra.

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

viernes, 8 de mayo de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se fabrica protección para el manantial de La Cueva.
2. Se realiza el acarreo de 25 máquinas de coser desde la bodega de Obras Públicas en calle Neptuno hacia la Casa de Cultura Aurora Cordero.

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 -2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	lunes, 11 de mayo de 2026
CUADRILLA	NAZARIO, FRANCISCO JAVIER		
ACTIVIDADES REALIZADAS Encofrado de tubería de drenaje Se inicia el encofrado para la instalación de tubería de drenaje en la comunidad de El Arenal. Se utilizan 8 bultos de cemento para la preparación de la mezcla y fijación del encofrado.		UBICACIÓN Comunidad El Arenal	
		8	

REPORTAGE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL			
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027		SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	martes, 12 de mayo de 2026
CUADRILLA	JUAN MARCOS Y JOSE TELLEZ		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Traslado de mobiliario desde la comunidad del Arenal hacia el Auditorio Municipal, asegurando la correcta manipulación y conservación de los bienes durante el transporte. Recolección y traslado de mobiliario desde las oficinas de Presidencia hasta el Auditorio Municipal, coordinando logística y organización para su ubicación adecuada en el nuevo espacio.		UBICACIÓN	
REPORTE FOTOGRAFICO			
    			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	martes, 19 de mayo de 2026
CUADRILLA	ROBERTO, FELIPE.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Reparación de brocal. Se procedió a cargar el brocal para su instalación. Asimismo, se inició la demolición del brocal dañado utilizando rotomartillo, con el fin de retirarlo y preparar la superficie para su reemplazo.		1. calle González Ortega esquina con calle Alameda, Barrio La Pila	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL		SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 21 de mayo de 2026
CUADRILLA	JOSE ANGEL, NAZARIO, MARTIN Y JUAN MARCOS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se realizó la colocación de 1 tramo de malla electrosoldada en el salón de la Secundaria #60, así como el reacomodo de banca dañada dentro de la institución.			
REPORTE FOTOGRAFICO			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 22 de mayo de 2026
CUADRILLA	GUSTAVO, JUAN MARCOS, ROBERTO, FELIPE, FRANCISCO, SERGIO ORTIZ.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se comienza con la instalación de la zona VIP en el Campo Deportivo Llerena, con motivo del evento conmemorativo del aniversario de Sombrerete.		Campo Deportivo Llerena	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

22 y 23 de mayo del 2026

CUADRILLA DON VALENTIN

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se acudió a Aceros y Perfiles Juárez para recoger 40 tramos de PTR de 1 1/2".

Asimismo, el día 23 de mayo se recogieron los 16 tramos pendientes de PTR de 2". Ambos materiales fueron descargados y resguardados en la bodega de la estación. ara posteriormente ser utilizados en la construcción de la estructura VIP en el campo Olvera.

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	lunes, 25 de mayo de 2026
CUADRILLA	GUSTAVO, TELLEZ, JUAN MARCOS, OSCAR, ROBERTO, FELIPE, FRANCISCO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúa con el armado de la zona VIP en el campo deportivo Llerena Pata, como parte de los preparativos para los eventos del aniversario de Sombrerete, se continúan los trabajos de soldadura de cuadros para la zona VIP, así como la soldadura de patas a los cuadros, avanzando en la fabricación y reforzamiento de la estructura.		Campo Deportivo Llerena	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	martes, 26 de mayo de 2026
CUADRILLA	GUSTAVO, DANIEL, OSCAR, JUAN MARCOS, FRANCISCO, FELIPE.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se da continuidad al armado de la zona VIP en el campo Llerena, realizando el acarreo de 2 PTR de 2" desde la bodega, con el fin de continuar con los trabajos programados de montaje.		Campo Deportivo Llerena	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

miércoles, 27 de mayo de 2026

CUADRILLA GUSTAVO, JOSE ANGEL, TELLEZ, JUAN MARCOS, OSCAR, ROBERTO, SAMUEL, FELIPE, FCO, VICTOR Y SERGIO O

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. El área queda amacizada y lista para la colocación de entarimado. En planta baja, queda pendiente el amacizado con tirantes. Asimismo, se continúa con la unión de cuadros y soldadura de patas para completar la estructura.
2. Se entregan 4 bultos de cemento al personal del área de drenajes para apoyo en actividades correspondientes.
3. Se traslada la camioneta 108 con los mecánicos para realizar reparación. Se efectuó el cambio de una banda y un tramo de manguera del radiador que se encontraba roto.
4. Se reciben de la ferretería La General 8 bultos de cal para uso en las actividades de obra.

UBICACIÓN

1. Campo Deportivo Llerena

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 27 de mayo de 2026
CUADRILLA	GUSTAVO, JOSE ANGEL, TELLEZ, JUAN MARCOS, OSCAR, ROBERTO, SAMUEL, FELIPE, FCO, VICTOR Y SERGIO O		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se aplica cal en el Arroyo del Diezmo para ayudar a reducir malos olores generados por materia orgánica y descomposición. Asimismo, la aplicación contribuye a la desinfección del área, eliminando o reduciendo bacterias, virus y otros microorganismos presentes en aguas residuales y lodos.		1. Arroyo del Diezmo	
		6 BULTOS DE CAL	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL		SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 27 de mayo de 2026
CUADRILLA	GUSTAVO, JOSE ANGEL, TELLEZ, JUAN MARCOS, OSCAR, ROBERTO, SAMUEL, FELIPE, FCO, VICTOR Y SERGIO O		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se llevó a cabo la recepción de dos bridas flexibles y silicón transparente, destinados a trabajos de mantenimiento en el baño de la Presidencia Municipal.		1. Presidencia Muncpal	
REPORTE FOTOGRAFICO			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 28 de mayo de 2026
CUADRILLA	GUSTAVO, ANGEL, TELLEZ, JUAN MARCOS, MARTIN, ROBERTIO, OSCAR, SAMUEL, FELIPE, FCO, DANI		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
1. Se reciben de Ferretería La General 12 bultos de cal para continuar con los trabajos de encalado en el arroyo del Diezmo. Asimismo, se concluye la aplicación de cal hasta el puente de Av. Aréchiga, utilizando un total de 9 bultos.	1. Arroyo del Diezmo

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 28 de mayo de 2026
CUADRILLA	GUSTAVO, ANGEL, TELLEZ, JUAN MARCOS, MARTIN, ROBERTIO, OSCAR, SAMUEL, FELIPE, FCO, DANI		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
2. Se continúa con los trabajos de armado de la zona VIP en Campo Llerena, realizando la unión y alineación de los cuadros estructurales, así como la soldadura de las patas de soporte para garantizar la estabilidad de la estructura.		2. Campo Llerena	
3. Se llevó a cabo la instalación de la brida en la taza de baño de las oficinas de Gestión Social, dejando el elemento preparado para su correcta conexión y funcionamiento.		3. Gestión Social	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR:

OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

viernes, 29 de mayo de 2026

CUADRILLA

GUSTAVO, ANGEL, TELLEZ, JUAN MARCOS, MARTIN, ROBERTO, OSCAR, FELIPE, FCO, DANIEL.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continúa con la instalación de la zona VIP en Campo Llerena, iniciando la colocación de las tarimas que conformarán la plataforma, verificando su correcta alineación y fijación para garantizar la estabilidad de la estructura.
2. Se efectuó el traslado de 10 tramos de PTR de 2" y 27 tramos de PTR de 1 1/2" de la bodega de la estación a Campo Llerena para su uso en la obra.
3. Se recibieron 9 discos de corte para cortadora, suministrados por el Departamento de Compras, para su utilización en las actividades de fabricación y corte de materiales en obra.

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 29 de mayo de 2026
CUADRILLA	GUSTAVO, ANGEL, TELLEZ, JUAN MARCOS, MARTIN, ROBERTO, OSCAR, FELIPE, FCO, DANIEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
4. Se concluyeron los trabajos de descarga y acomodo del vitropiso en las instalaciones de la Casa del Día, dejando el material resguardado y disponible para su posterior instalación.		4. Casa del Día	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	lunes, 4 de mayo de 2026
CUADRILLA	GUSTAVO, ERNESTO, JAVIER ZAMORA, DANIEL.		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
Se realizó enjarre en una longitud de 40 metros lineales con una altura de 40 cm, utilizando 2 bultos de cemento y $\frac{1}{4}$ de metro cúbico de arena. Asimismo, se llevó a cabo la aplicación de pintura en una superficie de 24 metros lineales con 40 cm de altura, empleando media lata de pintura.	Cancha del Coronel

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	martes, 5 de mayo de 2026
CUADRILLA	GUSTAVO, JAVIER Y DANIEL		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se realizaron trabajos de pintura en uno de los laterales exteriores de la cancha. Asimismo, se efectuó el corte total de los tubos y se concluyeron las labores de soldadura correspondientes. De igual manera, se llevaron a cabo actividades de acarreo de piedra y arena para su utilización en obra. Como parte de estos trabajos, se realizó la colocación de aproximadamente un metro y medio de piedra. Finalmente, en la puerta de la Casa de Cultura se instaló malla ciclónica en cada hoja, quedando dicha actividad completamente terminada.		Cancha del Coronel	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	miércoles, 6 de mayo de 2026
CUADRILLA	ROBERTO, DANIEL, GUSTAVO, SERGIO HDZ, JAVIER ZAMORA.		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
1. En la cancha del Coronel se realizó colocación de piedra en banquetta, en un tramo de 2.00 m de largo por 1.00 m de alto, utilizando $\frac{1}{4}$ de arena y $\frac{1}{2}$ bulto de cemento. Asimismo, se efectuó pintura de 18 metros lineales de rodapié. 2. En la rampa de la Luis Moya se realizaron trabajos de enjarre, utilizando 3 botes de arena y $\frac{3}{4}$ de bulto de cemento. Asimismo, se efectuó el descimbrado de la rampa y el acarreo de la madera utilizada.	1. Cancha del Coronel 2. Escuela Luis Moya

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	jueves, 7 de mayo de 2026
CUADRILLA	SERGIO, JAVIER ZAMORA, DANIEL, ROBERTO Y SAMUEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se colocó piedra en la cancha del Coronel, realizando reparación de banqueta. Se utilizaron 2 bultos de cemento y se avanzó un tramo de 2.5 m de largo por 1 m de altura. Asimismo, se utilizó 1/4 de arena y se efectuó acarreo de arena y piedra al área de trabajo. 2. Se bachearon 5 baches, utilizando rotomartillo para los trabajos. Se realizó acarreo de arena y se utilizaron 1 1/2 bultos de cemento.		1. Cancha del Coronel 2. Jardin Zaragoza	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	viernes, 8 de mayo de 2026
CUADRILLA	SERGIO HDZ, JAVIER ZAMORA, JUAN MAROS, FELIPE, FRANCISCO Y DANIEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. En el Jardín Zaragoza se reparó un bache de 1.50 x 1.50 m, utilizando 2 bultos de cemento y 1/4 de arena. 2. Se realizó acarreo de arena para la cancha del Coronel, así como el traslado de dos bultos de piedra. Además, se quebró piedra en la estación y se retiró el escombro del Jardín Zaragoza.		1. Jardín Zaragoza 2. Cancha del Coronel	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: PORFIRIO ROSALES

FECHA:

lunes, 11 de mayo de 2026

CUADRILLA: SERGIO HDZ, JAVIER ZAMORA, JUAN MARCOS, MARTIN, ROBERTO, DANIEL.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Rehabilitación de baches

Se lleva a cabo la rehabilitación de 7 baches en el Jardín Zaragoza.

Para la reparación se utilizaron 1/4 de bulto de arena y 2 bultos de cemento en la preparación de la mezcla.

2. Refuerzo de banqueta – Cancha del Coronel:

Se reforzó la banqueta, avanzando 2 metros de largo por 1 metro de altura.

Para la obra se utilizó 1/4 de bulto de arena y 2 bultos de cemento en la mezcla de construcción.

UBICACIÓN

1. Jardín Zaragoza:

2. Cancha del Coronel

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETERE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	martes, 12 de mayo de 2026
CUADRILLA	MARTIN, ROBERTO, FELIPE, FRANCISCO, SERGIO HDZ, JAVIER ZAMORA Y DANIEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se finalizó el reforzamiento de la banqueteta en el Coronel, utilizando $\frac{1}{4}$ de bulto de arena y 2 bultos de cemento para asegurar su resistencia y durabilidad. Asi como el retiro y disposición de escombros generado durante los trabajos, dejando la zona limpia y lista para la siguiente etapa de la obra.		1. Cancha del Coronel	
2. Se llevo a cabo la rehabilitación de 12 baches en el Jardín Zaragoza utilizando el rotomartillo para retiro de concreto dañado, mediante la colocación y compactación de materiales adecuados para asegurar la durabilidad del pavimento.		2. Jardín Zaragoza	
Uso de $\frac{1}{4}$ de arena y 2 bultos de cemento en el relleno y nivelación de los baches.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 -2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	miércoles, 13 de mayo de 2026
CUADRILLA	SERGIO HDZ, OSCAR, JAVIER, JUAN MARCOS, FRANCISCO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizaron trabajos de mantenimiento en el Jardín Zaragoza, incluyendo: Bacheo de 8 baches en el área de circulación. Enboquillado de los baches reparados. Reparación de un escalón dañado. Se utilizaron 2 bultos de cemento durante las labores. 2. Limpieza y retiro de escombros en Cancha del Coronel Se llevaron a cabo labores de limpieza y acondicionamiento en la Cancha del Coronel, incluyendo: Retiro de escombros utilizando 2 camionetas. Barrido completo del área, tanto en el interior como en el exterior de la cancha.		1. Jardín Zaragoza 2. Cancha del Coronel	

REPORTAGE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETERE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	jueves, 14 de mayo de 2026
CUADRILLA	MARTIN, OSCAR, SERGIO, ERNESTO, JAVIER, DANIEL, FELIPE Y FRANCISCO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Inicio de trabajos de bacheo Se continuan los trabajos de bacheo en el área del Jardín Zaragoza, utilizando 1/4 de arena y 2 bultos de cemento para la reparación del área afectada. 2. Reparación de registro frente al Conalep Se llevó a cabo la reparación de un registro ubicado frente al Conalep, empleando 1 bulto de cemento y 1/4 carretillas de arena para los trabajos de restauración.		1. Jardin Zaragoza 2. Conalep	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	viernes, 15 de mayo de 2026
CUADRILLA	OSCAR, SERGIO HDZ, DANIEL JAVIER ZAMORA.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se inició el bacheo en el Jardín Zaragoza, utilizando 1.5 bultos de cemento y ¼ de arena. Dentro de las actividades realizadas, se llevó a cabo la limpieza de los baches, los cuales fueron barridos para preparar la superficie antes de aplicar la mezcla de rehabilitación. Se realizó el rezano de la banquetta frente a Forrajes, asegurando la nivelación y correcta preparación de la superficie.		1. Jardin Zaragoza	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	sábado, 16 de mayo de 2026
CUADRILLA	NAZARIO, FRANCISCO JAVIER Y JAVIER ZAMORA.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
En el DIF de Sombrerete se realizaron trabajos de mantenimiento en la cocina, los cuales incluyeron: el desencarazado de paredes y techo, el resanado de grietas en ambas superficies y la aplicación de la primera mano de pintura.		DIF Municipal	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	lunes, 18 de mayo de 2026
CUADRILLA	MARTIN, MIGUEL, OSCAR, ROBERTO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Instalación de válvula de paso: Se colocó una válvula de paso para el control del agua que llega al tinaco, utilizando dos conectores. 2. Instalación de flotador: Se instaló un flotador completo para regular el nivel de agua en el tinaco. 3. Pintura de cocina: Se pintó una de las cocinas que estaba pendiente, quedando pendiente aplicar una segunda mano de pintura. Se utilizó aproximadamente una lata y media de pintura. 4. Cambio de mangueras de gas: Se reemplazaron las mangueras de llegada de gas a las estufas, asegurando su correcto funcionamiento y seguridad.		1. DIF Municipal	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	martes, 19 de mayo de 2026
CUADRILLA	JAVIER ZAMORA, MARTIN, FELIPE.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúa con los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de pintura en el DIF Municipal, concluyendo las labores de pintado mediante el uso de 2 botes de pintura de 19 litros cada uno.		1. Dif Municipal	
2. Se realizó el acarreo de un brocal para apoyo a la cuadrilla de Osiel.			
3. Se lleva a cabo el mantenimiento de paredes, iniciando el enjarre en las áreas dañadas y preparando las superficies para su posterior aplicación de pintura.		2. Tienda de Artesanias	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	miércoles, 20 de mayo de 2026
CUADRILLA	MARTIN, FRANCISCO JAVIER, JUAN MARCOS, JAVIER ZAMORA.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó el picado de muro para la correcta adherencia del azulejo. Asimismo, se coló una plancha de 0.80 x 0.60 m. 2. Se concluyeron los trabajos de pintura en la cancha del Coronel.		1. DIF Municipal 2. Cancha del Coronel	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	jueves, 21 de mayo de 2026
CUADRILLA	GUSTAVO, ROBERTO, FELIPE, FRANCISCO JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se inició el acarreo y traslado de la estructura del área VIP que será instalada en el Campo Olvera, destinada a los eventos conmemorativos del aniversario de Sombrerete.		1. Campo Olvera	
REPORTE FOTOGRAFICO			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: PORFIRIO ROSALES

FECHA:

viernes, 22 de mayo de 2026

CUADRILLA SERGIO HERNMANDEZ Y JAVIER ZAMORA

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se ejecutaron trabajos de nivelación y compactación del terreno, así como la instalación de malla de refuerzo, dejando el área lista para la colocación correspondiente.
2. Se llevó a cabo el retiro y limpieza de escombros en el frente de las oficinas de Agua Potable, así como en el área frontal de la Escuela Independencia.

UBICACIÓN

1. Escuela #60

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL			
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027		SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	lunes, 25 de mayo de 2026
CUADRILLA	SERGIO HDZ, JAVIER ZAMORA.		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. En el jardín Zaragoza se realizaron trabajos de rehabilitación y mantenimiento de calle, donde se llevó a cabo el bacheo del área. Se utilizó 1 bulto de cemento y 0.15 m³ de arena para la nivelación y preparación del terreno.		UBICACIÓN 1. Jardín Zaragoza	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	martes, 26 de mayo de 2026
CUADRILLA	SERGIO HDZ, JAVIER ZAMORA.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizaron trabajos de bacheo frente al templo de Templo de Santo Domingo, utilizando 0.20 m³ de arena y 1 bulto de cemento para la reparación de la superficie. 2. Se efectuó el acarreo de repisas provenientes del DIF hacia la estación, con el propósito de prepararlas para trabajos de pintura. 3. Se recogieron en Ferretería Ayala 5 litros de removedor y 3 brochas para los trabajos de despintado y preparación de superficies. Se iniciaron trabajos de despintado de las letras existentes, retirando el acabado anterior para su posterior rehabilitación y se realizó el armado y conformación del cajón para la colocación de la placa.		1. Santo Domingo	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: PORFIRIO ROSALES

FECHA:

miércoles, 27 de mayo de 2026

CUADRILLA: SERGIO HDZ Y JAVIER ZAMORA.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se colocaron dos rampas de 1 x 1 m², utilizando 0.4 m³ de arena, grava y 2 bultos de cemento para su elaboración. Asimismo, se realizó la limpieza de repisas en las instalaciones del DIF.
2. Se colocó la base para la placa frente a la Casa de Cultura, utilizando 0.4 m³ de arena y 2 bultos de cemento.
3. Se llevó a cabo el despintado de letras de "Sombrerete" en la estación, como parte de los trabajos previos para su posterior remodelación.

UBICACIÓN

1. Escuela Luis Moya
2. Frente a casa de Cultura

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	jueves, 28 de mayo de 2026
CUADRILLA	SERGIO HERNANDEZ Y JAVIER ZAMORA		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. En Casa del Día se realizó la descarga de vitropiso. 2. En la biblioteca de Colonia 5 de Mayo se efectuó el cambio de herraje de la taza sanitaria. Asimismo, se concluyó al 100% el despintado de repisas, quedando listas para aplicación de pintura. 3. Se recibió y acarreo de 1 litro de pintura blanca, 1 litro de thinner, para pintar repisas. 4. Se acarreo azulejo proveniente de Agua Potable y 3 bultos de pegazulejo para el DIF, iniciando además los trabajos de instalación de azulejo.		1. Casa del día 2. Colonia 5 de Mayo 3. Dif Municipal	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	PORFIRIO ROSALES	FECHA:	viernes, 29 de mayo de 2026
CUADRILLA	SERGIO, SAMUEL Y JAVIER ZAMORA		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se realizó el traslado de cuatro bultos de pegazulejo y un bulto de cemento al área de la fuente ubicada en la Casa de Cultura, donde se instalará la placa conmemorativa. Asimismo, se llevaron a cabo trabajos de colocación y adherencia de piedra en dos de los lados de la estructura.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	lunes, 11 de mayo de 2026
CUADRILLA	ERNESTO, FELIPE, GUSTAVO, OSCAR Y VICTOR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se hace limpieza profunda en la bodega de don vale que ya tenía como 2500000 kg de basura Se hace limpieza también en el taller mientras conectaban la luz en el mismo taller			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	lunes, 11 de mayo de 2026
CUADRILLA	ERNESTO, FELIPE, GUSTAVO, OSCAR Y VICTOR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
2. Se realizan cortes de PTR según las medidas requeridas para los cuadros de la base. Se procede al armado y ensamblaje de las bases, dejando las estructuras listas para su instalación para Turibus. 3. Desmontaje de caja de basura de camioneta: Se retira cuidadosamente la caja de basura de la camioneta con ayuda de la retroexcavadora, asegurando que todos los elementos de fijación sean retirados correctamente.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	martes, 12 de mayo de 2026
CUADRILLA	ERNESTO, CARLOS JAQUEZ, MANUEL, GUSTAVO,		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Avance en la fabricación del armazón del turibús, realizando el ensamblaje y colocación de cuadros estructurales y paneles laterales para conformar la estructura principal de la unidad. Continuación de los trabajos de fabricación y armado de la parte trasera del turibús, integrando componentes estructurales y reforzando la carrocería para su posterior ensamble. 2. Avance del desmantelado de la cabina del turibús, alcanzando un 95% de ejecución, incluyendo la remoción de componentes			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	miércoles, 13 de mayo de 2026
CUADRILLA	ERNESTO, CARLOS, VICTOR		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se resoldaron los PTR que fueron punteados el día anterior. Se retiró el vagón de la cuatrimoto y se pulieron las áreas donde se realizaron las soldaduras en la cuatrimoto. Se avanzó en el desmantelado de la cabina; se presentó dificultad al cortar con pulidor los metales donde se instala el cristal. Se colocaron largueros para fabricar claros en el piso y se cortaron PTR para los mismos claros. 2. Se realiza la recepción de los siguientes insumos y materiales de ferretería: 3 latas de pintura de 19 lts, 50 discos de corte y 8 discos de desbaste, Tubo PTR de 2" y de 1.5", Lámina lisa y lámina antiderrapante, 20 kg de electrodos 60/30 de la marca Ferretería La General.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	jueves, 14 de mayo de 2026
CUADRILLA	CARLOS, SERGIO, FRANCISCO, VICTOR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Reforzamiento y colocación de claros en jaula Se realizaron trabajos de resoldado en los claros de la jaula, concluyendo además la colocación total de los claros pendientes. 2. Corte de PTR para cargadores de jaula de turibús Se efectuó el corte de PTR de 2" destinado a la fabricación e instalación de cargadores para la jaula del turibús. 3. Resoldado de uniones estructurales Se resoldaron todas las uniones de PTR en ambos lados de la estructura, aplicando además soldadura 70/18 en las partes laterales e inferiores para reforzar la resistencia estructural.		4. Adecuación y extensión de chasis de camioneta Se realizó el corte del tramo de chasis faltante en la camioneta para completar los 4 metros requeridos. Posteriormente, se puntearon 1.50 metros de chasis cortado a la estructura de la camioneta para continuar con la extensión. 5. Fabricación de refuerzos tipo "pata de gallo" Se llevó a cabo el corte de piezas tipo "pata de gallo" para reforzar las esquinas del cuadro estructural.	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	viernes, 15 de mayo de 2026
CUADRILLA	CARLOS SAUCEDO, ROBERTO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se iniciaron los trabajos de compactación en el aula de la 60, utilizando bailarina para asegurar la correcta densidad del terreno. 2. Se realizó el cambio de la tapa de brocal en la calle Gonzales Ortega; se instaló y se ajustó la tapa en el registro correspondiente. 3. Se recibió una tonelada de cemento proveniente de Los Valles; 10 bultos se descargaron en la Escuela Belén Mata y los 10 restantes en la bodega de obra.		1. Escuela 60. 2. Calle Gonzalez Ortega	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	viernes, 15 de mayo de 2026
CUADRILLA	CARLOS SAUCEDO, ROBERTO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
4. Se recibieron de Ferretería La Caridad los siguientes materiales: 1 porta electrodos 1 pinza de tierra 10 metros de cable Estos materiales serán utilizados para los trabajos de soldadura del Toribus.			
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	lunes, 18 de mayo de 2026
CUADRILLA	VICTOR, CARLOS JAQUEZ, SERGIO ORTIZ.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la soldadura de toda la parte trasera del Turi Bus utilizando material 70/18. 2. Se soldaron placas y soportes para cargadores también con soldadura 70/18. 3. Se sustituyeron los perfiles PTR de los claros donde se encuentra la bomba de gasolina, para facilitar el acceso en caso de futuros reemplazos. 4. Se aplicó una segunda pasada de soldadura 70/18 en el chasis, el cual se alargó 1.5 metros, como refuerzo estructural. 5. Se retiró la defensa delantera y se comenzaron a colocar perfiles PTR para soportes de cargadores y estructura delantera, iniciando también la instalación del cuadro.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	martes, 19 de mayo de 2026
CUADRILLA	SERGIO ORTIZ, VICTOR, CARLOS, GUSTAVO, OSCAR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se procede a colocar los cargadores correspondientes en la estructura del cuadro delantero, asegurando su correcta alineación y fijación. 2. Se revisan todas las uniones en los claros del techo y se resuelven para garantizar la integridad estructural y la continuidad del metal. 3. Se inicia el punteado de las patas de gallo en la estructura del cuadro, preparando los puntos de unión para futuras soldaduras completas. 4. Se resuelve toda la sección frontal y los soportes utilizando electrodo 70/18, asegurando uniones firmes y duraderas.		5. Se refuerzan los cargadores del chasis frontal en su parte inferior mediante soldadura con electrodo 70/18. 6. Se colocan y puntean las patas de gallo en la sección izquierda del cuadro trasero, reforzando la estructura para próximas soldaduras.	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	miércoles, 20 de mayo de 2026
CUADRILLA	CARLOS, SERGIO, NOE, DANIEL, OSCAR, SERGIO ORTIZ.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Instalación y ajuste de la carpa sobre el techo para generar la caída adecuada y facilitar el desagüe. 2. Colocación completa de las patas de gallo en el cuadro estructural, realizando resoldado para asegurar firmeza y estabilidad. 3. Instalación de soportes en el cuadro del chasis para reforzar la estructura y mejorar la resistencia. 4. Refuerzo de la defensa mediante PTR de 2" y placa de 3/4", incrementando la solidez y macidez de la estructura.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	jueves, 21 de mayo de 2026
CUADRILLA	CARLOS, VICTOR		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continúa con la fabricación del Turibús, en donde se realizaron las siguientes actividades: 1. Se realizó la colocación de duela antiderrapante en el área asignada del Turibús. 2. Se llevó a cabo la instalación del frente del Turibús. 3. Se efectuó la instalación de la escalera de acceso.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	viernes, 22 de mayo de 2026
CUADRILLA	CARLOS, SERGIO, MANUEL Y ERENESTO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se da continuidad a las actividades de fabricación y armado del toribús, ejecutando trabajos de habilitado, ensamblaje e instalación de componentes estructurales y complementarios.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027




SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	lunes, 25 de mayo de 2026
CUADRILLA	SERGIO, MANUEL, ERNESTO Y CARLOS		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
1. Se da continuidad a las actividades de fabricación y armado del toribús, ejecutando trabajos de habilitado, ensamblaje e instalación de componentes estructurales y complementarios y verificando la correcta integración de los elementos para garantizar la calidad y funcionalidad de la unidad así mismo, se realiza el acarreo de 6 PTR para la estructura del turibús. 2. También se reciben 4 toneladas de cemento de Con Los Lares, iniciando las maniobras de descarga y resguardo del material en la bodega de Don Vale para su almacenamiento y posterior utilización en obra.	1. Estación de Ferrocarril

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLegó LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	martes, 26 de mayo de 2026
CUADRILLA	CARLOS, MANUEL Y ERNESTO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó el pulido de todas las uniones soldadas de la estructura metálica del Turibús, con el fin de eliminar imperfecciones y preparar la superficie para trabajos posteriores. 2. Se inició la colocación de lámina para techumbre del Turibús, instalando PTR en los extremos de las láminas para proporcionar soporte y permitir su correcta fijación mediante pijas. 3. Se aplicó sellador de silicón en las uniones de las láminas para evitar filtraciones de agua pluvial; posteriormente, se efectuó la fijación mecánica utilizando pijas de 3/8".		4. Se concluyó la instalación de la lámina de techumbre, dejando pendiente únicamente la última sección, debido a que el área será utilizada por el personal de mecánica para maniobras con garruchas. 5. Se recibieron 100 piezas de pijas para lámina de 3/8" con punta de broca de 1", destinadas a los trabajos de fijación de la estructura y recubrimientos metálicos	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	miércoles, 27 de mayo de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se colocaron refuerzos estructurales en las esquinas para permitir la correcta fijación de la madera mediante pijas, garantizando mayor estabilidad y soporte. Se realizó la ampliación de 40 cm hacia la parte inferior en cada ventanal, con el propósito de instalar tapas de cabina de camioneta y facilitar los trabajos de pintura en la lámina. Se concluyeron los trabajos de pintura en la lámina del techo, cubriendo todos los montenes y las orillas, dejándolas listas para el posterior doblado de la lámina. Se continuó con la instalación de refuerzos adicionales de PTR para fijar la madera en la parte central de la estructura, debido a que algunas piezas quedaban suspendidas sin soporte adecuado.			
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	jueves, 28 de mayo de 2026
CUADRILLA			

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
Se continúa con los trabajos de fabricación del Toribus, realizando las siguientes actividades: Colocación de largueros para soporte e instalación de la lámina lateral. Doble de lámina de techo para su fijación mediante pijas. Instalación y fijación de lámina pendiente en la parte frontal de la unidad. Corte de placas de 36 x 5 cm para soldarlas a la estructura de los asientos; posteriormente se realiza la soldadura de PTR y antiderrapante. Soldadura de placas en asientos y colocación de patas de soporte. Conclusión de soldadura total en 5 asientos.	1. Estación de Ferrocarril

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	viernes, 29 de mayo de 2026
CUADRILLA	CARLOS, VICTOR, SERGIO, GUSTAVO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continúa con los trabajos de fabricación del Turibús. Se realizó la colocación y soldadura de las patas de soporte en los asientos para su posterior instalación, avanzando con el montaje de los mismos en la unidad. Asimismo, fue necesario efectuar modificaciones en el área de alojamiento de las llantas, en ambos lados del vehículo, con el fin de garantizar el giro adecuado de las ruedas. Finalmente, se llevó a cabo el pulido y acabado de las soldaduras en los laterales donde se realizaron trabajos de resoldado, dejando las superficies preparadas para las siguientes etapas de fabricación.			

REPORTE FOTOGRAFICO



