

INFORME DE ACTIVIDADES

DEL MES DE AGOSTO

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	LUIS ENRIQUE GUTIERREZ	FECHA:	lunes, 3 de agosto de 2026
CUADRILLA	Javier, Esteban, Raymundo, Antonio, Pablo, Luis		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se le dio seguimiento a el reporte en el barrio la donceles 2. Se atinde reporte frente a tortilleria las flores por inundacion . Al realizar la inspeccion se detecta que el conducto presenta obstruccion por acumulacion de sebo, fibras y toallitas humedas. 3. Se atiende reporte de deposito tapado frente a guarderia municipal lo cual quedo liberada la linea: por otra parte se estuvo haciendo un sonde en la privada donceles		UBICACIÓN 1. Privada Donceles 2. Calle bracho frente a tortilleria los flores 3. Privada Donceles Guarderia municipal	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



3



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 4 de agosto de 2026
CUADRILLA	Esteban, Raymundo, Antonio, Pablo, Luis		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se llevo a cabo limpia de registro frente a casa de Eulogio Perez		1. Calle de el salon obombo puente de la palmilla	
2. Se trato el reporte en la colonia de benito juarez quedando liberada la linea de drenaje la cual estaba obstruida		2. Colonia Benito Juarez	
3. Se realizo sondeo para localizar linea general frente a taller paco salida a durango; una vez localizado el tubo se estuvo sondeando a unos pocos metros de la linea general para asi terminar encontrando el segundo tubo y quedara fluyendo un poco...		3. Frente a gruas lerma	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	
Reroexcavadora			

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



3



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 4 de agosto de 2026
CUADRILLA	Esteban, Raymundo, Antonio, Pablo, Luis		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
3. Se continuó dando seguimiento al proceso anteriormente especificado, realizando la localización de la línea general frente al taller Paco, salida a Durango.		3. Frente a cruas lerna	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 5 de agosto de 2026
CUADRILLA	Esteban, Raymundo, Antonio, Pablo, Luis		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se le estuvo dando seguimiento al depósito en barrio La Donceles, donde se estuvo reparando tubo para así concluir con esta tarea, por lo que quedó la línea trabajando bien, así mismo se realizó el encofrado con 2. Se llevaron a cabo trabajos de achique y desagüe en zanja ubicada sobre calle Himno Nacional utilizando motobomba con manguera para la extracción de agua acumulada por filtración. Se realizó la excavación y preparación del área para la atención de línea de drenaje, efectuando el retiro de lodos y material producto de la excavación, con la finalidad de dejar en condiciones para continuar con los trabajos de reparación.		1. Privada Donceles	
		2. Frente a gruas Ierma	
		3. Frente pollería forastero	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



3



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 5 de agosto de 2026
CUADRILLA	Esteban, Raymundo, Antonio, Pablo, Luis		
Se llevaron a cabo trabajos de reparación y protección de línea en zanja, realizando la limpieza y preparación del área afectada. Se efectuó el colado con concreto para el recubrimiento y protección de la línea, así como el relleno y compactación del material, con la finalidad de dejar el área en condiciones seguras y restablecer el paso. En la última imagen se observa el tendido de cable y maniobras con apoyo de personal para la conclusión de los trabajos.		UBICACIÓN	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



3



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 6 de agosto de 2026
CUADRILLA	Esteban, Raymundo, Antonio, Pablo, Luis		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continua trabajando frente a cruas lerma donde la ys se estuvo escarbando y se detecto que la linea esta muy saturada de enzolve y raices tambien esta muy dañada se encuentra columpiada 2. Se libero linea de drenaje en el barrio de el cerrito		1. Frente a cruas lerma 2. En el cerrito	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: HECTOR DELGADO

FECHA:

viernes, 7 de agosto de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se atiende reporte de drenaje por tubería quebrada donde ya se está trabajando en su reparación
2. Se atiende reporte de drenaje en colonia López Mateos donde se detecta tubería quebrada, por lo que se repara y queda la línea libre quedando pendiente
3. El día de hoy se atendió reporte de drenaje tras calle de técnica 60
4. Se destapa drenaje en puente que va a la técnica 8

UBICACIÓN

1. Calle Estrella, colonia La Pradera
2. Calle Zacatecas esquina con calle Batallada de Puebla
3. Atrás de EST #60
4. Puente de EST #8

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 11 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se atendio reporte de drenaje en el barrio de la dondeles donde se estuvo sondeando para asi quedar liberada la linea completamente		1. Donceles, calle donde se ubica domo	
2. Se atendio reporte en la comunidad de el capricho donde se encontro registro lleno de ensolve por lo que se pudo liberar linea		2. El capricho	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



22



2



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 11 de agosto de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
1. Se acudió a la comunidad de Mateo Gómez para realizar la revisión de la línea de drenaje, con el objetivo de efectuar el desagüe de la misma y facilitar la identificación y verificación del punto de descarga de la fosa. 2. Se realizó la revisión de un registro de drenaje ubicado en Doroteo Arango, encontrándose tapado y azolvado, lo que impide realizar adecuadamente el desagüe y verificar la descarga de la fosa. Se requiere la colocación de una tapa para registro para permitir el acceso y facilitar los trabajos de limpieza, desazolve y mantenimiento de la línea de drenaje.		UBICACIÓN	
		1. Mateo Gómez	
		2. En doroteo arango	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 12 de agosto de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizaron trabajos de liberación de la línea de drenaje frente a la Guardería Municipal, logrando retirar la obstrucción y restablecer la circulación 2. e realizó un sondeo en la línea general con la finalidad de localizar y liberar la obstrucción existente. Durante los trabajos se detectó que el tubo presenta acumulación considerable de azolve y gran cantidad de raíces, encontrándose prácticamente completamente obstruido, sin espacio suficiente para permitir la circulación adecuada del agua. Se continuó con la introducción de varillas para intentar liberar la línea. Derivado de la revisión, se determinó la necesidad de realizar aproximadamente 4 metros de reparación de tubería de 8 pulgadas, debido a que el tramo se encuentra completamente invadido por raíces y azolve.		1. Enfrente de guarderia municipal 2. Ex Hacienda Zaragoza	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 13 de agosto de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se atiende reporte en barrio la santiago donde no se pudo hacer nada ya que no hay gente para entrar a desensolbar el registro para liberar linea		1. Calle francisco y madero barrio la santiago	
2. Se limpio registro a un costdo de el minero		2. El minero	
3. Se estuvo liberando linea general frente a guarderia municipal lo cual se estuvo sondendo para asi quedar libre		3. Gurderia municipal	
4. Se estuvo sondendo frente a el campo olvera para asi determinar librada la linea genaer de el lugar		4. Campo olvera	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 13 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se atiende reporte frente a abarrotes monterrey 2. Se acudio a barrio la cuesta por la escuela especial donde se estuvo checando donde se encuentra linea general para ser conectada a su domicilio y se determino que la linea general se encuentra a 100 mts de distancia de su domicilio. 3. Se acudio a calle division del norte donde se estuvo libernando linea general por lo que queda en funcionamineto normal		1. Abarrotes monterrey 2. Calle pobo en colonia la cuesta 3. A un lado de el cereso	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 14 de agosto de 2026
CUADRILLA	Javier, Esteban, Raymundo, Antonio, Pablo, Luis		
ACTIVIDADES		UBICACIÓN	
1. Se le da seguimiento a reporte de drenaje en barrio la santiago donde se encuentra ensolbada la linea por lo que se hace un sondeo para asi lograr liberar la linea		1. Calle franciso y madero no. 4	
2. Se acudio a la comunidad de San Franciso de Organos encontrando tubo de fierro donde se le sondea la linea general logrando liberarla.		2. San Francisco de Organos	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



3



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 17 de agosto de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se atiende reporte de drenaje tapado en calle Cristo Rey, en colonia Infonavit, se le meten varillas y se logra liberar, la linea tiene tubo de 2.5" por tal motivo se tapa seguido.		Calle Cristo Rey, Colonia Infonavit	
En Cerrito de Guadalupe, se localiza drenaje bloqueado, se sondea para liberar, se rompe pavimento con roto martillo para localizar el tapon, se logra liberar, queda pendiente tapar el bache generado.		Calle Aldama, Cerrito de Gpe, por nieves Don Mere	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 19 de agosto de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se llevó a cabo la colocación de 8 tubos de 8" en calle Las Escobillas, camino a Tocallos, realizando la excavación, nivelación, colocación y alineación de tubería, así como el relleno y compactación con material del lugar, con la finalidad de mejorar el desalojo de aguas y las condiciones de la vialidad.		calle Las Escobillas	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



BITACORA MUNICIPAL



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 20 de agosto de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
Desazolve, limpieza y saneamiento de fosa séptica ubicada en Mateo Gomez: Verificación de niveles y condiciones de la fosa. Extracción de lodos, sólidos y aguas residuales mediante pipa de succión.		UBICACIÓN Mateo Gomez	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 21 de agosto de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se atiende reporte de drenaje en calle Neptuno, se recorre el tapón hacia el puente de Los Ramírez, dejando la línea con flujo continuo. 2. En la UBR se atiende reporte de drenaje, se encuentra tubería saturada de raíces, se logra liberar y restablecer el flujo.		calle Neptuno	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 24 de agosto de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se atiende reporte de drenaje en Callejón Las Flores. Al realizar la inspección se detecta taponamiento severo, por lo que se realiza perforación controlada al tubo para lograr liberar el flujo, quedando la línea en funcionamiento y el área limpia.		CALLEJON LAS FLORES	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 25 de agosto de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúa con los trabajos de desazolve en calle Neptuno. A pesar de recorrer el tapón se encuentra acumulación excesiva de grasa (cebo), por lo que no es posible liberar en su totalidad la línea. Queda pendiente para intervención con equipo especializado.		Calle Neptuno por puente de los Ramirez	
2. Se atiende reporte de drenaje en el Rastro Municipal, se realizan trabajos de desazolve logrando destapar la línea y restablecer el flujo, dejando el área limpia y en condiciones de operación.		Rastro Municipal	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 26 de agosto de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
Se atiende reporte de drenaje en calle 5 de Mayo, en la comunidad de San José de Félix. Se realizan trabajos de desazolve de forma manual utilizando varillas, logrando liberar el taponamiento y restablecer el flujo.		UBICACIÓN calle 5 de Mayo, en la comunidad de San José de Félix	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027




SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	lunes, 3 de agosto de 2026
CUADRILLA	samuel, miguel, jose angel y danoel		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se inició la recopilación de piedra de cantera para su utilización en la obra. Se dio inicio al corte de la piedra de cantera, de acuerdo con las dimensiones requeridas para su instalación. 2. Se realizó la carga y suministro de arena y tres bultos de cemento destinados a la construcción de la pileta de rebombeo. Posteriormente, se iniciaron los trabajos de colado de la cadena de desplante, la cual servirá como base estructural para el posterior levantamiento de las bardas perimetrales.		1. Estacion de Ferrocarril 2. Proaño	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡ LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	martes, 4 de agosto de 2026
CUADRILLA	SANTIAGO, FRANCISCO, JAVIER, ROBERTO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continuaron los trabajos en la casa del día, donde se concluyó la colocación del zoclo y la boquilla faltantes. Asimismo, se terminó el enyesado de la escalera y los detalles en paredes. De igual forma, se continuó con la aplicación de pintura en las instalaciones, alcanzando un avance aproximado del 95 %. 2. Se realizó la carga de tres juegos de andamios, seis tijeras para andamio y un tablón, para su traslado y utilización en las actividades programadas de la obra en campo Llerena		1. Casa del día 2. campo Llerena	
REPORTE FOTOGRAFICO			
      			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 5 de agosto de 2026
CUADRILLA	JUAN DANIEL, MIGUEL, ROBERTO, ERNESTO, FRANCISCO JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continúa con los trabajos de corte y habilitado de piedra de cantera que será instalada en la base para la colocación de las letras en el minarete. Para la preparación del mortero de asentado se utilizaron 2 bultos de cemento y 0.40 m³ de arena, realizando el junteo y asentado de piezas conforme a proyecto.		El Minero	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 5 de agosto de 2026
CUADRILLA	JOSE ANGEL Y SAMUEL		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continúa con los trabajos de construcción del cuarto destinado para el velador en las piletas de rebombeo, ubicadas en la comunidad de Proaño, realizando actividades correspondientes al avance de la obra conforme al programa de ejecución establecido.		1. piletas de rebombeo	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 6 de agosto de 2026
CUADRILLA	JOSE ANGEL Y SAMUEL		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continúa con los trabajos de construcción del cuarto para las piletas de rebombeo en la comunidad de Proaño. Como parte de las actividades programadas, se realizó el acarreo de materiales al frente de trabajo, trasladando 0.190 m³ de arena (10 botes de 19 litros), 3 bultos de cemento, 50 tabiques y 1 andamio, con el fin de dar continuidad a las labores de construcción.		Comunidad de Proaño	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 7 de agosto de 2026
CUADRILLA	MARTIN, MIGUEL, ERNESTO, FRANCISCO, Y JUAN DANIEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se concluyó la colocación de piedra de cantera en el monumento a las letras ubicado en el Bulevar El Minero. Para los trabajos de colocación se utilizó aproximadamente 1 bulto de cemento. Se utilizó 1 bulto de cemento blanco para la elaboración de la boquilla. Se concluyeron los trabajos de emboquillado de la cantera. Se continuó con el corte y preparación de piedra de cantera en la estación. Se realizó la limpieza general de toda el área de trabajo, dejándola libre de residuos y en condiciones adecuadas.		UBICACIÓN Monumento a las Letras – Bulevar El Minero 2. Apoyo a trabajos de soldadura Se brindó apoyo al personal de soldadura en el acarreo y traslado de letras. 3. Campo de Béisbol Olvera Se realizó el acarreo y acomodo de 2 bultos de cemento en el campo de béisbol Olvera.	

REPORTE FOTOGRAFICO



[illegible]

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	lunes, 10 de agosto de 2026
CUADRILLA	SANTIAGO, SERGIO, MARTIN, MIGUEL, FELIPE, FRANCISCO, JUAN DANIEL Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
4. Tecnológico: Se continúa con la demolición de concreto para la construcción de la rampa de acceso para personas con discapacidad.		4. Tecnológico	
5. Suministro de materiales: Se reciben 4 bultos de cemento provenientes de Los Valles y se trasladan 4 bultos de cemento a Campo Olvera.		5. Campo Olvera	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

martes, 11 de agosto de 2026

CUADRILLA ROBERTO, JUAN DANIEL, SANTIAGO, SERGIO, MIGUEL, FRANCISCO.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continuó con los trabajos de construcción de muro en las instalaciones de Protección Civil, utilizando 3/4 de bulto de mortero.
2. Se realizó la carga y traslado de arena, piedra azul y cemento para trabajos de bacheo. Posteriormente, se efectuó el bacheo en calle Genaro Codina y en la intersección de Av. Arechiga con calle Candelaria, utilizando 2 bultos de cemento.

UBICACIÓN

1. Protección Civil
2. calle Genaro Codina y en la intersección de Av. Arechiga con calle Candelaria

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

martes, 11 de agosto de 2026

CUADRILLA ROBERTO, JUAN DANIEL, SANTIAGO, SERGIO, MIGUEL, FRANCISCO.

ACTIVIDADES REALIZADAS

3. Se continuaron los trabajos de colocación de canaleta y panel de tablaroca en las instalaciones de la Casa del Día, avanzando en la conformación y habilitación de los elementos correspondientes al sistema de división de paredes y ventanas.

UBICACIÓN

3. Casa del día

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

miércoles, 12 de agosto de 2026

CUADRILLA JUAN MARCOS, MARTIN, MIGUEL, SERGIO, FELIPE, ERNESTO, FRANCISCO, SANTIAGO, DANIEL Y JAVIER

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se recibió material proveniente de Ferretería La Caridad, consistente en:

1 tinaco con capacidad de 1,200 litros

1 bomba Truper de 1 HP y 3 tramos de tubo PVC de 4 pulgadas.

El tinaco y la bomba fueron trasladados y entregados en Casa de Día, mientras que los 3 tramos de tubo PVC fueron destinados y dejados en el Gimnasio de Box para su utilización en los trabajos correspondientes.

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

miércoles, 12 de agosto de 2026

CUADRILLA JUAN MARCOS, MARTIN, MIGUEL, SERGIO, FELIPE, ERNESTO, FRANCISCO, SANTIAGO, DANIEL Y JAVIER

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continuó con los trabajos de instalación de tabla roca, así como con el avance en el resanado de superficies y la aplicación de pintura en el techo.
2. Se iniciaron los trabajos de retiro de techo de lámina, logrando durante la jornada desmontarlo y retirarlo por completo.

UBICACIÓN

1. Casa de Día:
2. Protección Civil:

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 13 de agosto de 2026
CUADRILLA	ROBERTO, SAMUEL, JOSE ANGEL, SERGIO, FELIPE, FRANCISCO, DANIEL Y JAVIER		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúa con los trabajos de instalación de tablaroca en la vivienda, realizando el avance de acuerdo con lo programado en obra. 2. Se concluyeron los trabajos de retiro del tejabán. Se retiraron todos los puntales y láminas, dejando el área libre y despejada para continuar con los trabajos correspondientes. Asimismo, se realizó el acarreo y acomodo de 20 tabiques. Se arrima 1/2 armex de 3/8 3. Se realizó el colado de 20 metros lineales de elemento de concreto de 25 cm de ancho, así como una rampa de 1.40 × 1.40 m y un descanso de 1.50 × 1.50 m. Para la ejecución de estos trabajos se utilizaron 7 bultos de cemento.		1. casa del dia 2. proteccion civil 3. tecnologico	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

jueves, 13 de agosto de 2026

CUADRILLA ROBERTO, SAMUEL, JOSE ANGEL, SERGIO, FELIPE, FRANCISCO, DANIEL Y JAVIER

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó el traslado y acomodo de herramienta, así como el suministro de 1 lata de pintura en la guardería, dejando los materiales en el área destinada para continuar con los trabajos correspondientes.

UBICACIÓN

Guarderia Municipal

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

viernes, 14 de agosto de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se reporta avance en la construcción de bardas en las instalaciones de Protección Civil. De igual forma, se continúa avanzando con los trabajos de pintura en la Casa de Día y en las instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado.

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	lunes, 17 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se acarrean cargadores de madera y laminas de Proteccion Civil a Casa del Dia, se sube todo este material hasta el cuarto piso, de igual manera se continua levantamiento de muros en bodega de Proteccion Civil, tambien se destapa linea de agua, se vacía tinaco para cambiar base , se pintan detalles faltantes en techo en Casa del Dia.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JORGE ROJERO CASTAÑÓN	FECHA:	jueves, 6 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se realizaron trabajos en El Coronel, consistentes en la limpieza y retiro de escombros del área de trabajo, dejando la superficie preparada y acondicionada para la posterior ejecución del colado de concreto.			
MATERIAL	CEMENTO		TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JORGE ROJERO CASTAÑÓN	FECHA:	lunes, 10 de agosto de 2026
CUADRILLA	RAYMUNDO, ROBERTO, TELLEZ.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se realizaron trabajos en el Campo Olvera, consistentes en el retiro de tierra en el área de acceso y el desmontaje de la puerta para realizar trabajos de reparación y acondicionamiento. Asimismo, se preparó una pequeña cimbra para el colado de concreto correspondiente. Para la ejecución de estas actividades se utilizaron 2 bultos de cemento y 0.50 m ³ de arena.		Campo Olvera	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** JORGE ROJERO CASTAÑÓN**FECHA:**

martes, 11 de agosto de 2026

CUADRILLA TELLEZ. ROBERTO**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Se continuó trabajando en el Campo Llerena, específicamente en la construcción de la rampa ubicada frente al gimnasio de box. Para la ejecución de los trabajos se utilizaron 10 bultos de cemento, 1.00 m³ de arena y 1.00 m³ de grava.

UBICACIÓN

Campo Olvera frente Gimnasio de Box

REPORTE FOTOGRAFICO

BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** JORGE ROJERO CASTAÑÓN**FECHA:**

jueves, 13 de agosto de 2026

CUADRILLA**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se iniciaron los trabajos en el Colegio González Valencia en apoyo para la instalación de toldo. Después de las 13:00 horas, se brindó apoyo a Protección Civil para realizar limpieza de madera y láminas.

UBICACIÓN

Colegio Gonzalez Valencia

Plolongacion Francisco Javier Mina

REPORTE FOTOGRAFICO

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JORGE ROJERO CASTAÑON	FECHA:	martes, 14 de julio de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS Se realizaron trabajos de bacheo en vialidad, llevando a cabo la limpieza y preparación de baches existentes, así como la aplicación de liga y mezcla asfáltica para el tapado y compactación de los mismos, con la finalidad de mejorar las condiciones de tránsito vehicular. en salida Chalchihuites		UBICACIÓN	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JORGE ROJERO CASTAÑON	FECHA:	lunes, 17 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Dentro de las actividades realizadas se desglosan las siguientes: En barrio Santa Rosa, se realizaron trabajos de bacheo y rehabilitación de la carpeta asfáltica deteriorada, realizando la demolición del concreto dañado, excavación y retiro de escombros, así como la preparación del área para su posterior colado. Se llevó a cabo la limpieza general del área de trabajo, dejando preparada la superficie para la continuación de los trabajos de reposición de pavimento.		Barrio Santa Rosa	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JORGE ROJERO CASTAÑÓN	FECHA:	miércoles, 19 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS Dentro de las actividades realizadas se desglosan las siguientes :En la calle Organillo se realizaron trabajos de bacheo y rehabilitación de la carpeta asfáltica deteriorada, realizando la demolición del concreto dañado, excavación y retiro de escombros, así como la preparación del área para su posterior colado. Se llevó a cabo la limpieza general del área de trabajo, dejando preparada la superficie para la continuación de los trabajos de reposición de pavimento.		UBICACIÓN 1. La urbaneja	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	martes, 18 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Dentro de las actividades realizadas se desglosan las siguientes: Se inicia el colado de enterrado del gym municipal. Avance del enjarre de la parte exterior en Casa de Día. Se realiza el enjarre faltante del exterior, donde se enjarró un área de $3.10 \times 2.50 = 7.75 \text{ m}^2$, donde se gastó 1 bulto de cemento y 2 m^3 de arena.		1. Gimnasio municipal 2. Casac del dia 3. Casa del dia	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

martes, 18 de agosto de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Dentro de las actividades realizadas en el gimnasio de box se encuentran
1. Se continua con el entortado en el techo para las gotera donde se cuela el area de $3.20 \times 9.30 = 29.76 \text{m}^2$ de largo
y se gastan 4.5 bultos de cemento y 1m² de arena

UBICACIÓN

En gimnasio de box

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	miércoles, 19 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Avance de el enjarre en casa del dia se inicio la flota. 2. Por otro lado se continuo con el colado de enterrado en el gimnasio municipal de box. 3. Se inicia la colacion de boquilla en la escuela tecnica #60		1. Casa del dia 2. Gimansio municipal de box 3. EST60	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	miércoles, 19 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
4. S e continua con el entrotado en el techo para goteras, donde se cuela un area de 20m2 y se gastan 3.5 bultos de cemento y .5m2 de arena		4. Gimansio municipal de box	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	jueves, 20 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS Dentro de las actividades realizadas se desglosan las siguientes: Se trabajó en la colocación de perfil y madera en Casa de Día para la colocación de las láminas, gastándose 1 bulto de cemento. En el gimnasio de box se realizó la demolición y excavación para poder colocar tubo de desagüe y se realizó orificio en perfil.		UBICACIÓN 1. Casa del día 2. Gimnasio de box municipal	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	jueves, 20 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continúa con el enyesado de techo del segundo piso, gastando 2 bultos de yeso. Se le da terminación al emboquillado en la EST 60.		3. Casa del dia 4. EST60	
REPORTE FOTOGRAFICO			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	martes, 25 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se inicio con la demolicion para abrir puerta en uno de los sanitarios quebrando y abriendo puerta en pared con sincel en casa del dia asi mismo terminando con este trabajo para poder darle continuacion a lo que procede 2. Se realizo avancxe enyesando la planta segunda en casa del dia abarcando aproximadamente 12 m2 lineales gastando 3 bultos de yeso para asi seguir continuando con este trabajo		1. Casa del dia	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	miércoles, 26 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se continuo con el trabajo en baño dando forma, detallandola y perfilando la puerta realizando ranura para tuberia 2. Se contiuna con la colocacion de yeso en nuevas oficinas de tesoreria y registro civil donde se abarco aproximadamente 12 m2 gastando 3.5 bultos de yeso 3. Asi mismo se continuo con la colocacion de laminas en parte superior de casa del dia por lo que se termina de poner estas faltando chaflan en los lados		UBICACIÓN 1. Casa del dia 2. Casa del dia 3. Casa del dia	
REPORTE FOTOGRAFICO			
 		 	
  		 	
		 	

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

jueves, 27 de agosto de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continua con el detallado de baños y con la colocacion de yeso en nuevas oficinas de tesoreria y resgistro civil asi miso abarcando 10 m utilizando 2.5 bultos de yeso
2. Se realiza limpieza de escombros de la calle genaro codina

UBICACIÓN

1. Casa del dia
2. Esquina con calle san franciso

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	jueves, 27 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
3. Se realiza tambien la instalacion de bomba y tinaco para agua en edificio y baños de casa del dia 4. Por otro lado se hico limpieza en casa del dia subiendo bultos de yeso a segunda planta		3. Casa del dia 4. Casa del dia	
REPORTE FOTOGRAFICO			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	viernes, 28 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. En la calle Genaro Codina, esquina con calle San Francisco, se realizaron trabajos de demolición de banqueteta existente para la construcción de una rampa de acceso universal. Posteriormente, se llevó a cabo la construcción de una rampa de acceso universal de 5.00 m de longitud por 1.40 m de ancho, realizando los trabajos de preparación, colocación y acabado correspondientes.		1. Calle Genaro Codina	
2. Se dio continuidad a los trabajos de construcción en el área de Baños del Olvera, realizando la colocación de tabique para la construcción de un mingitorio. Asimismo, se efectuaron trabajos de excavación para la instalación de la toma correspondiente a otro baño, dejando preparada el área para la continuación de los trabajos de instalación.		2. Baños de campo Olvera	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	lunes, 31 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS Se efectuó la limpieza y retiro de material producto de trabajos anteriores en la rampa de acceso de la calle San Francisco, dejando el área libre de residuos y materiales. Se continuaron los trabajos de colocación de yeso en muros y superficies interiores de las nuevas oficinas de Tesorería y Registro Civil, dando seguimiento a los trabajos de acabados. Se realizaron trabajos de demolición en las áreas destinadas a la instalación de tubería y servicios sanitarios. Se continuó con la construcción de la barda para la instalación de mingitorios, avanzando en la adecuación de los servicios sanitarios.		UBICACIÓN 1. Calle San Francisco 2. Nuevas oficinas de Tesorería y Registro Civil 3. Baños del Olvera	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** ADOLFO MENA**FECHA:**

lunes, 3 de agosto de 2026

CUADRILLA ROBERTO, ERNESTO, FRANCISCO**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizó la limpieza de las puertas instaladas. Se concluyeron los trabajos de detalles y acabados en cuartos y muros. Se llevó a cabo la instalación del piso en el área del elevador. Quedó pendiente la instalación del recubrimiento de muro en el área del elevador. Se realizó la aplicación de pintura en los muros de la Casa de Día. Se reporta un avance aproximado del 50% en las actividades programadas.

UBICACIÓN

Casa del día

REPORTE FOTOGRAFICO

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	martes, 4 de agosto de 2026
CUADRILLA	CARLOS		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se realizó el barrenado del cuadro de concreto para la colocación de los anclajes de las letras del sombrerete. Posteriormente, se soldaron varillas a los tornillos expansivos con el fin de asegurar el correcto anclaje de la placa de fijación.		1. El Minero	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

miércoles, 5 de agosto de 2026

CUADRILLA CARLOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se concluyó el alargamiento de las anclas mediante la colocación y soldadura de varilla corrugada en la base, con el propósito de alcanzar la longitud requerida para la posterior instalación y fijación de las letras del sombrero en el minero.

UBICACIÓN

MATERIAL

CEMENTO

TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	lunes, 3 de agosto de 2026
CUADRILLA	CARLOS, VICTOR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continúa con los trabajos de pintura en la Casa de Día, realizando el pintado de puertas y ventanas. La aplicación de la pintura se llevó a cabo mediante pistolas de aspersión GONI LVLP 33000 GIMEX, con el fin de obtener un acabado uniforme y de alta calidad.		Casa del día	
MATERIAL		CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	jueves, 6 de agosto de 2026
CUADRILLA	CARLOS Y VICTOR		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continúa con los trabajos en el monumento del Minero, realizando el emboquillado de la superficie como preparación para la instalación de la placa y las letras, de acuerdo con las especificaciones del proyecto para garantizar un adecuado acabado y la correcta colocación de los elementos. Asimismo, se inicia la aplicación de boquilla en una sección de la piedra de cantera y se continúa con la colocación de piedra de cantera en el monumento de las letras, dando seguimiento a los trabajos de revestimiento y acabado.		Bulevar el Minero	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	viernes, 7 de agosto de 2026
CUADRILLA	VICTOR Y CARLOS		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se realizó la soldadura de segmentos circulares de placa con la finalidad de completar y emparejar la superficie existente. Posteriormente, se efectuó el marcado sobre hilo para delimitar la línea de corte, dejando el excedente necesario para proceder con el corte y obtener un acabado uniforme y nivelado de la placa.		El Minero.	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	lunes, 10 de agosto de 2026
CUADRILLA	CARLOS Y VICTOR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se fabrican cuadros tipo cabrilla para soporte de bases internas de letras, se fabrican 3 en total.Se utilizan 4 tramos y medio de PTR de 1 1/2".			
REPORTE FOTOGRAFICO			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	martes, 11 de agosto de 2026
CUADRILLA	CARLOS		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se concluyó la fabricación de los cubos de soporte internos para las letras. Se fabricó una cabrilla metálica de 2.65 m de altura, destinada al soporte y fijación de las letras. Se realizó el corte de placa calibre 14 en tres secciones, con la finalidad de cubrir la longitud total de 3.85 m correspondiente al cuadro de cantera. Se efectuó la unión de las tres secciones de placa mediante soldadura, conformando una pieza continua de la longitud requerida. Se realizó el pulido de los cordones de soldadura de la placa, con la finalidad de obtener una superficie uniforme y permitir el correcto asentamiento de las letras. Se realizaron cortes y ranuras en la placa superior para facilitar la soldadura y lograr una mayor integración y solidez con la placa interna, previamente anclada al elemento de concreto.		Se efectuó la soldadura de la placa superior con la placa interna anclada al concreto, asegurando la correcta unión y estabilidad del conjunto. Se realizó la instalación y colocación de las letras en su posición correspondiente. Se efectuó el punteo de los cubos internos de las letras para su correcta presentación, alineación y ajuste. Una vez verificada su posición, se procedió a soldar los cubos internos, asegurando su correcta fijación y estabilidad. Para la fabricación y fijación de la estructura se utilizaron 5.39 m de PTR de 1 1/2" calibre 9. Se utilizaron 9.00 m de PTR de 1 1/2" calibre 20. Se utilizaron 3.85 m de placa de 1/8", empleada en la conformación y soporte de la estructura.	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	miércoles, 12 de agosto de 2026
CUADRILLA	CARLOS		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continuó con los trabajos de instalación de las letras en El Minero. Durante la jornada se realizaron las siguientes actividades: Se resoldaron los cubos de las letras inferiores para permitir el montaje de las siguientes letras. Se instalaron cabrillas de 2.65 m de altura, desplantadas desde el nivel de piso hasta el punto donde termina la letra "O" de "SOM". Se realizó el colado con cemento de las letras inferiores, con la finalidad de proporcionar mayor estabilidad, resistencia y macidez a la estructura. Se continuó con la instalación de las letras intermedias.		El Minero	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

jueves, 13 de agosto de 2026

CUADRILLA CARLOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se continúa trabajando en la instalación de las letras en El Minero, donde se llevaron a cabo las siguientes actividades: Se terminó de colocar letras en El Minero. Se continúan fabricando cabrillas para el montaje de letras. Se realizó el colado de la letra R que hacía falta, colocándole cemento. Se instalaron las letras SOM. Se colocaron anclas de varilla de 3/8 de 20 cm al concreto y se soldaron. Se soldaron las letras.

UBICACIÓN

El Minero

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	viernes, 14 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se le da continuacio al acomodo de letras en el minero 1. Se pone varillas cuadradas entre la silaba SOM para darle estabilidad a las letras 2. Se punea divisiones entre letras para fijarlas unas con otras 3. Se pule soldadura con disco de desbaste y disco de lija para que quede el 100 4. Se escarba en árbol para descubrir raíces y sacar árbol Se carga tierra sacada de árbol en camioneta roja		El minero	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	lunes, 17 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS Apoyo al departamento de drenajes: Se realizó el habilitado y soldado de varilla, uniando tramos de 2 en 2, para la fabricación de rejillas y tapas de pozos de visita. Fabricación de marcos para puertas: Se fabricaron marcos metálicos para puertas de acceso en instalaciones municipales. Fabricación de porterías: Se realizaron cortes de tubo de 3" de diámetro, con acabado de boca de pescado, para la fabricación y armado de porterías destinadas a espacios deportivos.		UBICACIÓN 1. En la antigua estacion	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL		SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	martes, 18 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Continuación de fabricación de porterías: Se realizaron cortes a 45° y bocas de pescado en tubo de 3", para el ensamble y terminado final de porterías.		1. En la antigua estacion	
REPORTE FOTOGRAFICO			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	miércoles, 19 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Modificación de porterías: Se continuó con los trabajos de soldadura para la modificación y refuerzo de porterías. Acarreo y recepción de material: Se realizó el acarreo de 10 bultos de cemento para la comunidad de Sierra de Órganos y se recibió en almacén un lote de 10 discos de corte para el taller. Resguardo de material: Se llevó a cabo el resguardo y acomodo de tubos de 8" de diámetro en la bodega ubicada con Don Valentín Robles.		1. En la antigua estacion 2. Sierra de organos 3. Bodega de don valentin Robles	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	jueves, 20 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS Fabricación de puertas para Casa de Día: Se continúa con la fabricación de puertas para la Casa de Día. Se concluyó la etapa de armado y soldado, quedando pendiente únicamente la colocación de bisagras y chapas.		UBICACIÓN 1. Estacion	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	viernes, 21 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Corrección de trabajos en lámina: Se realizó corte de lámina y corrección de la misma, debido a que los trazos no coincidían por las irregularidades que presentaba el material. Habilitado de tubería para drenaje: Se trabajó en la reducción de tubería de 12" a 8" de diámetro, para su posterior instalación en la red de drenaje de la comunidad de San Francisco de Órganos.		1. Estacion 2. Estacion	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	lunes, 24 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se acudió a la comunidad de San Francisco de Órganos, donde se realizó el cambio de 3.20 metros de tubería de 8". Se fabricó una reducción de 12" a 8", se cortó e instaló la tubería con su reducción, quedando instalada y en funcionamiento.		1. San francisco de organos	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	martes, 25 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS Se realizó limpieza en la bodega de Don Vale para liberar espacio y ganar lugar para el resguardo de tubos de 8", acomodándolos más al interior. Se terminaron de soldar las puertas, colocándoles los pasadores faltantes y se trasladaron a la Casa del Día para su instalación. Se concluyó el día con el traslado de letras, acarreándolas hacia La Estación.		UBICACIÓN 1. Estacion 2. Casa del dia 3. Estacion	
REPORTE FOTOGRAFICO			
           			

BITACORA MUNICIPAL		SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	ADOLFO MENA	FECHA:	miércoles, 26 de agosto de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS Se realizó el cambio de lámina del tablero en el Rastro Municipal. Se estuvo avanzando en la fabricación del cuadro de cabina para el bolero.		UBICACIÓN 1. Rastro municipal 2. Estacion	

The collage consists of seven photographs documenting the demolition of a building. The top row shows a worker in a red and black jacket using a pry bar to remove corrugated metal siding from a wall. The middle row shows a worker using a chainsaw to cut through the metal siding, with debris scattered on the ground. The bottom row shows a worker using a chainsaw to cut through the metal siding, with debris scattered on the ground. The final image on the right shows a yellow excavator working on the structure, with debris scattered on the ground.

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: ADOLFO MENA

FECHA:

jueves, 27 de agosto de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Dentro de los trabajos realizados el día de hoy se desglosan de la siguiente manera: Se reemplazaron 10 montenes de la cabrilla en la Central de Autobuses. Se terminó de soldar la cabrilla y se reforzó con varilla corrugada para mayor resistencia. Se procedió a reparar la puerta de salida de emergencia en los dormitorios de la Central de Autobuses. Se terminó de reparar la puerta, cortándole el pedazo que tenía sobrante y agregándole una bisagra de libro. Se reparó el marco que se encontraba caído.

UBICACIÓN

1. Central de autobuses

REPORTE FOTOGRAFICO

