

INFORME DE ACTIVIDADES


DEL MES DE SEPTIEMBRE

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 1 de junio de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS 1. Se realizó la liberación de la línea de drenaje ubicada en calle Neptuno, en Puente de los Ramírez, efectuando trabajos de limpieza y desazolve para restablecer el flujo adecuado de la red sanitaria. 2. Se realizó la liberación y limpieza de la línea de drenaje ubicada en calle Himno Nacional, debido a la presencia de una obstrucción que impedía el adecuado flujo del agua residual. Durante los trabajos se retiró una cantidad considerable de desechos y residuos de pollo, los cuales se encontraban acumulados al interior de la línea, ocasionando la obstrucción.		UBICACIÓN 1. Calle Neptuno Puente de con los Ramírez 2. Calle Himno Nacional	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 2 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la limpieza del registro ubicado junto al Puente de los Ramírez, retirando el azolve acumulado en su interior. Posteriormente, se efectuó el bombeo y se introdujeron varillas para realizar trabajos de desobstrucción y lograr la liberación de la línea de drenaje.		1. Junto al puente de los Ramírez	
2. Se ejecutó la limpieza general de registros sanitarios en la zona, retirando azolve, lodos y residuos sólidos acumulados, con la finalidad de liberar la línea y garantizar el óptimo funcionamiento y desfogue de la red de drenaje.		2. Puente de la palmilla	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 3 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se realizó sondeo en la calle Neptuno. Para llevar a cabo los trabajos correspondientes a la liberación de la línea de drenaje, fue necesario realizar la apertura de concreto con apoyo de retroexcavadora, debido a que la línea se encontraba severamente azolvada, lo que dificultaba su funcionamiento y requirió intervención mayor para su localización y liberación del flujo.		1. Calle Neptuno	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRETERE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 4 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se realizaron trabajos para liberar la línea de drenaje ubicada en la calle Neptuno, frente a CONAFE y detrás de la Técnica 8. En esta área la saturación de la tubería es ocasionada por la presencia de raíces, siendo necesario el reemplazo de varios tramos de tubería que presentan obstrucciones severas. Asimismo, se realizó revisión frente a la Tortillería Flores, donde se identificó la necesidad de instalar brocal y tapa en la prolongación Bracho. En el área de la calle Bracho se detectó la presencia constante de grasa y residuos (cebo) al interior de la línea de drenaje, por lo que se requiere realizar trabajos de limpieza y mantenimiento preventivo para garantizar su correcto funcionamiento y evitar futuras		1. Calle Neptuno	
		2. Frente a Conafe	
		3. Tras EST # 8	
		4. Frente a tortillería Flores	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	sábado, 5 de septiembre de 2026
CUADRILLA	ESTEBAN, ANTONIO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se llevaron a cabo trabajos de encofrado de tubería en la calle Neptuno, con la finalidad de brindar protección y estabilidad a los tubos instalados y garantizar su adecuada colocación y funcionamiento dentro de la línea de drenaje.		1. Calle Neptuno	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	
1 TUBO 2 BULTO DE CEMENTO			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 7 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se llevó a cabo el retiro y sustitución de tapa y brocal de registro en la calle Bracho. Para la correcta ejecución de los trabajos, fue necesario realizar la apertura y demolición del concreto existente mediante el uso de rotomartillo, permitiendo la adecuada colocación, nivelación y sellado de los nuevos elementos. 2. Se acudió a las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica No. 8 para atender reporte relacionado con el sistema de drenaje. Se ejecutaron trabajos de mantenimiento preventivo, sondeo, limpieza y desazolve para liberar y restablecer el correcto funcionamiento de la línea, dejando el área en condiciones óptimas de operación.		1. Calle Bracho 2. Tecnica 8	

REPORTE FOTOGRAFICO

1



2



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 8 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		

1. Se concluyó satisfactoriamente con la colocación del brocal en la calle Bracho, verificando su correcta instalación y nivelación. Asimismo, se realizó el sellado perimetral del brocal con cemento, asegurando su adecuada fijación y terminado final. 2. Se acudió a la comunidad de San Martín para realizar trabajos de liberación de la línea de drenaje, la cual se encontraba obstruida por acumulación de sebo y grasa. Se efectuaron labores de limpieza y desazolve para retirar la obstrucción y restablecer el adecuado funcionamiento y flujo de la línea. 3. Se acudió a realizar el retiro de varillas que habían quedado atoradas al interior de la línea de drenaje durante trabajos previos de sondeo, logrando su extracción y dejando la línea libre de obstáculos.

UBICACIÓN

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡ LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN ! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 9 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la liberación y desobstrucción de la línea general de drenaje sanitario, la cual se encontraba obstruida, provocando taponamiento de la red y desbordamiento de aguas negras sobre la vialidad. Se llevaron a cabo los trabajos necesarios de sondeo, limpieza y desazolve para retirar la obstrucción y restablecer el flujo adecuado de las aguas residuales, dejando la línea en condiciones normales de operación. 2. Se requiere apoyo de retroexcavadora para realizar los trabajos de liberación y desobstrucción de la línea de drenaje correspondiente a la Escuela Secundaria Técnica No. 8, debido al grado de azolve y la profundidad en la que se encuentra la tubería.		1. Frente a guardería municipal 2. Calle Azucena 3. EST 8	
REPORTE FOTOGRAFICO			
1			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 9 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se llevaron a cabo trabajos de sondeo para la liberación de la línea de drenaje en la calle Azucena, verificando las condiciones existentes en el área de intervención y realizando las acciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la red.		4. Calle azucena, Infonavit	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 10 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizaron los sondeos correspondientes en la línea de drenaje ubicada en la calle González Ortega, con la finalidad de identificar la causa de los taponamientos. Durante los trabajos se detectó la presencia de una cantidad considerable de piedras al interior de la línea, las cuales obstruían el flujo y provocaban los taponamientos recurrentes. 2. Se acudió a la comunidad de El Arenal para atender reporte relacionado con obstrucción de la línea de drenaje. Se realizaron los trabajos correspondientes de sondeo, limpieza y desazolve para liberar la línea, logrando restablecer el flujo adecuado y el correcto funcionamiento del sistema.		1. Calle González Ortega 2. El arenal 3.En la cueva	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	
REPORTE FOTOGRAFICO			
1		2	
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 11 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizaron trabajos para la liberación de la línea de drenaje ubicada frente al establecimiento Pollo Feliz, debido a la presencia de una obstrucción que provocaba escurrimiento de aguas residuales sobre el camino. Con los trabajos ejecutados de sondeo y limpieza se logró liberar la línea y restablecer el flujo adecuado, evitando el derrame de aguas negras sobre la vialidad. 2. En la calle González Ortega, esquina con Los Ramos, se iniciaron trabajos de sondeo y liberación de concreto, utilizando rotomartillo como herramienta de apoyo, con la finalidad de localizar y facilitar el acceso a la línea de drenaje para ejecutar los trabajos correspondientes de mantenimiento y desazolve.		1. Frente al Pollo Feliz	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 14 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. En la calle González Ortega se realizaron los trabajos correspondientes de liberación, reparación y sustitución de tubería, quedando la línea general en total funcionamiento, por lo que se dio por terminado este sondeo, dejando el área debidamente cubierta con material de relleno y compactada.		1. Calle que va a la 8	
2. Se realizaron trabajos de sondeo en la calle La Blanca para destapar y liberar la línea de drenaje, ejecutando las acciones necesarias para restablecer el flujo adecuado del sistema.		2. La blanca	
3. En la calle Himno Nacional se realizó sondeo, ejecutando los trabajos correspondientes de limpieza y desazolve para lograr la liberación total de la línea y garantizar su correcto funcionamiento.		3. Calle himno nacional, Lopez mateos	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 17 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		

ACTIVIDADES REALIZADAS	UBICACIÓN
1. Se atendió reporte ciudadano en la calle Zacatecas, esquina con Batalla de Puebla, realizando los trabajos necesarios de sondeo, limpieza y desazolve para la liberación y rehabilitación de la línea de drenaje, con la finalidad de restablecer el flujo adecuado y solucionar la problemática reportada en el sitio. 2. Se atendió reporte relacionado con la línea de drenaje ubicada en la calle Azucena, Colonia INFONAVIT. Se realizaron trabajos de revisión y sondeo, quedando la línea en funcionamiento y trabajando adecuadamente. Durante la inspección se detectó que un tramo de la tubería se encuentra obstruido por la presencia y acumulación de raíces al interior de la misma, por lo que se determinó que será necesario realizar el cambio del tramo de tubería afectado para garantizar el correcto funcionamiento y evitar futuros taponamientos de la línea de drenaje.	1. calle Zacatecas, esquina con Batalla de Puebla 2. calle Azucena, Colonia INFONAVIT

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	jueves, 17 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se realizó la liberación de la línea de drenaje ubicada en la calle Sombreretillo, la cual se encontraba obstruida debido a la acumulación de desechos al interior de la tubería, lo que provocaba taponamientos y afectaba el flujo adecuado del sistema. Se llevaron a cabo trabajos de sondeo, limpieza y desazolve, logrando restablecer el correcto funcionamiento de la línea.		3. Calle el sombreretillo	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO

3



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	viernes, 18 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
se realizaron trabajos de demolición y corte de concreto hidráulico utilizando rotomartillo para la localización y liberación de la línea general de drenaje. Se efectuó la excavación manual para dejar expuesta la tubería y realizar los trabajos correspondientes de sondeo y rehabilitación.			
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: HECTOR DELGADO

FECHA:

lunes, 21 de septiembre de 2026

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se acudió a la comunidad de Charco Blanco para atender reporte relacionado con la línea de drenaje, la cual se encontraba obstruida debido a la acumulación de desechos al interior de la tubería. Se realizaron los trabajos necesarios de sondeo, limpieza y desazolve para liberar la obstrucción y restablecer el correcto funcionamiento de la línea. 2. Se acudió a la comunidad de Ex Hacienda Zaragoza, donde se realizaron trabajos de mantenimiento y desazolve en diversas líneas de drenaje sanitario que presentaban taponamientos, con la finalidad de restablecer el flujo adecuado de las aguas residuales y garantizar el correcto funcionamiento de la red de drenaje, quedando las líneas en condiciones normales de operación.

UBICACIÓN

1. Charco Blanco

2. Ex Hacienda Zaragoza

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	martes, 22 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúan los trabajos en la calle Prolongación Mina, realizando la búsqueda y localización de la tubería existente para la instalación de una válvula. Para llevar a cabo dichos trabajos, fue necesario realizar la apertura del concreto hidráulico con apoyo de rotomartillo, a fin de facilitar el acceso y la instalación de la válvula. 2. Se realizó la revisión de la línea, detectando saturación por presencia de finos al interior de la tubería, lo que provoca el taponamiento y afecta el funcionamiento adecuado de la misma, por lo que se programarán trabajos de limpieza y desazolve para su liberación.		1. Prolongación calle mina 2. Calle Lobato patrio junto a puente peatonal	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: HECTOR DELGADO

FECHA:

miércoles, 23 de septiembre de 2026

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la calle Prolongación Mina se continúan los trabajos para la instalación de válvula. Se realizó la apertura del registro existente, llevando a cabo trabajos de albañilería para la conformación y rehabilitación del mismo mediante la colocación de tabique y acabado con mortero cemento-arena. Se realizó la instalación de la válvula sobre la línea existente, quedando debidamente nivelada y asegurada, garantizando su correcto funcionamiento para el control del flujo en la red.

2. se continúan los trabajos de rehabilitación de la línea general de drenaje. Se realizó la excavación de zanja con apoyo de retroexcavadora y de manera manual para la localización de la línea existente. Posteriormente se llevaron a cabo trabajos de instalación y sustitución de tubería de PVC sanitario de 10 pulgadas, realizando los ajustes, nivelación y acoplamiento correspondientes

UBICACIÓN

1. Calle Mina

2. Calle Chepinque

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: HECTOR DELGADO

FECHA:

jueves, 24 de septiembre de 2026

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.


ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se acudió a la comunidad de Ignacio Allende para atender reporte relacionado con la red de drenaje. Se realizaron los trabajos de sondeo y revisión de la línea, logrando identificar y solucionar la obstrucción, por lo que la línea de drenaje quedó liberada y funcionando correctamente, restableciendo el flujo adecuado de las aguas residuales. 2. Se acudió a la Colonia Hidalgo, donde se atendieron diversos reportes relacionados con la red de drenaje, incluyendo trabajos en la escuela secundaria de la comunidad. Durante la revisión y sondeo de las líneas, se detectó la presencia de una cantidad considerable de raíces al interior de la tubería, lo que provoca obstrucciones y el consecuente taponamiento de la red. Se realizaron trabajos de limpieza y desazolve.

UBICACIÓN

1. Comunidad de Ignacio Allende
2. Colonia Hidalgo

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: HECTOR DELGADO

FECHA:

viernes, 25 de septiembre de 2026

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se realizaron trabajos de sondeo para liberar la línea de drenaje ubicada frente al gimnasio municipal, retirando la obstrucción existente al interior de la tubería y restableciendo el adecuado funcionamiento y flujo de la línea.

2. Se atendió reporte relacionado con el sistema de drenaje en la Escuela Secundaria Técnica No. 8, donde se realizaron trabajos de limpieza y desazolve. Durante la revisión se encontró una considerable cantidad de raíces y bolsas de plástico que obstruían el flujo adecuado del drenaje. Se efectuaron las labores correspondientes para el retiro de los residuos, quedando la línea liberada y funcionando correctamente.

UBICACIÓN

1. Frente a gimnasio

2. Tecnica N°8

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	lunes, 28 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. En la calle Allende se atendió reporte de drenaje, en el cual se realizaron trabajos de sondeo y limpieza para lograr la liberación de la línea. Durante la revisión se detectó que el problema principal fue ocasionado por la acumulación y caída de grasa y cebo al interior de la tubería, lo que provocaba el taponamiento. Se efectuaron las labores correspondientes para retirar la obstrucción, dejando la línea fluyendo lentamente, por lo que se recomienda realizar limpieza adicional y mantenimiento preventivo para restablecer el flujo al 100%.		1. Calle allende	
MATERIAL UTILIZADO		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: HECTOR DELGADO

FECHA:

martes, 29 de septiembre de 2026

CUADRILLA JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se atendió nuevamente reporte de drenaje en el Rastro Municipal, llevando a cabo los procedimientos adecuados de sondeo y limpieza, logrando que la línea quedara liberada y en funcionamiento nuevamente. 2. Se atendió reporte de drenaje frente a Grúas Lerma, realizando el procedimiento correcto de revisión y desazolve, por lo que la línea quedó liberada y funcionando en perfectas condiciones. 3. Se realizó la revisión de la línea de drenaje frente al domicilio de la familia Aguilar, detectando que la línea se encuentra trabajando de manera adecuada y con flujo normal. 4. Se atendió reporte de la comunidad de Bañuelos, en la cual se detectó drenaje obstruido, por lo que se realizaron los trabajos de sondeo y limpieza correspondientes, logrando liberar la línea y restablecer su correcto funcionamiento.

UBICACIÓN

1. Rastro municipal
2. Frente a gruas Lerma
3. A un costado de la chatarrera Zaldivar
4. Comunidad de Bañuelos

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	HECTOR DELGADO	FECHA:	miércoles, 30 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JAVIER, ESTEBAN, RAYMUNDO, ANTONIO, PABLO, LUIS.		
ACTIVIDADES 1. Se atendió reporte de drenaje, en el cual se realizó el procedimiento adecuado de sondeo y limpieza para lograr el desazolve de la línea, por lo que la línea general quedó liberada y funcionando correctamente. 2. Se realizaron trabajos de liberación de la línea en la zona de Las Escobillas, quedando pendiente concluir la conexión para restablecer el flujo de manera definitiva. 3. En el kínder de la comunidad de Las Huertas de los Santos Niños se realizó sondeo en la línea de drenaje, detectándose obstrucción por presencia de raíces al interior de la tubería. Se efectuaron trabajos de limpieza, sin embargo, se requiere el retiro de tazas sanitarias para la extracción completa de raíces y la liberación total de la línea.		UBICACIÓN 1. Puente de la palmilla 2. Las escobillas 3. Kinder de las huertas d elos santos niños	
		OBSERVACIONES	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** NERY MONTELONGO**FECHA:**

miércoles, 2 de septiembre de 2026

CUADRILLA ERNESTO, SANTIAGO.**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Se ejecutaron 12 m² de acabados, aplicando 3 bultos de yeso en las superficies correspondientes a las nuevas oficinas de Tesorería y Registro Civil.

UBICACIÓN

nuevas oficinas de Tesorería y Registro Civil.

REPORTE FOTOGRAFICO

BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** NERY MONTELONGO**FECHA:**

jueves, 3 de septiembre de 2026

CUADRILLA ERNESTO, JOSE ANGEL, SAMUEL, SANTIAGO Y FEDERICO.**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Se continúan los trabajos de colocación y aplicación de yeso en las nuevas oficinas de Tesorería y Registro Civil, realizando el recubrimiento y acabado de superficies conforme a lo programado. Durante la jornada se ejecutaron 12.00 m² de colocación de yeso, con un consumo de 3 bultos de yeso.

UBICACIÓN**REPORTE FOTOGRAFICO**

BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	viernes, 4 de septiembre de 2026
CUADRILLA	SAMUEL, JOSE ANJEL, SANTIAGO, ERNESTO, FEDERICO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizaron trabajos de ampliación de los mingitorios en los baños del Campo de Béisbol, colocando 2 hiladas de tabique para posteriormente efectuar el cimbrado y colado de la ampliación, con dimensiones de 2.20 m x 0.70 m y 12 cm de altura. Para la ejecución de los trabajos se utilizó 1 bulto de cemento. 2. Se realizaron trabajos de colocación y aplicación de yeso en el techo de las nuevas oficinas de Tesorería y Registro Civil, cubriendo un área aproximada de 13 m².		2. Campo de Béisbol 2. Nuevas Oficinas de Tesorería y Registro Civil	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	lunes, 7 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JOSE ANGEL, SAMUEL CASTAÑEDA Y SANTIAGO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la aplicación de yeso en plafón, cubriendo un área aproximada de 13 m², como parte de los trabajos de acabado y preparación de superficies. Para la ejecución de esta actividad se utilizaron 4 bultos de yeso. 2. Se realizaron trabajos de enjarre en el área de mingitorios del Campo de Béisbol, cubriendo un área aproximada de 1.60 m x 1.90 m, así como tramos de 3.80 ml y 2.80 ml. Para la ejecución de los trabajos se utilizaron 1 bulto de cemento y 0.20 m³ de arena.		1. Nuevas oficinas de Tesorería y Registro Civil 2. Baños del campo de béisbol	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	martes, 8 de septiembre de 2026
CUADRILLA	SAMUEL, ERNESTO, JOSE ANGEL, SANTIAGO Y FEDERICO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizaron trabajos de colocación y aplicación de yeso en techo, cubriendo un área aproximada de 18 m². Para la ejecución de los trabajos se utilizaron 4 bultos de yeso. 2. Se realizaron trabajos de enjarre en el área de mingitorios y baños del Campo de Béisbol, cubriendo aproximadamente 6 m² de superficie y 12 metros lineales.		1. Nuevas oficinas de Tesorería y Registro Civil 2. Baños del Campo de Béisbol	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	miércoles, 9 de septiembre de 2026
CUADRILLA	ERNESTO, FELIPE, JOSE ANGEL, SAMUEL, SANTIAGO Y FEDERICO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la colocación y aplicación de yeso en techo, en un área aproximada de 12 m². 2. Se realizó el enjarre en el área exterior del colado. Asimismo, se efectuó la integración de tubería de cobre utilizando 2 coples, la conexión de tubería para drenaje mediante tubería Tuboplus y el colado de muretes para mingitorios, con dimensiones de 0.75 m x 3.25 m y 1.40 m x 0.75 m, con un espesor de 8 cm. 3. Se realizó el retiro y recuperación de 12 piezas de plafón. Las piezas recuperadas fueron resanadas y pintadas, quedando preparadas para su posterior instalación en el auditorio.		1. Nuevas oficinas de Tesorería y Registro Civil 2. Baños del campo de béisbol	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	jueves, 10 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JOSE ANGEL, SANTIAGO, FEDERICO , SAMUEL		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la colocación de yeso en plafón, en un área aproximada de 12 m², como parte de los trabajos de acabado en las nuevas oficinas de Tesorería y Registro Civil. Para la ejecución de estos trabajos se utilizaron 3 bultos de yeso. 2. Se realizaron trabajos de enjarre en el área de mingitorios, así como la aplicación de yeso en detalles y acabados, alcanzando un avance aproximado del 90% en los trabajos considerados. Asimismo, se llevó a cabo la instalación de tubería de drenaje de 2" y tubería para agua potable, además de trabajos de pulido y acabado en los mingitorios. Para la ejecución de estas actividades se utilizaron 1 bulto de cemento y 0.30 m³ de arena.		1. Nuevas oficinas de Tesorería y Registro Civil 2. Baños del Campo de Béisbol	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

viernes, 11 de septiembre de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continua con los trabajo de enjarre y pintura en los baños del campo de beisbol
2. Se continuo con el enjarre de casa del dia abarcando aproximadamente 12 m en el techogastando 3 bultos de yeso
3. En calle neptuno se realizo la colocacion de relleno en zanjas donde se destapo drenaje asi mismo dejando preparado para coloacion de concreto

UBICACIÓN

1. Campo de beisbol
2. Casa del dia
3. Lomas del consuelo

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	sábado, 12 de septiembre de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. En baños de bisbol se realizan detalles de enjarre en area de mijitorios para finalizarlo, se realioza la instalacion de tuberia para agua potable de tuboplus se hace el colado del firme en mijitorios en nun area de 1.54 x 2.84 m gastando 2 bultos de cemento .4m3 de arena y .2 de graba 2. Asi mismo se estuvo realizando la rehabilitacion de calles en el bulevar el campesino tapando baches con 4m3 de carpeta 3. Por otra parte se tapo bache de 1.80 x 1.20m y se rellena la sanja en drenaje con material de banco gastando 2 bultos de cemento y .4m3 de arena		1. Campo de bisbol 2. El bulevar el campesino 3. Calle Neptuno	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
REPORTE DE ACTIVIDADES LUGAR: SOMBRERETE	
SUPERVISOR: NERY MONTELONGO FECHA: sábado, 12 de septiembre de 2026	
CUADRILLA	
ACTIVIDADES REALIZADAS 4. Se taparon baches con carpeta en la calle victor valdez dejandolos listos	
UBICACIÓN 4. Calle victor valdez	
REPORTE FOTOGRAFICO	

BITACORA MUNICIPAL


DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	lunes, 14 de septiembre de 2026
CUADRILLA	SANTIAGO, SAMUEL, ANGEL		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúan los trabajos de acabado en los baños, realizando el enjarre de muros. Asimismo, se ejecutó el colado del firme en los dos baños faltantes, en un área aproximada de 3.00 x 3.00 m. Se gasta 7 bulto de cemento 1m3 de arena y 1m3 de grava		1. Baño Baños del campo de baseball	
2. Se realizó la colocación de yeso en el techo, cubriendo un área aproximada de 10.00 m². Se gastan 2 bultos de yeso		2. Nuevas oficinas de tesorería y registro civil	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	miércoles, 16 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JUAN DANIEL, RAYMUNDO, NAZARIO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se dio continuidad a los trabajos de colocación de piedra azul en zanja, alcanzando un avance en un área aproximada de 3.50 x 1.90 m. Asimismo, se realizó el retiro y limpieza del lodo acumulado en la zanja, procediendo posteriormente al relleno con material de banco nuevo, con la finalidad de mejorar las condiciones y estabilidad del área intervenida			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	lunes, 21 de septiembre de 2026
CUADRILLA	FEDERICO, MARTIN, OSCAR, SANTIAGO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizaron trabajos de excavación con la finalidad de emparejar y nivelar el terreno para la colocación de formas. Posteriormente, se llevó a cabo el cimbrado de un elemento y su respectivo colado. 2. Se realizaron trabajos de colocación de yeso en un área aproximada de 13 m² en el techo, procurando una aplicación uniforme y adecuada para continuar con los trabajos de acabado.		1. Campo Llerena 2. Nuevas Oficinas de Tesorería y Registro Civil	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	martes, 22 de septiembre de 2026
CUADRILLA	FEDERICO, SANTIAGO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizaron trabajos de colocación de yeso en un área de 13 m ² de techo, utilizando un total de 3 bultos de yeso. 2. Se realizaron trabajos de cimbrado de 2 formas y colado de 2.5 formas, utilizando 3 bultos de cemento y 0.60 m ³ de arena.		1. Nuevas Oficinas de Tesorería y Registro Civil 2. Campo Llerena	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	miércoles, 23 de septiembre de 2026
CUADRILLA	SANTIAGO, FEDERICO, SAMUEL, JOSE ANGEL, FRANCISCO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continuo con los trabajos de rehabilitacion en campo llerena dentro de las activiades estan: se cimbran 2 formas y una parte faltante y se cuelan 3 formas gastando .6 m3 de grava y arena y 3 bultos de cemento		1. Campo llerena	
2. Por otra lado se continuo con la colocacion de yeso en nuevas oficinas de tesoreria avanzando un area de 13m en el techo de segunda planta gastantando 3 bultos de yeso		2. Nuevas oficinas de tesorería y registro civil	
3. En mercado municipal se realizo la colocacion de mantenimiento de laminas del techo cambiando 2 laminas de fibra de vidrio y sellando con imperbializante		3. Mercado municipal	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	jueves, 24 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JOSE ANGEL, SAMUEL, SANTIAGO Y FEDERICO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó el cimbrado de dos formas y de una sección faltante correspondiente al muro. Posteriormente, se llevó a cabo el colado de todas las formas de la segunda hilera, concluyendo con la terminación del muro. Los trabajos ejecutados representan un total de 12.5 m². Gastando 1.5 m3 de gravarena, 6 bulto de cemento y 2 varillas para pedasera.		1. Campo llerena	
2. Se realizó la colocación de yeso en el área de techo de las nuevas oficinas de Tesorería y Registro Civil, con una superficie aproximada de 13 m². Utilizando 3 bultos de yeso.		2. Nuevas oficinas de tesorería y registro civil	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	viernes, 25 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JOSE ANGEL, SAMUEL, SANTIAGO, FEDERICO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizaron trabajos de colocación de yeso en un área de 13 m² de techo y en un área de 2.20 m × 2.00 m de muro, ubicada del lado correspondiente al área de Agua Potable. Para la ejecución de los trabajos se utilizaron 3 bultos de yeso. 2. Se realizaron trabajos de excavación lateral para la colocación de montenes. Asimismo, se efectuó la excavación de terreno fértil y posteriormente se realizó el relleno con material de banco, llevando a cabo la conformación del área.		1. Nuevas oficinas de Tesorería y Registro Civil 2. Campo Llerena	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: NERY MONTELONGO

FECHA:

lunes, 28 de septiembre de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se continua enyesando con el techo de nuevas oficinas asi mismo abarcando un area de 13 m2 gastando 3 bultos de yeso
2. Se realiza la colocacion de montenes para anivelar el relleno. Excavando, rellenando y afinando para su correcta colocacion y nivelacion usando varilla para pedaseria para usarse como soprtres de los montenes.

UBICACIÓN

1. Casa del dia
2. Campo llerena

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	martes, 29 de septiembre de 2026
CUADRILLA	SAMUEL, JOSE ANGEL, SANTIAGO, FEDERICO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó el cambio de 2 láminas de fibra de vidrio que se encontraban en mal estado, sustituyéndolas por láminas nuevas. Asimismo, se realizó el sellado de las mismas con impermeabilizante. También se llevó a cabo la limpieza y retiro de impermeabilizante viejo en el área correspondiente a un local. 2. Se realizó la colocación de yeso en un área de 13 m² de techo, con la finalidad de acondicionar y mejorar las instalaciones. Para la realización de estos trabajos se utilizaron 3 bultos de yeso.		1. Mercado Municipal 2. Nuevas oficinas de Tesorería y Registro Civil	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	martes, 29 de septiembre de 2026
CUADRILLA	SAMUEL Y JOSE ANGEL		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se recogen 6 cubetas de impermeabilizante de Ferreteria el Angel, que seran utiliuzadas el mercado municipal		UBICACIÓN	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	NERY MONTELONGO	FECHA:	martes, 29 de septiembre de 2026
CUADRILLA	SAMUEL Y JOSE ANGEL		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. En nuevas oficinas de regsitro cicil y tesoreria se realizo la colocacion de yeso de paraed en segunda planta abarcanado un atrea de 3.40 x 1.20 m gastando 3 bultos de cemento		1. Casa del dia	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	martes, 1 de septiembre de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. En la calle Genaro Codina se realizaron trabajos de demolición de rampas existentes mediante el uso de rotomartillo, con la finalidad de modificarlas y adecuarlas. Posteriormente, se llevaron a cabo trabajos de afinado de las superficies y se inició la colocación de piedra. Se utiliza 1 bto de cemento .2 m3 arena 2. En el Departamento de Limpia se realizó el cambio de un codo de cobre dañado, colocando uno nuevo para restablecer la instalación. Asimismo, se instaló un flotador y se colocó una válvula de paso en el medidor para mejorar el control y funcionamiento del suministro de agua.			
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	martes, 1 de septiembre de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
3. Se continuaron los trabajos de enyesado en las instalaciones de la Casa del Día, dando seguimiento a los trabajos de acabado en las áreas correspondientes.		3. Casa del Día	
4. Retiro de cimbra y carga de madera: En la base destinada para la colocación de letras, ubicada sobre la carretera 45, salida a Fresnillo, se realizó el retiro de la cimbra existente. Posteriormente, se llevó a cabo la carga y retiro de la madera utilizada en los trabajos de cimbrado.		4. Carretera salida a Fresnillo	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			
			
			
			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 2 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JUAN MARCOS, MARTIN, MIGUEL, SERGIO, VICTOR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Acarreo de puntales y preparación de elementos para cimbra — Protección Civil 1. Se realiza el traslado y acarreo de puntales destinados a la conformación de la cimbra en las instalaciones de Protección Civil. Asimismo, se inicia el proceso de acomodo y empare de cargadores para su integración en la estructura de la cimbra correspondiente. 2. Rotulación de señalamiento — Barrio de las Escobillas Se registra el avance en los trabajos de rotulación de señalamiento en el Barrio de las Escobillas. Se concluyen por completo los trabajos de rotulación de señalamiento para personas con discapacidad en dicha zona.		3. Acarreo de madera para cimbra — Protección Civil Se efectúa el traslado y acarreo de material de madera destinado a la elaboración y armado de la cimbra en las instalaciones de Protección Civil.	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 3 de septiembre de 2026
CUADRILLA	FRANCISCO, VICTOR, MIGUEL		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la carga de madera proporcionada por Óscar de Jesús Gómez Pérez, destinada para su utilización en trabajos de cimbra en las instalaciones de Protección Civil. Posteriormente, se llevó a cabo la instalación de la madera y la aplicación de aceite desmoldante, como preparación para los próximos trabajos de colado de losa de techo. 2. Se realizó la adquisición de 4 kg de clavos, destinados a los trabajos de cimbra en las instalaciones de Protección Civil, como parte de la preparación para los trabajos de colado de losa de techo			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 4 de septiembre de 2026
CUADRILLA	MIGUEL, SERGIO, ROBERTO, VALENTIN, VICTOR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizaron trabajos de apuntalamiento y aseguramiento de piedra suelta en los portales ubicados frente al Jardín Constitución, con la finalidad de prevenir desprendimientos y garantizar la estabilidad de los elementos existentes. Asimismo, se efectuó la inyección de cemento líquido en las áreas intervenidas, con el propósito de reforzar y consolidar la estructura.		1. Jardín Constitución	
2. Se concluyeron los trabajos de recolección y retiro de escombros en la calle Genaro Codina, realizando la limpieza del área intervenida y dejando la vialidad en condiciones adecuadas.		2. Calle Genaro Codina	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	lunes, 7 de septiembre de 2026
CUADRILLA	MIGUEL ANGEL, SERGIO HDZ, VICTOR Y FRANCISCO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se dio continuidad a los trabajos de cimbra en el área de Protección Civil. Asimismo, se realizó el acopio y acomodo de 25 piezas de tabique en el área de trabajo, para su utilización en las actividades posteriores.		1. Protección civil	
2. Se realizó la instalación y conexión del medidor de agua, así como el ajuste y colocación de la válvula de flotador, verificando su correcta disposición para el funcionamiento del sistema hidráulico.		2. Departamento de Limpia	
3. Se realizó la revisión de los servicios sanitarios del Departamento de Sindicatura, verificando su funcionamiento y condiciones generales de operación, encontrándose los baños en funcionamiento.		3. Sindicatura	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	martes, 8 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JUAN MARCOS, MARTIN, MIGUEL, SERGIO, VICTOR, FELIPE Y FRANCISCO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó el acarreo y acomodo de madera para trabajos de cimbra. Se concluyeron los trabajos de cimbrado, retapado y aplicación de aceite a la madera almacenada en la bodega de Protección Civil.		1. Protección Civil:	
2. Se dio continuidad a los trabajos de rotulación y señalización en las rampas ubicadas sobre la calle Genaro Codina.		2. Rampas de calle Genaro Codina:	
3. Se realizó el cambio de la bomba de llenado del baño de la Dirección. Asimismo, se llevó a cabo la instalación de una brida en el baño de recepción de la Guardería Municipal.		3. Guardería Municipal:	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 9 de septiembre de 2026
CUADRILLA	MIGUEL ANGEL, SERGIO HDZ, VICTOR, FRANCISCO Y JUAN DANIEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continúa con los trabajos de rotulación y señalización de rampas ubicadas sobre la calle Genaro Codina. Asimismo, se continúa con los trabajos de resane y retape de detalles derivados de la cimbra en las instalaciones de Protección Civil, con el objetivo de dejar las superficies en condiciones adecuadas para su acabado final.			
REPORTE FOTOGRAFICO			
     			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 10 de septiembre de 2026
CUADRILLA	OSCAR, JAVIER, FRANCISCO, NAZARIO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se llevaron a cabo trabajos de retiro y sustitución de plafones, así como aplicación de pintura en plafones y paredes del Auditorio Municipal, con la finalidad de mejorar las condiciones y acabados del inmueble.		1. Auditorio Municipal	
2. Se continuó con los trabajos de rotulación y señalización de rampas ubicadas en la calle Genaro Codina, como parte de las acciones de mejora de la accesibilidad y señalización urbana.		2. Calle Genaro Codina	
3. Se continuaron los trabajos en las instalaciones del Tecnológico, correspondientes a la construcción de rampas para personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad dentro de las instalaciones.		3. Tecnológico	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 10 de septiembre de 2026
CUADRILLA	OSCAR, JAVIER, FRANCISCO, NAZARIO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
4. Se realizó la carga, traslado y descarga de 60 bultos de cemento en la comunidad de San José de Ranchos, destinados a los trabajos de construcción y mantenimiento correspondientes.		San Jose de Ranchos	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 11 de septiembre de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se da limpieza cuneta en campo llerena dejando limpio y libre		1. Campo llerena	
2. Se estuvo recogiendo escombros dentro de campo llerena		2. Campo llerena	
3. Se acarrea material para protección civil y se comienza la colocación de varillas en bodega de protección civil		3. Protección civil	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 11 de septiembre de 2026
CUADRILLA	ERNESTO, JAVIER, SERGIO HDZ		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
4. Se le da continuacion a el trabajo en las rotulaciones de rampas en calle av. arechiga dejandolas listas para su respectivo uso. 5. Se quitan piedras sueltas de jardin constitucion y se reacomodan asi mismo utilizando 3 butlos de cemento, .6 m3 de arena por lo que se estuvo recogiendo escombros y arena sobrantes		4. Calle Av arechiga 5. Jardin constitucion	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	lunes, 14 de septiembre de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se inicia con la rotulacion de rampas asi mismo dejandola lista para su uso con su respectiva indicacion 2. Se cargo arena, grava y 2 bultos de cemento para baños del campo de besibol		1. Jardin constitucional 2. Estacion	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR: OSIEL FERNANDEZ

FECHA:

lunes, 14 de septiembre de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

3. Se hizo vance de colocacion de vrillas en bodega de proteccion civil para assi dejar pepsrado una parte para el techado de esta
4. Se acarreo asfalto y se bacheo en carretera qe pasa frente a bodega aurrera utilizando 3/4 m3 de asfalto
5. Se arrimaron 2 bultos de cemento, 2 tramos de tubo de 8" a compañeros de derenajes en calle Gonzles Ortega para su debido trabajo

UBICACIÓN

3. Proteccion civil
4. Frente carretera de bodega aurrera
5. Calle Gonzales Ortega

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS		AYUNTAMIENTO 2024 - 2027	
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 17 de septiembre de 2026
CUADRILLA	TELLEZ, MARTIN, MIGUEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúa con los trabajos de rotulación y señalización de las rampas de acceso para personas con discapacidad, ubicadas en el Jardín Constitución, con el objetivo de mejorar su identificación, visibilidad y facilitar el acceso seguro a las áreas del espacio público. 2. Se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la superficie de rodamiento en la calle González Ortega, concluyendo el bache existente. Para la ejecución de los trabajos se efectuó la carga y suministro de materiales, utilizando 7 bultos de cemento, 1.5 m³ de arena y grava, empleados en la preparación y colocación del material para la reparación de la vialidad.		1. Jardin Constitución 2. Calle Gonzalez Ortega	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 17 de septiembre de 2026
CUADRILLA	TELLEZ, MARTIN, MIGUEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se realizó la recepción y verificación de materiales para obra, consistentes en: 2 juegos de baño. 1 tinaco con capacidad de 1,200 litros. Los materiales fueron recibidos por parte de Del Ángel Importadora.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 18 de septiembre de 2026
CUADRILLA	MIGUEL FRANCISCO JAVIER, ROBERTO, VICTOR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realiza la instalación de dos juegos de baño, así como la colocación de tubería para el mingitorio. Se efectúa el reacomodo de la tubería de drenaje correspondiente a un baño, realizando los ajustes necesarios para su correcta ubicación y funcionamiento. Se realizan trabajos de detallado en marco de puerta y enjarre de detalles en los baños del Campo Olvera, dejando las áreas preparadas para continuar con los trabajos de acabado.		1. Baños del Campo Olvera	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 18 de septiembre de 2026
CUADRILLA	MIGUEL FRANCISCO JAVIER, ROBERTO, VICTOR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
2. Se realiza la entrega de 139 sillas y 6 alfombras en la comunidad de Charco Blanco. 3. Se realiza la recolección de mobiliario en diferentes ubicaciones, consistente en 63 sillas del Departamento de Limpia, 60 sillas de SUTSEMOP, 10 sillas de la Presidencia y 6 sillas del cuarto del Sr. Don Valentín.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 18 de septiembre de 2026
CUADRILLA	MIGUEL FRANCISCO JAVIER, ROBERTO, VICTOR.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se realiza la recepción de 40 láminas galvanizadas de 6.10 m de longitud, provenientes de Aceros y Perfiles Juárez, verificando la cantidad y las condiciones del material recibido. Dichas láminas serán utilizadas posteriormente para la instalación de la cubierta del domo en la comunidad de Charco Blanco.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	lunes, 21 de septiembre de 2026
CUADRILLA	MIGUEL, SERGIO HDZ		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúa con los trabajos de rotulación y señalización de rampas en el Jardín Constitución, con la finalidad de mejorar la identificación de los accesos destinados a personas con discapacidad. 2. Se realizó el acarreo y acomodo de andamios, tablonos y tambos en el área de trabajo de Protección Civil, dejando los materiales preparados para los trabajos de colado programados para el día siguiente. Se concluyeron los trabajos de armado y amarre de varillas, así como la colocación de cajas de registro y manguera. Asimismo, se colocó la redilla, quedando el área debidamente preparada para llevar a cabo el colado.		1. Jardín Constitución 2. Protección Civil 3. Se realizó el acarreo de 198 sillas desde el Campo Olvera hasta el Auditorio Municipal, para su traslado y colocación en dicho recinto.	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	martes, 22 de septiembre de 2026
CUADRILLA	SAMUEL, MIGUEL, TELLEZ, SERGIO, OSCAR, MARTIN, ERNESTO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la carga de aproximadamente 2 m³ de arena en Materiales Rojero, para su traslado y utilización en los trabajos de colado de techo en las instalaciones de Protección Civil. 2. Se llevaron a cabo trabajos de colado de techo de la bodega de Protección Civil, utilizando revolvedora para la elaboración y mezcla del concreto. Se realizó el colado de aproximadamente 50 m², utilizando 40 bultos de cemento, 4 m³ de arena y 4 m³ de grava.		1. Protección civil.	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** OSIEL FERNANDEZ**FECHA:**

miércoles, 23 de septiembre de 2026

CUADRILLA ERNESTO, JAVIER, JUAN MARCOS, MARTIN, MIGUEL, RAYMUNDO, ROBERTO, SERGIO Y VÍCTOR**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Se inició con la demolición de banqueta existente, con la finalidad de realizar la nivelación correspondiente y preparar el área para la construcción de una rampa. Posteriormente, se dio inicio a la colocación de piedra para construcción, utilizando 4 bultos de cemento y 0.80 m³ de arena.

2. Se realizó la descarga de piedra para relleno de formas en el área de Campo Llerena, quedando el material dispuesto para su posterior utilización en los trabajos de construcción.

UBICACIÓN

1. Frente a hospital comunitario

2. Campo Llerena

REPORTE FOTOGRAFICO

BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** OSIEL FERNANDEZ**FECHA:**

miércoles, 23 de septiembre de 2026

CUADRILLA ERNESTO, JAVIER, JUAN MARCOS, MARTIN, MIGUEL, RAYMUNDO, ROBERTO, SERGIO Y VÍCTOR**ACTIVIDADES REALIZADAS**


3. Se continuó con la fabricación de rampas en el Tecnológico, realizando un total de 5 rampas y 4 descansos. Para la ejecución de los trabajos se utilizaron 2 bultos de cemento por cada descanso y 3 bultos de cemento por cada rampa.

4. Se realizó el desencofrado de losa, así como los trabajos de curado de la misma, utilizando 1 bulto de cemento para las actividades correspondientes del curado de la losa.

UBICACIÓN

4. Tecnológico

5. Protección civil

REPORTE FOTOGRAFICO

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS			
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 23 de septiembre de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se recibió de la Ferretería El Ángel Importadora el siguiente material: 4 litros de pintura de aceite color blanco. 4 litros de pintura de aceite color azul. 10 litros de pintura de aceite para fondo. Posteriormente, se realizó la entrega al compañero Víctor de: 4 litros de pintura de aceite color blanco. 4 litros de pintura de aceite color azul. Los materiales fueron destinados a la ejecución de trabajos de rotulación de rampas para personas con discapacidad en el Jardín Constitución.		1. Jardin constitucion	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			
			
			
			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS		AYUNTAMIENTO 2024 - 2027	
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 24 de septiembre de 2026
CUADRILLA	ERENESTO, JAVIER, JUAN MARCOS, MARTIN, MIGUEL, RAYMUNDO, ROBERTO, SERGIO Y VICTOR		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continúa con los trabajos de rotulación y señalización de rampas para personas con discapacidad en el Jardín Constitución. 2. Se realiza la carga y traslado de materiales, consistentes en arena, grava, piedra y cemento, destinados a los trabajos en Campo Llerena, así como de la revolvedora necesaria para la ejecución de los trabajos.		1. Jardín Constitución 2. Campo Llerena	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	jueves, 24 de septiembre de 2026
CUADRILLA	ERNESTO, JAVIER, JUAN MARCOS, MARTIN, MIGUEL, RAYMUNDO, ROBERTO, SERGIO Y VÍCTOR		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
3. Se continúa con los trabajos de fabricación y adecuación de rampas frente al Jardín Hidalgo, realizando las modificaciones correspondientes y utilizando 4 bultos de cemento y 0.8 m³ de arena.		3. Jardín Hidalgo	
4. Se continúa con los trabajos de construcción de rampas y pasillos en las instalaciones del Instituto Tecnológico.		4. Tecnológico	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡ LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN ! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 25 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JUAN MARCOS, MARTIN, MIGUEL,, ROBERTO, SERGIO HDZ, VICTOR, ERNESTO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se continuó con la construcción de rampas de acceso, concluyendo los trabajos de cerrado, flotado y detallado de las mismas. Para la ejecución de los trabajos se utilizaron 3 bultos de cemento y 0.6 m³ de arena. Asimismo, se realizó la recolección y retiro de escombros generado por los trabajos de construcción de rampas frente al Jardín Constitución. 2. Se continuaron los trabajos de rotulación y señalización de rampas de acceso para personas con discapacidad en el Jardín Constitución y Casa del Día. 3. Se realizaron trabajos de soldadura en la tubería del mingitorio del baño.		1. Construcción de rampas frente al Jardín Hidalgo: 2. Jardín Constitución y Casa del Día 3. Campo Olvera:	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	viernes, 25 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JUAN MARCOS, MARTIN, MIGUEL,, ROBERTO, SERGIO HDZ, VICTOR, ERNESTO Y JAVIER.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continuaron con los trabajos de construcción, llevando a cabo el colado de un andador de 4.33 m x 1.40 m, utilizando 3 bultos de cemento para la ejecución de los trabajos.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	lunes, 28 de septiembre de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se cargo madera para la cimbra de cuarto de controles en rebombeo de puroño asi mismo como se estuvo haciendo la colocacion de cimbra en cuarto dejando listo para la colocacion de varillas y colado 2. Se comenzo a cortar las varillas a medida		1. Proaño 2. Estacion	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	martes, 29 de septiembre de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se acarreo grava de proteccion civil y arena de la estacion asi mismo como varillas llevandolo a el cuarto de rebombeo de controles para colar 2. Se termino de amarrar varillas y coloco la redilla en cuarto de rebombeo de controles dejando listo para colar 3. Se realizo el avance de rotulacion de rampas en calle Alonso de Ilerena y calle San Francisco		1. Proaño 3. Afuera de casa del dia y saliendo del auditorio municipal	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 30 de septiembre de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se acarreo de la estacion 6 bultos de cemento, 1 m3 de arena, 1m3 de grava y la revolvedora asi como 7 varillas 3/8 y se lleva a cuarto de controles de rebombeo. Una vez estando alla se coloco manguera y caja para registro de la luz correctamente para luego iniciar con el colado dando el acabao correcto terminando de colar el cuarto		1. Proaño	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	OSIEL FERNANDEZ	FECHA:	miércoles, 30 de septiembre de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
2. Se avanza en la rotulación de rampas 3. Se continua con la realizacion de rampas, excavando para cimentacion, se levanto cimentacion y se colo rampa de 7.5 m x 1.5 m utilizando 8 bultos de cem,ento		2. Calle San Francisco esquina con calle Mina 3. Tecnologico	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	BENDOR EMMANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ	FECHA:	miércoles, 2 de septiembre de 2026
CUADRILLA	FRANCISCO, JOSE ANGEL, NAZARIO, ROBERTO, SAMUEL, FEDERICO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realiza la carga de piedra y su posterior descarga en el Jardín Hidalgo, como acopio de material en sitio para los trabajos próximos a ejecutarse. 2. Se continúan los trabajos de construcción de los baños en el Campo Olvera. Fue necesario realizar demolición mediante rotomartillo de un escalón de las gradass, con el fin de elevar el nivel de la losa donde se instalarán los mingitorios. Se registra un avance de demolición de 1.94 metros lineales.		1. Jardin Hidalgo 2. Campo Olvera	
MATERIAL		CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	BENDOR EMMANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ	FECHA:	viernes, 4 de septiembre de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la entrega de 1 bulto de cemento destinado a los trabajos de mantenimiento en el Jardín Constitución. 2. Trabajos en rampa – Jardín Hidalgo Se concluyeron los trabajos de construcción y adecuación de la rampa en el Jardín Hidalgo. Para la ejecución de los trabajos se utilizaron 4 bultos de cemento y 0.5 m³ de arena. Asimismo, se realizó el retiro y limpieza del escombro generado en el área de trabajo, dejando el sitio en condiciones adecuadas.		2. Jardin Hidalgo.	
MATERIAL		CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE
0.5 m3 arena		4	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	BENDOR EMMANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ	FECHA:	lunes, 7 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JUAN DANIEL, ROBERTO, SERGIO HDZ.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la carga, traslado y descarga de piedra, montenes y varilla para la ejecución de la banqueta del gimnasio. Asimismo, se llevó a cabo la instalación del encofrado y la colocación de piedra como material de base para la preparación del área.		1. Gimnasio de box	
MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	BENDOR EMMANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ	FECHA:	martes, 8 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JUAN DANIEL, NAZARIO, ROBERTO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se realizó la carga y suministro de arena y grava, 5 bultos de cemento para los trabajos de construcción de banquetta en el Gimnasio Municipal. Se llevó a cabo el colado de banquetta en el Gimnasio Municipal. Con apoyo de revolvedora, se realizó el mezclado de los materiales para la elaboración del concreto; posteriormente, se efectuaron los trabajos de extendido, floteado y perfilado de la superficie. Debido a las condiciones climáticas y a la presencia de lluvia, se procedió a proteger la banquetta mediante la colocación de hule, con la finalidad de evitar afectaciones al concreto recién colado.		Gimnasio de Box.	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	BENDOR EMMANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ	FECHA:	miércoles, 9 de septiembre de 2026
CUADRILLA	JOSE TELLEZ, JUANMARCOS, MARTIN, RAYMUNDO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la apertura y preparación de bache para su posterior reparación, en un área de 1 m ² , con un espesor de 15 cm.		1. Bacheo en bajada del ISSSTE y Jardín de Niños J. Jesús Aréchig	
2. Se realizó la apertura y preparación de bache en un área aproximada de 1.5 m ² .		2. Bacheo frente a la Purificadora de Agua El Jaral	
3. Se realizaron trabajos de bacheo y reparación de superficie en un área de 6 m ² , con un espesor de 14 cm.		3. Bacheo en calle Patla	
4. Se realizó reparación de bache en un área de 1 m ²		4. Bacheo en calle Oro	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	BENDOR EMMANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ	FECHA:	jueves, 10 de septiembre de 2026
CUADRILLA	TELLEZ, RAYMUNDO, JUAN MARCOS, MARTIN.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizaron trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en frío en carretera, consistentes en la limpieza, preparación y relleno de baches para la rehabilitación de la superficie de rodamiento. Durante la jornada se atendieron múltiples puntos aislados, realizando la colocación y compactación manual de la mezcla asfáltica conforme a lo programado.			
MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	BENDOR EMMANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ	FECHA:	viernes, 11 de septiembre de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizaron trabajos de preparación de mezcla para trabajos de albañilería, realizando la carga y traslado de material. Se observa el acopio de arena y 3 bultos de cemento CEMEX sobre camión de volteo, quedando el material preparado para su utilización en obra.		1. estacion	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	BENDOR EMMANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ	FECHA:	jueves, 17 de septiembre de 2026
CUADRILLA	MARTIN, JAVIER, JUAN DANIEL, SERGIO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Carga, traslado y descarga de piedra azul destinada a los trabajos de bacheo realizados en la calle Gonzales Ortega.		1. calle Gonzales Ortega.	
2. Carga, suministro y colocación de piedra para gaviones, incluyendo el relleno de las estructuras de acuerdo con los trabajos programados.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	BENDOR EMMANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ	FECHA:	lunes, 21 de septiembre de 2026
CUADRILLA	SAMUEL, JOSE ANGEL, FELIPE Y ROBERTO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se iniciaron los trabajos de demolición de la banqueta ubicada en el Jardín Hidalgo, frente al Hospital Comunitario, utilizando rotomartillo para la demolición del concreto existente. Estos trabajos se realizaron con la finalidad de preparar el área para la posterior construcción de una rampa de accesibilidad para personas con discapacidad. Una vez concluida la demolición, se procedió al levantamiento, recolección y retiro del escombros generado, dejando el área despejada para continuar con los trabajos correspondientes.			
REPORTE FOTOGRAFICO			
			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	BENDOR EMMANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ	FECHA:	martes, 22 de septiembre de 2026
CUADRILLA	ROBERTO, FELIPE, JOSE ANGEL.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la carga de materiales para los trabajos de construcción, consistentes en arena, grava y dos bultos de cemento. Asimismo, se cargaron dos tramos de varilla destinados a los trabajos de construcción de la barda en el campo Llerena. 2. Se continuaron los trabajos de retiro de concreto de la banquetta ubicada frente al Hospital Comunitario. Asimismo, se realizó la demolición manual, mediante el uso de marro, de la rampa ubicada en el Jardín Hidalgo.		2. Jardín Hidalgo, frente al Hospital Comunitario	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	BENDOR EMMANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ	FECHA:	miércoles, 23 de septiembre de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se llevaron a cabo trabajos de desencofrado de redil y curado de losa en las instalaciones de Protección Civil, como parte de los trabajos posteriores al colado. 2. Se llevo a cabo la recoleccion de escombros de la calle hidalgo asi mismo como en la calle neptuno y en banqueta frente a hospital comunitario		1. Proteccion civil 2. Calle hidalgo, Calle neptuno	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES

LUGAR:

SOMBRERETE

SUPERVISOR:

BENDOR EMMANUEL DOMINGUEZ
SANCHEZ

FECHA:

miércoles, 23 de septiembre de 2026

CUADRILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ejecutaron trabajos de recolección y retiro de escombros frente al Hospital Comunitario, realizando la limpieza, carga y desalojo de residuos de concreto, dejando el área completamente libre y en condiciones de tránsito.

UBICACIÓN

3. Frente a Hospital Comunitario

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	BENDOR EMMANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ	FECHA:	jueves, 24 de septiembre de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS 1.Se realizó la carga de material de asfalto en frío a camión de volteo para llevar a cabo los trabajos de bacheo en el Bulevar El Campesino. Se ejecutaron trabajos de bacheo aislado consistentes en la limpieza y preparación del área dañada, colocación de mezcla asfáltica, extendido y compactación manual, atendiendo diversos puntos sobre la vialidad, con señalamiento preventivo para el control del tránsito vehicular.		UBICACIÓN	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	BENDOR EMMANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ	FECHA:	viernes, 25 de septiembre de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la entrega de 2 bultos de cemento al personal del área de Agua Potable para trabajos de bacheo, así como la carga de arena destinada a dichas actividades. 2. Se realizó la carga de tierra para utilizarla en el relleno y nivelación de la banqueta ubicada en el área del gimnasio.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	BENDOR EMMANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ	FECHA:	lunes, 28 de septiembre de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se arrima montenes para campo llerena para realizacion de banqueta de el gimnasio municipal 2. Se etrego 2 tramos de varilla a maistro para sombra de banqueta en el gimnasio municipal		1. Campo llerena 2.Campo llerena	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	BENDOR EMMANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ	FECHA:	martes, 29 de septiembre de 2026
CUADRILLA	FELIPE VILLA		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se acudió a la ciudad de Zacatecas para realizar el traslado de 1,000 litros de emulsión asfáltica, destinada a los trabajos de bacheo en la cabecera municipal y comunidades, con la finalidad de atender las necesidades de mantenimiento y conservación de las vialidades.		UBICACIÓN Traslado de emulsión asfáltica para trabajos de bacheo	

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	BENDOR EMMANUEL DOMINGUEZ SANCHEZ	FECHA:	miércoles, 30 de septiembre de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la carga de 400 litros de emulsión asfáltica y 12 m³ de mezcla asfáltica para llevar a cabo trabajos de bacheo en la Col. Hilas y Zaragoza. Se dio inicio a los trabajos de bacheo en el acceso a la comunidad de Ignacio Zaragoza, abarcando el 50% de la entrada, realizando la limpieza, aplicación de riego de liga con emulsión, colocación y compactación de mezcla asfáltica en áreas dañadas.		1. Colonia Ignacio Zaragoza y Hiladas	
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JORGE ROJERO CASTAÑON	FECHA:	martes, 1 de septiembre de 2026
CUADRILLA	VALENTIN, TELLEZ, JUAN DANIEL		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se llevaron a cabo trabajos de bacheo sobre la carretera a Mesillas, realizando el recorrido y atención de los baches existentes hasta llegar al punto de la parada, ejecutando la limpieza del área dañada, aplicación de emulsión asfáltica, colocación de mezcla, extendido y compactación. Con la finalidad de mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en dicha vialidad.		UBICACIÓN 1. Carretera Mesillas	
MATERIAL	CEMENTO		TOTAL SUPERFICIE
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL		 SOMBRERETE H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 ¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN! OBRAS PÚBLICAS	
DIRECCION OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO 2024 - 2027			
REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JORGE ROJERO CASTAÑON	FECHA:	miércoles, 2 de septiembre de 2026
CUADRILLA	RAYMUNDO, TELLEZ, VALENTIN, DANIEL Y ARTURO ALEJANDRO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS Se llevaron a cabo trabajos de bacheo en la carretera que comunica de Colonia Hidalgo a Morelos, iniciando con la limpieza y preparación de las áreas afectadas, mediante el retiro de material suelto, polvo y residuos existentes en los baches. Posteriormente, se realizó la aplicación de emulsión asfáltica, colocación y compactación de mezcla asfáltica en las zonas previamente preparadas, con el objetivo de rehabilitar la superficie de rodamiento y mejorar las condiciones de seguridad y tránsito vehicular en dicha carretera.		UBICACIÓN Colonia Hidalgo a Morelos	
MATERIAL		CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE
REPORTE FOTOGRAFICO			
			

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JORGE ROJERO CASTAÑÓN	FECHA:	jueves, 3 de septiembre de 2026
CUADRILLA	RAYMUNDO Y ALEJANDO.		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se llevó a cabo la limpieza y preparación de 14 baches ubicados en las calles Plata, La Urbaneja y Lomas del Consuelo, realizando el retiro de material suelto, polvo y residuos, con la finalidad de dejar las áreas listas para su posterior bacheo con mezcla asfáltica.		calles Plata, La Urbaneja y Lomas del Consuelo	
MATERIAL		CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JORGE ROJERO CASTAÑÓN	FECHA:	viernes, 4 de septiembre de 2026
CUADRILLA	RAYMUNDO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se llevaron a cabo trabajos de bacheo en la calle Plata y Lomas, utilizando para su ejecución 2 bultos de cemento y 0.40 m³ de arena, con el objetivo de mejorar las condiciones de la superficie de rodamiento y mantener la vialidad en condiciones adecuadas.		1. Calle plata y lomas	
MATERIAL	CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE	
.40 m3 arena	2		

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JORGE ROJERO CASTAÑÓN	FECHA:	miércoles, 23 de septiembre de 2026
CUADRILLA	FELIPE, ARTURO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se iniciaron los trabajos de bacheo en la calle que conduce al Tecnológico, realizando la limpieza y preparación de las áreas dañadas, utilizando la retroexcavadora para la carga y apoyo en la colocación de material. Se ejecutó el tapado y compactación de los baches con mezcla asfáltica, logrando que quedaran completamente atendidos, mejorando las condiciones de tránsito en dicha vialidad.		2. Calle tecnologico	
MATERIAL		CEMENTO	TOTAL SUPERFICIE

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JORGE ROJERO CASTAÑÓN	FECHA:	viernes, 25 de septiembre de 2026
CUADRILLA	RAYMUNDO		
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
1. Se realizó la instalación de malla de protección en la calle Zacatecas.		Calle Zacatecas	
2. Se iniciaron los trabajos de descubrimiento y excavación para la localización y exposición de tubería existente en el arroyo San Judas.			

REPORTE FOTOGRAFICO



BITACORA MUNICIPAL**DIRECCION OBRAS PUBLICAS**

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**SOMBRERETE**
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS**REPORTE DE ACTIVIDADES****LUGAR:****SOMBRERETE****SUPERVISOR:** JORGE ROJERO CASTAÑÓN**FECHA:**

lunes, 28 de septiembre de 2026

CUADRILLA**ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Se realiza la excavacion en arrollo de San judas para asi mismo lograra una buena limpieza bajo el puente de calle Santiago Subiria

UBICACIÓN

1. Puente ubicado en la calle Santiago Subiria

REPORTE FOTOGRAFICO

BITACORA MUNICIPAL

DIRECCION OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



SOMBRERETE
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
¡LLEGÓ LA TRANSFORMACIÓN!
OBRAS PÚBLICAS

REPORTE DE ACTIVIDADES		LUGAR:	SOMBRERETE
SUPERVISOR:	JORGE ROJERO CASTAÑÓN	FECHA:	martes, 29 de septiembre de 2026
CUADRILLA			
ACTIVIDADES REALIZADAS		UBICACIÓN	
Se continuó con los trabajos de limpieza en el Arroyo San Judas, realizando actividades de retiro de basura, residuos y material acumulado, con la finalidad de mantener despejada el área y favorecer el adecuado flujo.		1. Arroyo San Judas	

REPORTE FOTOGRAFICO

